



Revisión N°: 0

Anexo Sector 4

Fecha: 24/06/2020

COD:AIT_23_04



FECHA: 27/01/2022

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Lara Gastón

FIRMA: 
GASTÓN LARA RIVERO
Res. en Seguridad e Higiene
QUINPE S.R.L.

N°	Despacho de Combustible y Aceite	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vías de circulación despejadas	x			
2	La zona esta libre de Derrames		x	Manchas de gasoil en zona cercanas al surtidos de combustible y dentro del recinto .	Realizar limpieza y retiro de manchas y restos de gasoil. Vaciar bandeja de contencion. Realizar mantenimiento de la linea completa eliminando transpiracion o fugas.
3	El tanque o establecimiento cuenta cartelaria de identificacion	x			
4	El tanque cuenta con cuellos de cisne/venteo	x			
5	El establecimiento cuenta con puesta a tierra	x			
6	Las cañerías y accesorios se encuentran en buen estado		x	Manchas de transpiracion en cañerías de coneccion de tanque de almacenamiento con linea de descarga.	Realizar mantenimiento de la linea completa eliminando transpiracion o fugas.
7	La capacidad de contencion del recinto es igual o mayor a 110 % de volumen del tanque	x			
8	El recinto se encuentra en buen estado de mantenimiento		x	Sucio con manchas de gasoil y hojas secas.	Realizar limpieza completa del deposito. Las hojas contaminadas de deben tratar como material condicionado.
9	El piso es impermeable a hidrocarburos	x			
10	Posee tanque interceptor - separador.	x			
11	El tablero electrico se encuentra en buen estado de conservacion	x			
12	Existe iluminacion y la misma es antiexplosiva	x			
13	El rol de incendio esta escrito y a la vista.	x			
14	Los numeros telefonicos de emergencias se encuentran publicados y visibles.	x			

							Extintor de 50 kg - Nº 8509 Vto de carga:08/2022 - Vto de Hidraulica: 08/2022 / Extintor de 10 kg Nº 378110 - Vto de carga: 07/2022 - Vto Hidraulica: 07/2023
15	Posee extintores ABC PQS (50 kg y de 10 kg)	x					
16	Los extintores se encuentran con su carga y prueba de hidraulica vigente.	x					
17	Existen carteles de prevencion, prohibicion, demarcacion, etc.	x					
18	La playa permite que el camion cisterna no entorpezca el ingreso o egreso de otros vehiculos	x					
19	La playa permite que el camion cisternamane oriente con direccion hacia la salida libre	x					
20	El piso de la playa es de material impermeable	x					
21	La playa posee rejilla perimetral	x					
22	Todos los objetos se encuentran en su lugar	x					Reponer material absorbente para utilizar en caso de emergencia. Identificar tacho de material absorbente. Retirar tambores vacios. Los tambores manchados y que contengan aceite se deberan limpiar y volver a colocar de forma correcta.
23	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles , etc)	x					Realizar limpieza completa del lugar. Las hojas contaminadas de deben tratar como material condicionado.
24	El tanque se recuperacion esta vacio	x					
25	Las mangueras de descarga se encuentran en buen estado	x					
26	Las mangueras se encuentran ordendas y limpias	x					
27	El batan se encuentra vacio y en condiciones higienicas						Realizar reparacion de transpiracion del venteo y lavar la unidad completa retirando manchas de gasoil.
28	El sector de aceites y lubricantes se encuentran en condiciones						Orden y limpieza del sector.

Firma de Auditor/es:

Firma de Responsable de Sector:

GASTON LARA RIVERO
Téc. en Seguridad e Higiene
QUINPE S.R.L.

Gaston Lara