


Serpente
Unidat

GOA STON LABA RIVER
Sec. Seguridad e Higiene
GALINPE S.R.L.
2019/09/18

fibresas lvs
8 03.009628.

08/06/2020



Control

Datados y lesiones

- Rotura de Espejo Reflector lateral Izquierdo
- Rotura de Ventana de Puerto Izquierdo
- Impacto en antebrazo Izquierdo.
- Impacto de pedruzcos de Vidrio en ojos.