
Reporte de Higiene y Seguridad

Día: 08/02/2022

Hora: 15:00

Título del Informe: Relevamiento de estado actual de la unidad 113.

Realizado por: Lara Gastón.

Propósito: Informar los desvíos detectados en la unidad y determinar las medidas correctivas.

Desarrollo:

1)



Observación / desvío: Instalación eléctrica de luces traseras en mal estado, cables sueltos y cortados.

Recomendación: Verificar el estado de funcionamiento, empalmes y eliminar restos de cables. Realizar empalmes con material termo contraíbles.



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN

2)



Observación / desvío: Tanque de almacenamiento de agua para lavado de línea manchado con producto químico.

Recomendación: Realizar limpieza del tanque, la condición actual de mal aspecto frente al cliente y durante el transporte. Solicitar soporte al sector de laboratorio para utilizar el producto adecuado.

3)



Observación / desvío: Tanque de ahogador de gases con falta de solución neutralizante y



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN

válvula de ingreso a tanque desacoplada.

Recomendación: Realizar reposición de solución de bicarbonato de sodio (60%) y reparar/cambiar válvula de ingreso. Evaluar si es necesario su instalación o puede estar conectado directamente a la línea.

4)



Observación / desvío: Fuga de producto por bajada de 4", las válvulas se encuentran cerrada, pero no hay hermeticidad en la misma.

Recomendación: Realizar reparación de punto de fuga. Realizar prueba de hermeticidad y en caso de no lograrse un resultado positivo porque la presión ingresa hacia los tanques, garantizar que la válvula de corte de 4" funciones correctamente.

5)



Observación / desvío: Extremo derecho del paragolpe en mal estado y deformado.



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN

Recomendación: Realizar acondicionamiento del paragolpe, retirar banda reflectarí y colocar nueva, Colocar las dos bandas nuevas.

6)



Observación / desvío: No posee rueda de auxilio.

Recomendación: Incorporar rueda de auxilio o garantizar que al momento de ofrecer servicio cuente con el auxilio correspondiente.

7) Observación / desvío: Actualmente cuenta con etiquetas en ambos lados legibles, debido a las condiciones climáticas los colores no se aprecian.

Recomendación: Cambiar etiquetas, solicitar en el sector de almacén, colocar en ambos lados como esta actualmente etiquetada la unidad.

Puntos Positivos:

La unidad cuenta con:

- Un par de juego de calzas.
- Dos extintores de 10 kg ABC, N.º 358368 / Vto.: 10-2023; N°12232 / Vto. 11-2022
- Cuenta con tacho y material absorbente.
- La ducha de emergencia funciona correctamente. (Ver cambio de manguera en un tiempo no mayor a 2 meses)
- Todas las ruedas cuenta con sus tuercas y sin presentar rastro de falta de ajuste.

GASTON LARA RIVERO
Téc. en Seguridad e Higiene
QUINPE S.R.L.

08/02/2022



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN