
Reporte de Higiene y Seguridad

Día: 10/09/2022

Hora: 14:00

Título del Informe: Observaciones de unidad #431(MPB-288)

Realizado por: Lara Gastón.

Propósito: Comunicar los cambios realizados y desvíos de la unidad #431 para puedan aplicar las medidas correctivas correspondientes.

Comunicación #1:

Figura #1



Figura #2

Nota: Se cambió el grillete “Figura #1” por el del grillete de la “figura #2”, el cual cuenta con perno, tuerca y chaveta de seguridad.



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN

Desvió #1:



Nota: Manguera de entrada a bomba hidráulica pinchadas en varios lugares. Se debe cambiar manguera completa.

Desvió #2:





Nota: Se debe reemplazar los patines de deslizamiento de forma **urgente**, tanto de la pluma telescópica como de la patas estabilizadora y regulación del cajón del estabilizador derecho.

Desvió #3



Nota: Fajas dadas de baja por tener secciones cortadas y no contar con las etiquetas informativas (Requisito obligatorio para poder auditar todo tipo de equipo de izaje). Se realizará el pedido para realizar el recambio. Las fajas estaban afectada a la unidad 225.



Comunicación #2:



Nota: Las fajas sintéticas de la unidad 220 quedaron todas certificadas al igual que todos los grilletes. Las fajas quedaron sin extendidas dentro del almacén para su secado, se encontraban mojadas.

En la certificación de la unidad #431 el operador que comando la HGA y acompañó al inspector fue Ciro Altamirano.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gastón Lara Rivero', is written over a printed name and title. The printed text below the signature reads: 'GASTÓN LARA RIVERO', 'Responsable de QHSE', and 'QUINPE S.R.L.'.

GASTÓN LARA RIVERO
Responsable de QHSE
QUINPE S.R.L.

10/09/2022



www.quinpe.com



quinpe@quinpe.com



+54(0299)4496123



Mitre 1500, G. Fernández Oro RN