

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

EQUIPO: GRÚA DE PLUMA ARTICULADA (HIDROGRÚA)

WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descrito anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la norma IRAM 3927-2010 y la Ley 19.587* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

FECHA DE INSPECCIÓN: 10/09/2022

LUGAR DE INSPECCIÓN: General Fernandez Oro, Rio Negro

PROPIETARIO: QUINPE S.R.L.

UBICACIÓN: Base calle Mitre 1500

MARCA: AXION

MODELO: A100 2S

SERIE: 100013244

AÑO: 2014

MARCA CAMIÓN: Volkswagen

MODELO CAMIÓN: 15.180 E

INTERNO: 431

DOMINIO: MPB 288

AÑO: 2013

OTI: 20616

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (KG): 2080

RADIO DE CARGA (M): 4.20

El presente certificado constituye la aceptación al momento de la inspección del equipo y no revela al solicitante de las obligaciones ligadas de su responsabilidad por la operación en condiciones seguras del equipo ni de su obligación de efectuar las reparaciones y/o rectificaciones de los defectos que puedan producirse posteriormente a la emisión de este certificado.

PRÓXIMA INSPECCIÓN (FECHA RECOMENDADA): 10/09/2023

RESPONSABLE TÉCNICO: Sergio Faijoo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

*La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA. Adjunto: Informe de inspección bajo el mismo N° de IZA.

Firmado en CABA



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15.
Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. <http://www.digilogix.com.ar/>