



Manguera fuera de lugar.



Trapos y madera fuera de lugar.



Tanque de almacenamiento sin tapa de seguridad.



Estructura metálica fuera de uso (condición insegura)



Contención secundaria desarmada e ibc sin identificar.

Mangueras fuera de lugar



Sistema de ducha fisurada



Pala , azada y elementos varios fuera de lugar



Planta de Acido Clorhidrico

Tambor sin tapa , solución contaminada.
Contención secundaria ineficiente



Mangueras fuera de lugar



Ducha de emergencia tapada y ubicada sobre tablero eléctrico.



Estructura metálica y elementos de ahogador de gases fuera de uso. .



Bandejas precarias y con resto de solución. .





Tambores fuera de lugar



Tambores fuera de lugar



Pallet roto. IBC sin tapa y sin identificación.



Pilotes rotos con los hierros expuestos.



Suelo contaminado .Contención secundaria ineficiente.



Bandeja sucio con resto de producto.



Pilotes rotos con los hierros expuestos.



Bidón sin identificación y tapa.




Tomas trifásico sin tapa. Cables sueltos.

Tambores vacíos y fuera de lugar.



Restos de madera fuera de lugar





Eslinga fuera de lugar
entre tanque de
almacenamiento.



Bandejas con
producto con
derrame.



Ibc sin identificar



Bandejas con producto
con derrame.



Contaminación del
suelo



Tanque manchados



Derrames de productos químico – Se (desconoce el origen)



Instalación eléctrica precaria.



Bandeja de contención con producto derramado..



Instalación eléctrica insegura. .