

Detalle :

En el día de la fecha se verifica el cumplimiento de la medidas correctiva “cambio de válvula de 2””.

Queda pendiente el cambio de cañería de polipropileno roscado bicapa por cañería de termofusión.

