



REPORTE DE PRODUCTO DAÑADO

Fecha:

Información de producto

Nombre:

Descripción:

Martillo Truper MA-16F con alojamiento para clavos, ideal para trabajos de carpintería.

Información del proveedor

Nombre:

Teléfono:

Correo:

RFC:

Dirección:

Descripción del reporte:

Martillo con el mango roto

Evidencia de producto recibido con daño

<https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/metodologias-a506d.appspot.com/o/productos%2FMartillo%20roto.webp?alt=media&token=3d4c30a7-986b-48fe-a0c5-39c387bed453>