



- 1 - распаковка и комплектование ЗРЭ

2 - нанесение паяльной пасты

3 - установка КМП

4 - пайка в печи

5 - установка КМО

6 - пайка паяльником

7 - обрезка и формовка выводов

8 - промывка платы

9 - сушка платы

10 - визуальный и функциональный контроль ячейки
- 11 - установка электронной ячейки

12 - установка кабеля

13 - установка панели

14 - установка кнопки

15 - установка разъема датчика

16 - установка гнезда питания

17 - винтовое соединение

18 - подключение кабеля

19 - сборка корпуса

Блок полива

