

## Limiting Depth of NA —

In strain diagram,

By similar triangle,


$$\frac{x_{u \text{ lim.}}}{0.0035} = \frac{d - x_{u \text{ lim.}}}{\frac{0.87 f_y}{E_s} + 0.002}$$

$$\frac{\frac{0.87 f_y}{E_s} + 0.002}{0.0035} = \frac{d - x_{u \text{ lim.}}}{x_{u \text{ lim.}}}$$

$$\frac{\frac{0.87 f_y}{E_s} + 0.002}{0.0035} + 1 = \frac{d}{x_{u \text{ lim.}}}$$

$$\frac{\frac{0.87 f_y}{E_s} + 0.0055}{0.0035} = \frac{d}{x_{u \text{ lim.}}}$$

$$\frac{0.0035}{\frac{0.87 f_y}{E_s} + 0.0055} = \frac{x_{u \text{ lim.}}}{d}$$



$$x_{u \text{ lim.}} = \frac{0.0035 \times d}{\frac{0.87 f_y}{E_s} + 0.0055}$$

$\therefore E_s = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$  (for all steel grades)

$$\therefore, x_{u \text{ lim.}} = \frac{0.0035 \times d}{\frac{0.87 f_y}{2 \times 10^5} + 0.0055}$$

$$\therefore, x_{u \text{ lim.}} = \frac{0.0035 \times d}{\frac{0.87 f_y + 1100}{2 \times 10^5}}$$

$$\therefore, x_{u \text{ lim.}} = \frac{0.0035 \times d \times 2 \times 10^5}{0.87 f_y + 1100}$$

$$x_{u \text{ lim.}} = \left[ \frac{700}{0.87 f_y + 1100} \right] \times d$$

$$\therefore, x_{u \text{ lim.}} = K_u \cdot d$$

$K_u$  = Limiting depth factor, जो grade of steel पर depend करता है।

Values of  $K_u$  for different grades of steel —

for Fe-250  $\rightarrow f_y = 250 \text{ N/mm}^2$

$$K_u = \frac{700}{0.87 f_y + 1100} = \frac{700}{0.87 \times 250 + 1100}$$

$$K_u = 0.53$$

For Fe-415  $\longrightarrow$

$$f_y = 415 \text{ N/mm}^2$$

$$K_u = \frac{700}{0.87 f_y + 1100} = \frac{700}{0.87 \times 415 + 1100}$$

$$K_u = 0.48$$

For Fe-500  $\longrightarrow$

$$f_y = 500 \text{ N/mm}^2$$

$$K_u = \frac{700}{0.87 f_y + 1100} = \frac{700}{0.87 \times 500 + 1100}$$

$$K_u = 0.46$$

Moment of Resistance —

$$M_u = (C_u \text{ or } T_u) \times Z$$

$$M_{u_c} = C_u \times Z$$

$$M_{u_c} = 0.36 f_{ck} \cdot x_u \cdot b \cdot (d - 0.42 x_u)$$

$$M_{u_T} = T_u \times Z$$

$$M_{u_T} = 0.87 f_y \cdot A_{st} \cdot (d - 0.42 x_u)$$