


Villa Cipollato, Furlanetto,
Franchetti, Benvenuti, Paolon

Frazione: Campocroce

Località: Malcantón

Via Gardigiana, 24

Irvy 00000781 Ctr 127 NE



La villa è situata ad ovest di Campocroce, in aperta campagna. Nelle sue immediate vicinanze infatti, oltre ai terreni coltivati, si scorgono solo rari esempi edilizi di tipo residenziale, tra i quali si trova però un edificio di particolare interesse.

Verso levante è visibile ciò che rimane della vicina cas. Tasca, una costruzione che risale alla fine del XVII secolo e che si distingue per la forte caratterizzazione architettonica. La proprietà, ora ridotta in ampiezza e oggetto di lavori di frazionamento immobiliare, comprendeva in origine anche il piccolo oratorio che attualmente fa parte invece del complesso di villa Paolon (Venturini, 1980).

La chiesetta ha linee sobrie e presenta una modesta struttura, ad aula unica con sacrestia laterale, e un piccolo campanile a vela che sporge di poco dal colmo del tetto.

Più a sud, sorge la casa padronale, affiancata sul lato ovest da un annesso rustico oggi destinato, come gran parte del terreno di sua pertinenza, ad usi agricoli. Sul versante nord invece, esistono ancora i due pilastri dell'originario ingresso, posto in asse al fronte retrostante dell'immobile.

Il manufatto, databile al XVI secolo, non ha alcuna manutenzione e versa in condizioni di degrado assoluto: parte delle strutture interne e del manto di copertura, sono già crollate.

Tuttavia, tra le rovine, è possibile riconoscere l'esistenza di una organizzazione planimetrica a schema veneziano con scala a doppia rampa addossata al centro del fianco ovest, dove resta a testimonianza una coppia di finestre binate su ogni piano.

La facciata principale, rivolta a sud, è caratterizzata dalla presenza di due lunghe canne fumarie che attraversandola a tutta altezza, si propongono come i due elementi compositivi più importanti nella definizione tripartita della superficie muraria.