

# Laboratório de controle

## Aula 6

Sintonia de controladores PID

# Objetivos

- Conhecer métodos de sintonia de controladores
- Avaliar o desempenho dos controladores
- Verificar as condições em que a metodologia é aplicável

# Conteúdo

1. Modelos FOPTD no Matlab
2. Aproximação por modelo FOPTD
3. Parâmetros de qualidade para resposta ao degrau
4. Análise da integral absoluta do erro
5. Métodos de sintonia
6. Simulação do controlador em malha fechada
7. Sobre o relatório 5

# 1. Modelos de primeira ordem mais tempo morto (FOPTD) no Matlab

Definição do modelo como função de transferência:

```
g=tf(1,[5 1],'InputDelay',0.2)
```

g =

$$\exp(-0.2*s) * \frac{1}{5s + 1}$$

Continuous-time transfer function.

# 1. Modelos de primeira ordem mais tempo morto (FOPTD) no Matlab

Advertência sobre o  
uso do comando  
`s1=ss(g)`

```
>> get(s1)
      A: -0.2000
      B: 0.5000
      C: 0.4000
      D: 0
      E: []
    Scaled: 0
   StateName: {''}
   StateUnit: {''}
InternalDelay: [0x1 double]
   InputDelay: 0.2000
   OutputDelay: 0
         Ts: 0
    TimeUnit: 'seconds'
   InputName: {''}
   InputUnit: {''}
   InputGroup: [1x1 struct]
   OutputName: {''}
   OutputUnit: {''}
   OutputGroup: [1x1 struct]
        Notes: [0x1 string]
     UserData: []
         Name: ''
SamplingGrid: [1x1 struct]
```

O delay é simplesmente colocado na entrada do modelo, permitindo a simulação sem aproximação do atraso, inclusive em malha fechada.

# 1. Modelos de primeira ordem mais tempo morto (FOPTD) no Matlab

Esta estratégia não permite obter a FT de malha fechada ou seus polos, para o que a aproximação de Pade deve ser utilizada.

Resumindo:

Modelo no espaço de estados: usar para simulação em malha aberta ou fechada


Aproximação de Pade: usar para obter a função de transferência aproximada e os polos de malha fechada

**Importante:** no caso discreto, o atraso  $e^{-ds}$  é transformado em atrasos da forma  $z^{-d}$ , e a aproximação de Padé não é necessária

## 2. Aproximação por modelo FOPTD

A aproximação por modelo de primeira ordem mais tempo morto é muito utilizada quando a resposta ao degrau se aproxima do formato de uma resposta de sistema de primeira ordem e o tempo morto pode ser usado para melhorar esta aproximação.

## 2. Aproximação por modelo FOPTD



Usando um tempo morto igual a 2, e considerando que a saída começa em 2s, obtem-se a constante de tempo e o ganho da FT FOPTD.

Neste exemplo, foi utilizada uma FT de ordem 4 para produzir a curva azul, que foi aproximada pelo modelo de ordem 1 (curva vermelha)



## 2. Aproximação por modelo FOPTD


A aproximação permite utilizar muitos métodos de sintonia de controladores além de permitir um tratamento mais simplificado, por uma FT de menor ordem (menos polos, menos parâmetros, etc)

Na aula de hoje esta estratégia será utilizada.

**IMPORTANTE:** a FT de ordem 1 será usada para sintonizar o controlador PID, mas a simulação será feita na FT original, para obter uma resposta mais fidedigna.

Se uma planta real estivesse sendo utilizada, o teste seria feito nela, e não no modelo de primeira ordem.

### 3. Parâmetros de qualidade para resposta ao degrau



Os principais parâmetros de qualidade da resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem são:


- Sobreelevação
- Tempo de estabelecimento
- Tempo de subida

## 4. Análise da integral absoluta do erro (IAE)

Este índice permite juntar os 2 tempos e a sobre-elevação em um único índice.

A desvantagem é que fica mais difícil interpretar seu valor, que é usado sempre de forma comparativa, usando uma mesma janela de tempo para a integração.


## 4. Análise da integral absoluta do erro (IAE)



A área em azul representa a integral do erro absoluto, obtido integrando a diferença absoluta entre a entrada ( $=1$ ) e a saída em cada instante

O aumento da sobrelevação e maiores tempos de resposta fazem o IAE ser maior

## 4. Análise da integral absoluta do erro (IAE)



Relação do IAE com parâmetros de qualidade da resposta ao degrau

## 4. Análise da integral absoluta do erro (IAE)

O cálculo do IAE no Matlab pode ser feito usando a função `trapz`, que realiza a integração usando aproximação trapezoidal.


Se  $g$  é a FT de malha fechada, sua resposta ao degrau é

$[y,t]=\text{step}(g)$

e o erro é  $E=1-y$ .

$\text{IAE}=\text{trapz}(t,\text{abs}(E));$

## 5. Métodos de sintonia



$\Delta MV$  – Variação da manipulada

$\Delta PV$  – Variação da controlada  
após estabilizar

$t_0$  – Tempo em que foi feita a  
variação

$t_1$  – Tempo em a tangente corta  
a primeira linha horizontal

$t_2$  – Tempo que a tangente corta  
segunda linha horizontal

$$\theta = t_1 - t_0$$

$$\tau = t_2 - t_1 \text{ ou}$$

$$\tau = t(0,63 \cdot \Delta PV) - t_1$$

## 5. Métodos de sintonia

O conhecimento dos parâmetros:

- Tempo morto
- Ganho
- Constante de tempo

permite calcular os parâmetros do controlador que garantem a estabilidade em malha fechada e certo desempenho.



## 5. Métodos de sintonia

Esses métodos assumem o controlador PID na forma série:

$$C(s) = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_I s} + K_D s \right)$$

Caso a implementação seja feita em um controlador PID na estrutura paralela,

$$C(s) = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_I s} + K_D s \right)$$

Basta dividir os ganhos  $K_I$  e  $K_D$  do método por  $K_p$  antes de aplicar.

## 5. Métodos de sintonia

Nestas equações

$$C(s) = K_p 1 + \frac{1}{T_I s} + K_D s$$

$$K_I = \frac{1}{T_I} e$$

$$K_D = T_D,$$

por razões históricas e ainda usadas na indústria.

## 5. Métodos de sintonia

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

**Tabela 1. Sintonia via segundo método de Ziegler Nichols**

<b>Controlador</b>	<b><math>K_P</math></b>	<b><math>T_I</math></b>	<b><math>T_D</math></b>
P	$\frac{\tau}{K\theta}$	-	-
PI	$\frac{0.9\tau}{K\theta}$	$3.33\theta$	
PID	$\frac{1.2\tau}{K\theta}$	$2\theta$	$0.5\theta$

## 5. Métodos de sintonia

Pode-se escolher um controlador na forma proporcional (P), proporcional+integral (PI) ou proporcional+integral+derivativo (PID).

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$



Como  $K_p = \frac{\tau}{K\theta}$ :

Quanto maior o tempo morto ou o ganho  $K$ , menor  $K_p$


Quanto maior a constante de tempo, maior  $K_p$

# 5. Métodos de sintonia

O aumento do tempo morto  
reduz o erro do modelo, mas  
reduz a relação tau/delay,  
como efeito na sintonia



## 5. Métodos de sintonia



Efeito da relação  
Tempo morto/cte de tempo:  
Ganhos menores e respostas  
mais lentas

## 5. Métodos de sintonia

Método CHR(Chein, Hrones, Reswick, 1952).

Propõe 2 sintonias:

- Rápida sem sobresinal
- Mais rápida com 20% de sobresinal

## 5. Métodos de sintonia

**Tabela 2. Sintonia via método CHR. Critério: sem sobressinal – problema servo**

Controlador	$K_P$	$T_I$	$T_D$
P	$\frac{0.3\tau}{K\theta}$	-	-
PI	$\frac{0.35\tau}{K\theta}$	$1.16\theta$	
PID	$\frac{0.6\tau}{K\theta}$	$\tau$	$0.5\theta$

Problema servo: seguir uma referência



## 5. Métodos de sintonia

**Sintonia via método CHR. Critério: 20% de sobressinal – problema servo**

Controlador	$K_P$	$T_I$	$T_D$
P	$\frac{0.7\tau}{K\theta}$	-	-
PI	$\frac{0.6\tau}{K\theta}$	$\tau$	
PID	$\frac{0.95\tau}{K\theta}$	$1.357\tau$	$0.473\theta$

## 5. Métodos de sintonia

### Método Cohen-Coon

Produz melhores respostas com sistemas com tempo morto maior,

$$\frac{\theta}{\tau} > 0.3$$

## 5. Métodos de sintonia

Tabela 5. Sintonia segundo o método de Cohen e Coon

Controlador	$K_p$	$T_I$	$T_D$
P	$(1.03 + 0.35 \frac{\theta}{\tau}) \frac{\tau}{K\theta}$	-	-
PI	$(0.9 + 0.083 \frac{\theta}{\tau}) \frac{\tau}{K\theta}$	$\frac{(0.9 + 0.083 \frac{\theta}{\tau})}{1.27 + 0.6 \frac{\theta}{\tau}} \theta$	-
PID	$(1.35 + 0.25 \frac{\theta}{\tau}) \frac{\tau}{K\theta}$	$\frac{(1.35 + 0.25 \frac{\theta}{\tau})}{0.54 + 0.33 \frac{\theta}{\tau}} \theta$	$\frac{0.5\theta}{1.35 + 0.25 \frac{\theta}{\tau}}$

## 5. Métodos de sintonia

Sintonia ótima: minimiza algum critério de desempenho: IAE, ITAE,

Método	$K_C$	$T_I$	$T_D$
ITAE - s	$\frac{0,965}{K} \cdot \left(\frac{\tau}{\theta}\right)^{0,85}$	$\frac{\tau}{0,796 - 0,1465 \cdot \frac{\theta}{\tau}}$	$0,308 \cdot \tau \cdot \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^{0,929}$
ITAE - r	$\frac{1,357}{K} \cdot \left(\frac{\tau}{\theta}\right)^{0,947}$	$\frac{\tau}{0,842} \cdot \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^{0,738}$	$0,381 \cdot \tau \cdot \left(\frac{\theta}{\tau}\right)^{0,995}$

# 5. Métodos de sintonia

Sintonia ótima: minimiza algum critério de desempenho

---

**Integral do erro (IE):** integral do sinal de erro no tempo. Este índice não é usual pois erros positivos cancelam erros negativos, podendo mascarar o resultados para respostas subamortecidas (MARLIN, 1995).

---

$$IE = \int_0^{\infty} e(t) dt$$

---

**Integral do erro absoluto (IAE):** integral do valor absoluto do sinal de erro no tempo. É equivalente à soma das áreas acima e abaixo do valor de referência (MARLIN, 1995).

---

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$$

---

**Integral do erro absoluto ponderado no tempo (ITAE):** integral do tempo multiplicado pelo valor absoluto do sinal de erro no tempo. Este índice penaliza erros que se mantêm no tempo (MARLIN, 1995).

---

$$ITAE = \int_0^{\infty} t \cdot |e(t)| dt$$

---

**Integral do erro quadrático (ISE):** integral do quadrado do sinal de erro no tempo. Este índice, por definição, penaliza mais, valores maiores do sinal de erro (MARLIN, 1995).

$$ISE = \int_0^{\infty} [e(t)]^2 dt$$

## 5. Métodos de sintonia

Sintonia Lambda:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_p(s)C(s)}{1 + G_p(s)C(s)}$$

Neste método, tem-se controle sobre o tempo de resposta, escolhendo  $\lambda$ .

Pode-se escolher:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{\lambda s + 1}$$

$\lambda$  é a constante de tempo de malha fechada desejada com o controlador  $C(s)$

## 5. Métodos de sintonia

Sistema em malha fechada

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{\lambda s + 1} = \frac{G_P(s)C(s)}{1 + G_P(s)C(s)}$$

com

$$C(s) = \frac{1}{G_P(s)\lambda s}$$

## 5. Métodos de sintonia

Sintonia lambda para FOPTD

**Tabela 7. Sintonia do PID segundo Rivera, Morari e Skogestad para processos com tempo morto**

<b>Controlador</b>	<b><math>K_P</math></b>	<b><math>T_I</math></b>	<b><math>T_D</math></b>	<b>Sugestão para o Desempenho</b>
PID	$\frac{2\tau + \theta}{K \times (2\lambda + \theta)}$	$\tau + \left(\frac{\theta}{2}\right)$	$\frac{\tau \times \theta}{(2\tau + \theta)}$	$\frac{\lambda}{\theta} > 0.8$
PI	$\frac{(2\tau + \theta)}{K \times 2\lambda}$	$\tau + \left(\frac{\theta}{2}\right)$	-	$\frac{\lambda}{\theta} > 1.7$



# 5. Métodos de sintonia

Sintonia lambda para outras FTs:

Tabela 6. Sintonia do PID segundo Rivera, Morari e Skogestad

Modelo do Processo	$K_P$	$T_I$	$T_D$
$\frac{K}{\tau s + 1}$	$\frac{\tau}{K \times \lambda}$	$\tau$	-
$\frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$	$\frac{(\tau_1 + \tau_2)}{K \times \lambda}$	$(\tau_1 + \tau_2)$	$\frac{\tau_1 \times \tau_2}{(\tau_1 + \tau_2)}$
$\frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}$	$\frac{2\xi\tau}{K \times \lambda}$	$2\xi\tau$	$\frac{\tau}{2\xi}$
$\frac{K}{s}$	$\frac{1}{K \times \lambda}$	-	-
$\frac{K}{s(\tau s + 1)}$	$\frac{1}{K \times \lambda}$	-	$\tau$

## 5. Métodos de sintonia

Rotina fornecida: calcula os parâmetros de controladores usando as tabelas fornecidas

```
function C = sintonia(G, tipo, metodo, lambda)
```

- G é a FT, definida via comando tf
- tipo = P, PI, PID (entre aspas)
- metodo = cohen, chr, chr20, zie, iae\_ot, lam (entre aspas)'
- lambda = constante de tempo de malha fechada se usado metodo lambda, senão não precisa fornecer

Saídas: C é o controlador. O IAE é calculado usando G, havendo problemas em algumas situações.

## 5. Métodos de sintonia

Exemplo:

```
>> g=tf(1,[5 1],'InputDelay',0.2)
```

g =

$$\exp(-0.2*s) * \frac{1}{5s + 1}$$

Continuous-time transfer function.

```
>> [C,iae]=sintonia(g,'PI', 'zie')
```

C =

$$K_p + K_i * \frac{1}{s}$$

with  $K_p = 22.5$ ,  $K_i = 33.8$


Continuous-time PI controller in parallel form.

iae =

0.8455

## 5. Métodos de sintonia

Se a rotina sintonia for usada sem argumento de saída, retorna a simulação gráfica (resposta ao degrau).



## 6. Simulação do controlador em malha fechada

Para fins de simulação, pode-se fechar a malha com o comando feedback e simular com o comando step.

Se for necessário obter a FT ou polos de malha fechada, a aproximação de Pade deve ser utilizada.

## 7. Sobre o relatório 6

```
function [iae,UP,ts] = iaeupts(m,t)
y=step(m,t);
s=stepinfo(m);
UP=s.Overshoot;
ts=s.SettlingTime;
iae=trapz(t,abs(1-y));
end
```

Esta rotina fornecida calcula IAE, UP, ts para a FT de malha fechada m, e um vetor de tempo t.

have fun