

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова»**

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Лабораторная работа №3-1(1)

По дисциплине: «Физика»

Выполнил: студент группы ВТ-231

Борченко Александр Сергеевич

Проверил:

Плесканев Алексей Александрович

Белгород 2024

Лабораторная работа №1(1) "Изучение электроизмерительных приборов"

Ст. группы ВТ-231 Горюнов А.

1. По способу сравнения, по виду выдаваемой информации, по роду измеряемой величины, по точности и степени точности.
2. Принцип работы рамки с п-выпуклым изолированным проводом, по которому проходит ток, находясь в кольцевом зазоре. За счет постоянного магнита с полюсными наконечниками создается радиальное магнитное поле. Три отрезка тока рамки удерживаются на нулевом делении шкалы силой пружин.

Принцип действия: взаимодействие магнитного поля постоянного магнита с током, протекающим по легкой подвижной катушке.

3. Принцип действия: взаимодействие магнитного поля неподвижной катушки, по которой протекает ток с подвижным ферромагнитным сердечником, соединенным со стрелкой.


4. Принцип действия: взаимодействие магнитных полюсов создаваемых токами, протекающими по двум рамкам, из которых одна подвижная, а вторая нет. Измеряемый ток проходит через обе рамки. В результате взаимодействия магнит. поля создается вра-

тующий момент M , под влиянием которого подвижная катушка будет стремиться повернуться так, чтобы плоскость ее витков стала параллельна плоскости витков неподвижной катушки, а из магнитного поля совпадал бы по направлению. Этому противодействуют пружины.

5. Принцип действия приборов основан на взаимодействии двух заряженных проводников, которые представляют собой два плоских электрода один из которых подвижен. Стрелка закреплена на оси и удерживается на нулевом делении шкалы пружиной.

6. Принцип работы цифровых измерительных приборов состоит в том, что они преобразуют непрерывную измеряемую величину в дискретный сигнал (в числовой код), а затем счетное устройство воспроизводит значение измеряемой величины в цифровой форме.

7. Измерение сопротивлений методом сравнения. Схема одностороннего моста:



R_1, R_2 - известные элементы моста

$$R_x = R \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

R_x - неизвестное сопротивление.

8. Основные требования

- 1) Пределы измерений должны охватывать все возможные значения измеряемой величины.
- 2) Основные и доп. погрешности должны соответствовать требованиям при измерении заданном.
- 3) Прибор должен надежно работать.
- 4) Управление прибором должно быть простым и удобным при возможно меньшем числе органов (механизмов) управления.
- 5) Прибор должен удовлетворять требованиям техники безопасности.


9. Нужно найти два близких или шире шкалы, воле которых написаны значения величины, вместе из большего - меньшее и полученное число разделить на число делений шкалы между ними (определение цены деления).
Удовлетворительность прибора определяется отношением измеренной сигнала на выходе прибора к его изменению на входе, то. Амперметр - измеряет величину тока. Подключается последовательно.
Вольтметр - измеряет величину тока, напряжение и сопротивление. Подключается последовательно.

11. Вольтметр измеряет напряжение. Подключается параллельно.

12. Добавочное сопротивление служит для расширения пределов измерений.

13. Назначение: регулировка направления и силы тока. Подключается параллельно.

14. Предназначено для определения напряжения при сравнении различных напряжений или ЭДС с помощью компенсационного метода.



Если соединить С и В ползунком с источником тока, то получится потенциометр.

16. Набор эталонных сопротивлений представляющих собой катушки сопротивлений, называются мерными сопротивлениями. Каждая катушка состоит из хорошо изолированной проволочной обмотки, изготовленной из манганина. Катушки набора помещаются в общий шкаф на эбонитовой крышке шкафа укреплены массивные медные пластины. Концы каждой из катушек соединены с двумя соседними пластинками. Подключается параллельно.

17. Цели использования"

1) Вычислить переводные коэффициенты для всех m_{a1}, m_{a2}, m_{a3} .

2) Во избежание порчи прибора его включают в измерительную цепь.

3) Определяют в первом приближении измеренную величину, учитывая поправку по прибору на переводной коэффициент.

18. Абсолютная погрешность измерений, проводимых электронизмер. приборами - это разность между действительным значением величины x и величиной, измеренной прибором x_1 : $\Delta x = x - x_1$.

19. а) Приведенной погрешностью прибора - это отношение абсолютной погрешности к принятому значению измеряемой величины, т.е. к номинальному значению, которое может быть измерено на данном приборе.

$$\delta_n = \frac{\Delta x}{x_n}$$

б) Абсолютная погрешность - это разность между действительным значением x и величиной, измеренной прибором x_1 : $\Delta x = x - x_1$.

20.

Дано:
 $l = 0,1 \text{ м}$
 $a = 0,2 \text{ м}$

13.14.

Решение:

$$dF = \frac{Q \cdot r \cdot dx}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} Q &= 100 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} \\ r &= 10^{-6} \text{ Кл/м} \\ F &= ? \end{aligned} \quad dF = \frac{Q \cdot r \cdot dx}{4\pi \epsilon_0 (a+x)^2}$$

$$F = \int_0^L \frac{Q \cdot r \cdot dx}{4\pi \epsilon_0 (a+x)^2} = \frac{Q \cdot r}{4\pi \epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{(a+x)^2} =$$

$$= \frac{Q \cdot r}{4\pi \epsilon_0} \left[-\frac{1}{a+x} \right]_0^L =$$

$$= \frac{Q \cdot r \cdot L}{4\pi \epsilon_0 \cdot a \cdot (L+a)}$$


$$F = \frac{100 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-6} \cdot 0,1}{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2 \cdot (0,1+0,2)} =$$

$$F = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ Н}$$

1 Ответ: $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ Н}$

13.17

$$\begin{aligned} r &= 10^{-3} \text{ Кл/м} \\ a &= 0,1 \text{ м} \\ Q &= 10^{-9} \text{ Кл} \\ F &= ? \end{aligned}$$



$$dF_y = dF_{y1} + dF_{y2}; dF = dF_{y1} + dF_{y2}$$

$$dF = 2 dF_{y1}$$

$$dF_{y1} = dF_1 \cos \alpha \Rightarrow dF_{y1} = k \frac{Q \cdot r \cdot dx}{a^2 \cos^3 \alpha}$$

$$dL = k \frac{dx}{\cos^3 \alpha}$$

$$d \cdot F_{y1} = k \cdot Q \cdot r \cdot \frac{dx}{a}$$

$$\sin \beta = \frac{L}{\sqrt{a^2 + L^2}} = \frac{L}{\sqrt{a^2 + L^2}}$$

$$F = 2k \frac{Q \cdot r}{a} \int_0^L \cos \alpha dx = 2k \frac{Q \cdot r}{a} \sin \beta$$

$$F = \frac{2kQ\lambda}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + l^2}}$$

$$F = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-9}}{0,1} \cdot \frac{0,2}{\sqrt{0,1^2 + 0,2^2}} =$$

$$\approx 1,27 \text{ uN}$$

$$\text{Obrat: } 1,27 \text{ uN}$$

$$\text{Dano: } \lambda = 10^{-6} \text{ kU/m}$$

$$R = 0,1 \text{ m}$$

$$Q = 20 \cdot 10^{-6} \text{ kU}$$

$$E = ?$$

$$dF_x = k \cdot Q \cdot \lambda \cdot R \cdot d\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$F = \int dF_x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \cdot Q \cdot \lambda \cdot R \cdot d\alpha \cdot \cos\alpha}{R^2} =$$

$$= \frac{k \cdot Q \cdot \lambda \cdot \sin\alpha}{R} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2kQ\lambda}{R} =$$

$$= \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}}{0,1} = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$\text{Obrat: } 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$\text{Dano: } Q_1 = 20 \cdot 10^{-6} \text{ kU}$$

$$Q_2 = -10 \cdot 10^{-6} \text{ kU}$$

$$d = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$r_1 = 8 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$


$$r_2 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$E = ?$$

$$d = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{d^2 - r_1^2 - r_2^2}{-2r_1r_2}$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos\alpha}$$



$$E_1 = \frac{10 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 3,14 \cdot 0,12^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 2,5 \cdot 10^4 \frac{\text{B}}{\text{m}}$$

$$E_2 = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 3,14 \cdot 0,06^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 2,5 \cdot 10^4 \frac{\text{B}}{\text{m}}$$

$$E = \sqrt{(2,5 \cdot 10^4)^2 + (2,5 \cdot 10^4)^2 - 2 \cdot 2,5 \cdot 10^4 \cdot 2,5 \cdot 10^4 \cdot \left(\frac{-5}{9}\right)} = 36,4 \cdot 10^3 \frac{\text{B}}{\text{m}}$$


$$\text{Obrat: } 36,4 \cdot 10^3 \frac{\text{B}}{\text{m}}$$

$$\text{Dano: } L = 0,1 \text{ m}$$

$$\lambda = 400 \cdot 10^{-9} \text{ kU/m}$$

$$r = 0,08 \text{ m}$$

$$E = ?$$



$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}; \delta = 1; dE = dQ$$

$$\cos\alpha = \frac{h}{r} \Rightarrow r = \frac{h}{\cos\alpha}$$

$$r = \frac{dL}{dl} \Rightarrow dE = \frac{\lambda \cdot dl}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dL = r \cdot \sin\alpha \cdot d\alpha \Rightarrow dL = \frac{r \cdot d\alpha}{\cos\alpha}$$


$$dE = \frac{\lambda \cdot d\alpha \cdot \cos\alpha}{4\pi\epsilon_0 h \cdot \cos\alpha}$$

$$E_x = \int_0^{\arctan(L/h)} E \cos\alpha \cdot d\alpha = \int_0^{\arctan(L/h)} \frac{\cos\alpha \cdot d\alpha}{4\pi\epsilon_0 h} \cdot \lambda \cdot \sin\alpha$$


$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \cdot \sin(\arctan(0,1/0,08)) = 35,1 \cdot 10^3 \frac{\text{B}}{\text{m}}$$

$$\text{Obrat: } 35,1 \cdot 10^3 \frac{\text{B}}{\text{m}}$$


14.36
 Дано: $\gamma = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Кл/м}$
 $r = 0,01 \text{ м}$
 $Q = 10^{-7} \text{ Кл}$
 $F = ?$

Решение:

 $dF = dQ$
 $dQ = \gamma dL$
 $dL = r \sin \alpha$
 $dF = k \cdot Q \cdot \gamma \cdot dL \cdot \sin \alpha$
 $F = 2 \cdot Q \cdot \gamma \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \alpha \cdot d\alpha$
 $F = \frac{2 \cdot Q \cdot \gamma}{r} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot 9 \cdot 10^9}{0,01} = 0,36 \text{ Н}$
 Ответ: 0,36 Н


14.49
 Дано: $\sigma = 10^{-6} \text{ Кл/м}^2$
 $r = 0,1 \text{ м}$
 $E = ?$

Решение:

 $E = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0}$
 $E = \frac{10^{-6}}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 5,64 \cdot 10^4 \text{ В/м}$

14.51
 Дано: $R = 0,2 \text{ м}$
 $Q = 10 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$
 $S = 20 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$
 $\epsilon = 1$
 $E = ?$

Решение:

 $E = \frac{k \cdot Q}{\epsilon \cdot R^2}$
 $E = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{1 \cdot 0,2^2} = 2,25 \cdot 10^4 \text{ В/м}$
 Ответ: 2,25 В/м

14.51
 Дано: $R = 0,2 \text{ м}$
 $Q = 10 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$
 $S = 20 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$
 $\epsilon = 1$
 $E = ?$

Решение:

 $E = \frac{k \cdot Q}{\epsilon \cdot R^2}$
 $E = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{1 \cdot 0,2^2} = 2,25 \cdot 10^4 \text{ В/м}$
 Ответ: 2,25 В/м

Ответ на вопрос: для измерения переменного тока омметр необходим под влиянием своего магнитного поля.

Разделение и измерение "Т" и "В". Трехзначное значение для измерения постоянных, переменных и импульсных напряжений.

Основные обозначения ток:

- - постоянный ток 2-5
- (класс точности по ГОСТ)
- 2,5 - класс точности по измерению сопротивления
- 4,0 - класс точности по переменному току
- ☆ - измерительная головка
- △ - магнитно-электронный прибор, 4-х контактный зажим от магн. поля

Магнитно-электронный прибор

по ГОСТ 1-2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

по ГОСТ 1-2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.