


Exercício - T.P.C.



1º Descobrir quantos polos temos:

$$\begin{aligned} p_1 &= 0 \\ p_2 &= \frac{-1 + \sqrt{3} \cdot i}{2} \\ p_3 &= \frac{-1 - \sqrt{3} \cdot i}{2} \\ p_4 &= -2 \end{aligned}$$


Analisando os polos, conclui-se que nos deparamos com um sistema instável.

C.a.

$$\begin{aligned} & \cdot s^2 + s + 1 = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow s = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow s = \frac{-1 \pm \sqrt{3} \cdot i}{2} \end{aligned}$$

Dessa forma teremos que proceder ao uso do 2º método!

2º Encontrar o ganho crítico do sistema, K_p .



$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{K_p \cdot \frac{1}{s(s^2 + s + 1)(s + 2)}}{1 + K_p \cdot \frac{1}{s(s^2 + s + 1)(s + 2)}} = \\ &= \frac{K_p}{s(s^2 + s + 1)(s + 2) + K_p} \end{aligned}$$

Pelo Crítério de Estabilidade de Routh:

equação característica: $s(s^2 + s + 1)(s + 2) + K_p = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (s^3 + s^2 + s)(s + 2) + K_p = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow s^4 + 2s^3 + s^3 + 2s^2 + s^2 + 2s + K_p = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overset{a_0}{1} \cdot s^4 + \overset{a_1}{3} \cdot s^3 + \overset{a_2}{3} \cdot s^2 + \overset{a_3}{2} \cdot s + \overset{a_4}{K_p} = 0$$

s^4	a_0	a_2	a_4
	1	3	K_p
s^3	a_1	a_3	a_5
	3	2	0
s^2	b_1	b_2	
s^1	c_1	0	
s^0	d_1		

$$\cdot b_1 = \frac{a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot a_3}{a_1} \Rightarrow b_1 = \frac{7}{3}$$

$$\cdot b_2 = \frac{a_1 \cdot a_4 - a_0 \cdot a_5}{a_1} \Rightarrow b_2 = K_p$$

$$\cdot c_1 = \frac{b_1 \cdot a_3 - b_2 \cdot a_1}{b_1} \Rightarrow c_1 = 2 - \frac{3 \times 3}{7} \cdot K_p = 2 - \frac{9}{7} \cdot K_p$$

$$\cdot d_1 = \frac{c_1 \cdot b_2 - 0 \cdot b_1}{c_1} \Rightarrow d_1 = K_p$$

Através de c_1 temos: $2 - \frac{9}{7} \cdot K_p = 0 \Leftrightarrow K_p = \frac{14}{9} \Rightarrow K_{cr} = \frac{14}{9}$

Determinado o ganho crítico (K_{cr}) ficamos com a seguinte equação característica:

$$s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + \frac{14}{9} = 0 \Leftrightarrow s = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot j \vee s = -\frac{\sqrt{6}}{3} \cdot j \vee s = \frac{-9 + \sqrt{3}}{6} \cdot j$$

(pela calculadora)
Como $|s = j\omega| \rightarrow$ só nos é possível para $s = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot j$

$$\frac{\sqrt{6}}{3} \cdot j = \omega \cdot j \Rightarrow \omega = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ rad/s}$$

Dessa forma,

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{3 \times 2\pi}{\sqrt{6}} = \frac{6\pi}{\sqrt{6}} \approx 7,70$$

3º. Através dos valores de K_{cr} e P_{cr} obtidos e aplicando as fórmulas da tabela do 2º método obtem-se:

$$K_p = 0,6 \cdot K_{cr} \approx 0,93 \rightarrow K_p \approx 0,93$$

$$T_i = 0,5 \cdot P_{cr} \approx 3,85 \rightarrow T_i \approx 3,85$$

$$T_d = 0,125 \cdot P_{cr} \approx 0,96 \rightarrow T_d \approx 0,96$$

Assim, a função de transferência do controlador PID é:

$$G_c(s) = K_p \cdot \left[1 + \frac{1}{T_i \cdot s} + T_d \cdot s \right] =$$

$$= \frac{14}{9} \cdot \left[1 + \frac{1}{3,85 \cdot s} + 0,96 \cdot s \right]$$

