

ACTA TALLER

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO: KOANDINA

PAÍS: CHILE

EMPRESA: KOANDINA

DATOS DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: ACTA TALLER

TIPO: TALLER

ESTATUS: PENDIENTE

DATOS DEL CLIENTE

N°: LPLC90

PROVINCIA: SANTIAGO

NOMBRE: LPLC90

REGION: RM

COMUNA: SAN JOAQUÍN

OTROS DATOS DEL CLIENTE

DIRECCIÓN: CALLE: CARLOS VALDOVINOS NUM: 261

BLOCK: DPTO:

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

N°: 568221012025141642

CREADO POR: EZEQUIEL ZUÑIGA

FECHA DE SOLICITUD: 2025-01-21 18:39:03

FECHA DE VENCIMIENTO: 0000-00-00 00:00:00

INSPECTOR ASIGNADO: EZEQUIEL ZUÑIGA

CREADO EL: 2025-01-21 18:39:03

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR
INFORMACIÓN	
TIPO CHECK	S/N
NOMBRE TALLER	S/N
FECHA	S/N
INSPECTOR	EXZEQUIEL ZUÑIGA
PATENTE	S/N
KILOMETRAJE	78786
CENTRO DE DISTRIBUCION	CD CARLOS VALDIVINOS

DOCUMENTOS

PERMISO CIRCULACIÓN	VIGENTE
REVISIÓN TÉCNICA	VIGENTE
PADRÓN	NO SE ENCUENTRA
CERTIFICADO DE GASES	VIGENTE
SOAP	VIGENTE
TAG	PRESENTE

ODÓMETRO

PRESENTE

OBSERVACIONES DOCUMENTOS

GASES Y REVISIÓN POR VENCER 5/03/25

ESTANDAR

ESTADO LUCES	PROBLEMA
ESTADO PARABRISAS.	BUEN ESTADO
ESTADO CAJA DE SEGURIDAD.	S/N
ESTADO PISADERAS DELANTERAS.	PROBLEMA
ESTADO PISADERAS TRASERAS.	BUEN ESTADO
ESTADO ESPEJOS.	BUEN ESTADO
ESTADO DE ALZAVIDRIOS.	BUEN ESTADO
ESTADO DE TAPICERÍA.	BUEN ESTADO
ESTADO CINTURÓN DE SEGURIDAD.	BUEN ESTADO
CAMARA DE RETROCESO.	NO SE ENCUENTRA
ALARMA DE RETROCESO.	NO SE ENCUENTRA
REVISAR PERNOS DE MAZA .	BUEN ESTADO
ESTADO PAQUETE DE RESORTES.	BUEN ESTADO
ESTADO FRENOS (PASTILLAS / BALATAS).	BUEN ESTADO
FUGA DE AIRE.	BUEN ESTADO
FUGA DE REFRIGERANTE.	BUEN ESTADO
FUGA DE ACEITE MOTOR.	BUEN ESTADO
FUGA DE ACEITE CAJA DE TRANSMISIÓN.	BUEN ESTADO
ESTADO DE CORTINAS	BUEN ESTADO
ESTADO SEGUROS DE COTINAS.	BUEN ESTADO
ESTADO DE PARACHOQUES.	BUEN ESTADO
CHOQUES EN CARROCERÍA.	PROBLEMA
OBSERVACIONES ESTANDAR	PEQUEÑOS DETALLES DE PINTURA FRONTAL, DETALLE PISADERA

ACCESORIOS

EXTINTOR	BUEN ESTADO
NEUMÁTICO REPUESTO	NO SE ENCUENTRA
BOTIQUÍN	NO SE ENCUENTRA
OBSERVACIONES ACCESORIOS	S/N

ÁREA NEUMÁTICOS

P1	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P1	TRIANGLE 275/80R22.5
P2	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P2	TRIANGLE 275/80R22.5
P3	PROBLEMA
MARCA-MEDIDA-P3	S/N
P4	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P4	S/N
P5	S/N
MARCA-MEDIDA-P5	S/N
P6	BUEN ESTADO
MARCA-MEDIDA-P6	JINYU 275/80R22.5
P7	S/N
MARCA-MEDIDA-P7	S/N

P8	S/N
MARCA-MEDIDA-P8	S/N
P9	S/N
MARCA-MEDIDA-P9	S/N
P10	S/N
MARCA-MEDIDA-P10	S/N

ÁREA MANTENCIÓN

TIPO TRABAJO	CORRECTIVA
PROBLEMA ENCONTRADO	NO SE ENCUENTRA DETALLE
FECHA INGRESO	S/N
FECHA SALIDA	S/N
OBSERVACIONES TRABAJO	S/N

IMÁGENES POSTERIOR A LA INSPECCIÓN



2025-01-21 18:39:06
Ezequiel Zuñiga



2025-01-21 18:39:05
Ezequiel Zuñiga



2025-01-21 18:39:05
Ezequiel Zuñiga



2025-01-21 18:39:05
Ezequiel Zuñiga

FIRMAS DEL REPORTE

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Informador: Ezequiel Zuñiga

Firma Editor: S/N

NO EXISTE FIRMA ASOCIADA

Firma Asignada: Ezequiel Zuñiga

HISTÓRICO

CREADO POR	CREADA EL	ESTATUS	TIEMPO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	GEOLOCACIÓN
EZEQUIEL ZUÑIGA	2025-01-21 18:39:03	PENDIENTE			ECHAURREN 130, 8370065 SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE