

第8回 安定判別2 ゲイン余裕・位相余裕

# 制御工学Ⅱ



ナイキスト簡易安定判別法の復習

位相交差周波数、ゲイン交差周波数

ゲイン余裕、位相余裕

ボード線図を用いたゲイン余裕、位相余裕

・ 前回7: 安定判別(1) フィードバック系の安定性

・ 開ループ特性と応答

・ 制御特性

・ 開ループと内部安定

・ ナイキストの安定判別法

## 単純化されたナイキストの安定判別法



開ループ伝達関数が安定な場合  $\pi=0$  より

閉ループ不安定極  $Z=0$

となるためには  $N=0$  でなければならない( $Z=N+\pi$ )ことから

単純化されたナイキストの安定判別法

[ステップ1] 開ループ伝達関数の極の中に、その実部が正となるものがないことを確認する。  $N=0$  のこと

[ステップ2] 開ループ伝達関数のベクトル軌跡  $P(j\omega)C(j\omega)$  を角周波数  $\omega=0 \sim +\infty$  の範囲で描く。  $G(j\omega)$  のこと

[ステップ3]  $\omega$  を0から $\infty$ へ変化させたとき、この開ループ伝達関数のベクトル軌跡が点  $(-1,0)$  をつねに左に見るように動くならば、系は安定である。また、右に見れば系は不安定となる。

## 簡易判別法



■ 開ループ特性が安定であるとして簡易判別法を適用する

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad K=3, 6, 12$$

$K=3$  のとき

点  $(-1,0)$  を常に左に見る

⇒ 安定

$K=6$  のとき



ちょうど点  $(-1,0)$  を通過する

⇒ 安定限界

$K=12$  のとき

点  $(-1,0)$  を右にみるようになる


⇒ 不安定



## 差周波数

高かったゲインが周波数が上がるにつれて小さくなり、  
ちょうど1になる点、すなわち単位円を横切る周波数を  
ゲイン交差周波数  $\omega_{gc}$  と呼び  $|L(j\omega_{gc})|=1$  である。

この時  $\angle L(j\omega_{gc}) > -180^\circ$ ,  $\angle L(j\omega_{gc}) < 180^\circ$  安定  
 $\angle L(j\omega_{gc}) = -180^\circ$  安定限界  
 $\angle L(j\omega_{gc}) < -180^\circ$  不安定 である。




おれり

## 位相差周波数

低周波から位相が遅れ、位相の遅れがちょうど  $-180^\circ$  になる点、  
すなわちベクトル軌跡が実軸を横切る周波数を  
位相差周波数  $\omega_{pc}$  と呼び  $\angle L(j\omega_{pc}) = -180^\circ$  である。

この時  $|L(j\omega_{pc})| < 1$  安定  
 $|L(j\omega_{pc})| = 1$  安定限界  
 $|L(j\omega_{pc})| > 1$  不安定 である。



## ナイキスト線図で見たゲイン余裕と位相余裕

■ベクトル軌跡が点  $(-1, j0)$  から離れていれば安定であり、  
不安定になるまでの余裕を安定余裕という

ベクトル軌跡が点  $(-1, 0)$  からある程度離れて  
いるならば、安定余裕がある。

ゲイン余裕 GM

あとどれだけゲインを増やすと  
制御系が不安定になるか。

$$GM = \frac{1}{OP} \text{ (dB)}$$

$$= 0\text{dB} - 20\log_{10} |L(j\omega_{pc})|$$

位相余裕 PM

あとどれだけ位相が遅れると  
制御系が不安定になるか。

$$PM = \angle GOP \text{ (}^\circ\text{)}$$





図 ゲイン余裕, 位相余裕

## ボード線図と対比1

ボード線図での読み取り (a) 位相が  $-180^\circ$  より進む  $\Rightarrow$  安定  
 (b) 位相が  $-180^\circ$  ちょうど  $\Rightarrow$  安定限界  
 (c) 位相が  $-180^\circ$  より遅れる  $\Rightarrow$  不安定


ゲイン交差周波数  $\omega_{gc}$  で PM を読み取る。



## ボード線図と対比2

$G = 20\log_{10} |L(j\omega_{pc})|$  (a) ゲインが 0 dB より低い  $\Rightarrow$  安定  
 (b) ゲインが 0 dB ちょうど  $\Rightarrow$  安定限界  
 (c) ゲインが 0 dB より高い  $\Rightarrow$  不安定


位相差周波数  $\omega_{pc}$  で GM を読み取る。





## ボード線図とナイキスト線図の比較

- ゲイン交差周波数で $-180^\circ$ までの位相角=位相余裕を見る
- 位相交差周波数で0dBまでのゲイン=ゲイン余裕を見る



## ボード線図の事例

- 虚軸に極を持つ安定な事例  
(虚軸上に極がある場合)


$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad (K=3)$$

ゲイン交差周波数  
 $\omega_{gc} \approx 0.97$



位相余裕  
 $PM \approx 20^\circ$

位相交差周波数  
 $\omega_{pc} \approx 1.41$

ゲイン余裕  
 $GM \approx 6 \text{ dB}$



## ボード線図で見たゲイン余裕と位相余裕



$$G_r(s) = \frac{P(s)C(s)}{1+P(s)C(s)} = \frac{K_f(10)^2}{s^3 + (10)s^2 + (10)s + K_f(10)^2} \quad (8.2)$$

# 演習1

開ループ伝達関数を  $L(s) = \frac{20}{s(s^2 + 5s + 2)}$  とした場合、ゲイン余裕を求め、さらにフィードバック制御系の安定を判別せよ。

$$1) L(j\omega) = \frac{20}{j\omega \{ (j\omega)^2 + 5j\omega + 2 \}} = \frac{20 [-5\omega^2 + j(\omega^3 - 2\omega)]}{(-5\omega^2)^2 + (\omega^3 - 2\omega)^2} \quad \text{から}$$

2) 位相差交差周波数は虚部が0であるから、 $\omega^3 - 2\omega = 0$  から

$$\omega_{pc} = \sqrt{2}$$

3) この時のゲイン余裕は

$$|L(j\omega_{pc})| = \frac{20 [-5\omega_{pc}^2]}{(-5\omega_{pc}^2)^2} = \frac{20}{-5 \cdot 2} = -2$$

$$GM = 20 \log_{10} \frac{1}{|L(j\omega)|} = -6 \text{ [dB]}$$

はたしてこれは安定か?


不安定



$$s = 0, \quad s = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$



$$= \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$= \frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \approx -4.12, \quad \frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \approx -0.88$$



## 演習1...続き

■ 安定判別はゲイン余裕がマイナスとなって ~~不安定~~



$$N = -1$$

$$\pi = 180^\circ$$

$$N = -1$$

$$\pi = 180^\circ \Rightarrow Z = 2$$

## まとめ

- 簡略化されたナイキストの安定判別について復習し、
- 位相余裕・ゲイン余裕について学習した。
- 位相余裕はゲイン交差周波数における位相が  $-180^\circ$  に至るまでの遅れ角をいい、
- ゲイン余裕は位相差交差周波数におけるゲインが 0dBを越さない大きさをいう。
- これらをボードで線図を見て、安定を判別することを学習した。

