

CORONA

Datos actualizados: 2024-11-24

INSPECCIONADO

70

AMARILLO

41

58,6%

VERDE

28

40,0%


NO AFECTADO

1

1,4%

Negro: colapso o ruinas
Rojo: edificio con daños y riesgo
Amarillo: edificio con daños
Verde: sin daños aparentes
Violeta: no afectado
Azul claro: pendiente de mapear

URGENTE: Nº de elementos que requieren actuación urgente
No operativo: Nº de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)
Sótano inundado: El color naranja indica sótano inundado



Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviend..	Uso	Fecha	Anomalías				Requieren actuación urgente									
	5569808YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	16	0	industrial	17/11/2024													0	
	5569805YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	10	3	residencial	17/11/2024													0	
	5469915YJ2656N	PZ MAYOR	7	1	residencial	17/11/2024													0	
	5469914YJ2656N	PZ MAYOR	6	2	residencial	17/11/2024													3	
	5469913YJ2656N	PZ MAYOR	5	0	servicios ..	17/11/2024													1	
	5469912YJ2656N	PZ MAYOR	4	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469909YJ2656N	PZ MAYOR	1	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469907YJ2656N	CL SANT ANTONI	14	1	residencial	17/11/2024													3	
	5469906YJ2656N	CL SANT ANTONI	12	1	residencial	17/11/2024													3	
	5469904YJ2656N	CL SANT ANTONI	8	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469903YJ2656N	CL SANT ANTONI	6	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469901YJ2656N	CL SANT ANTONI	2	1	residencial	17/11/2024													0	
	5469318YJ2656N	CL MESTRE FEDERIC VENTINI	7	4	residencial	17/11/2024													0	
	5469317YJ2656N	CL MESTRE FEDERIC VENTINI	9	1	residencial	17/11/2024													1	
	5469316YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	1	1	residencial	17/11/2024													0	
	5469313YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	9	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469312YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	11	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469311YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	13	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469308YJ2656N	CL SANT ANTONI	1	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469307YJ2656N	CL SANT ANTONI	3	1	residencial	17/11/2024													2	
	AMARILLO 5469305YJ2656N	CL SANT ANTONI	7	1	residencial	17/11/2024													2	
	5469302YJ2656N	CL SANT ANTONI	13	1	residencial	17/11/2024													2	
	5468203YJ2656N	CL CORONA DE JESUS	6	1	residencial	17/11/2024													2	
	5569807YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	14	1	residencial	16/11/2024													4	
	5569804YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	8	0	industrial	16/11/2024													2	
	5568113YJ2656N	CL FORN DEL	1	1	residencial	16/11/2024													2	
	5568111YJ2656N	CL FORN DEL	5	1	residencial	16/11/2024													3	
	5568110YJ2656N	CL FORN DEL	7	1	residencial	16/11/2024													3	
	5568106YJ2656N	CL FORN DEL	15	0	industrial	16/11/2024													0	
	5469911YJ2656N	PZ MAYOR	3	3	residencial	16/11/2024													0	
	5469910YJ2656N	PZ MAYOR	2	1	residencial	16/11/2024													0	
	5469319YJ2656N	CL MESTRE FEDERIC VENTINI	5	1	residencial	16/11/2024													0	
	5469310YJ2656N	CL DOCTOR GOMEZ FERRER	15	1	residencial	16/11/2024													2	
	5469304YJ2656N	CL SANT ANTONI	9	1	residencial	16/11/2024													3	
	5468206YJ2656N	CL FORN DEL	6	1	residencial	16/11/2024													1	
	5568108YJ2656N	CL FORN DEL	11	1	residencial	11/11/2024													2	
	5568105YJ2656N	CL FORN DEL	17	0	industrial	11/11/2024													1	
	5568104YJ2656N	CL FORN DEL	19	1	residencial	11/11/2024													1	
	5468204YJ2656N	CL CORONA DE JESUS	8	1	residencial	11/11/2024													1	
	5468202YJ2656N	CL CORONA DE JESUS	4	1	residencial	11/11/2024													2	
	5468201YJ2656N	CL CORONA DE JESUS	2	1	residencial	11/11/2024													1	
							0	0	1	2	3	4	0	1	2	0	0	0	0	0
							Sótano	PBaja	Fachada	Perimetro	S_Urgente	PB_Urgen..	F_Urgente	URGENTE	No Operat..	S_Inundado				

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.