



PAIPORTA

Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviendas	Uso	Fecha										
NEGRO	2477104YJ2627N	CL ALQUERIA QUIN..	1	1	residencial	11/11/2024										2
ROJO	2375114YJ2627N	CL DR CAJAL	16	1	residencial	17/11/2024										0
	2376603YJ2627N	PZ CERVANTES	8	0	residencial	17/11/2024										0
	2477103YJ2627N	CL ALQUERIA QUIN..	3	1	residencial	11/11/2024										0
	2477106YJ2627N	CL MUSIC VICENT P..	5	4	residencial	11/11/2024										0
AMARILLO	2280403YJ2628S	CL MIGUEL GRAU	5	1	residencial	12/11/2024										0
	2379103YJ2627N	CL SALVADOR GINER	15	3	residencial	12/11/2024										0
	2379105YJ2627N	CL SALVADOR GINER	11	4	residencial	12/11/2024										0
							0 2 4	0 2 4 6	0 2 4	0	0 1 2 3	0 2 4	0 1 2 3	0 2 4 6	0 1 2 3	
							Sótano	PBaja	Fachada	Perímetro	S_Urgente	PB_Urgente	F_Urgente	URGENTE	No Operati..	



La tabla sólo muestra las referencias catastrales en las que se ha indicado que se requiere una actuación urgente.

Negro: colapso o ruinas
Rojo: edificio con daños y riesgo
Amarillo: edificio con daños
Verde: sin daños aparentes
Violeta: no afectado
Azul claro: pendiente de mapear

Perímetro: otras anomalías en el perímetro de la edificación
URGENTE_N: número de elementos que requieren actuación urgente
No operativo: número de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.