


XIRIVELLA

Datos actualizados: 2024-11-24

INSPECCIONADO


2

AMARILLO



1 50,0%

VERDE



1 50,0%

Negro: colapso o ruinas
Rojo: edificio con daños y riesgo
Amarillo: edificio con daños
Verde: sin daños aparentes
Violeta: no afectado
Azul claro: pendiente de mapear

URGENTE: Nº de elementos que requieren actuación urgente
No operativo: Nº de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)
Sótano inundado: El color naranja indica sótano inundado



Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviend..	Uso	Fecha	Anomalías				Requieren actuación urgente				
AMARILLO	1719911YJ2711N	CL JOAQUIN ORERO	19	1	residencial	17/11/2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
							0	0	1	2	0	1	2	3	4
							Sótano	PBaja	Fachada	Perimetro	S_Urgente	PB_Urgen..	F_Urgente	URGENTE	No Operat.. S_Inundado

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.