

Identificación de la inspección:	6731e7d25a03b230beaa26a7
Grupo:	MAPEO PAIPORTA
Misión:	S2A AJUNTAMENT
Capa de la misión:	PAIPORTA_46188
Descripción misión:	
Inspector:	Laura
E-mail:	l.sanchisguerrero@gmail.com
N.Teléfono:	685402364
Referencia:	2380102YJ2628S
Nombre:	CL MESTRE R N GALAN, 3, PAIPORTA
Creada:	November 11th 2024, 12:17:38 pm
Estado:	FINISHED - November 12th 2024, 10:10:09 am
Resultado:	RED - November 11th 2024, 12:17:38 pm
Descripción inspección:	
Total fotos:	1

Identificación del formulario:	672e7fe327d61b4022858808		
Título del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Descripción del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Formulario actualizado:	November 12th 2024, 3:16:04 pm		
5. Zonas mapeada del edificio	Tipo mapeo	Exterior	
	Observaciones del mapeo	Precintado por la policía local	
7. Mapeo anomalías sótano	Sótano inundado	false	
	7.1 Deformación	¿ Tiene daños?	false
		¿ Requiere actuación urgente?	false
	7.2 Fisuras	¿ Tiene daños?	false
		¿ Requiere actuación urgente?	false
	7.3 Desprendimientos	¿ Tiene daños?	false
		¿ Requiere actuación urgente?	false
	7.4 Humedad Ambiente	¿ Tiene daños?	false
	7.5 Instalaciones saneamientos	¿ Tiene daños?	false
	7.6 Instalaciones abastecimientos	¿ Tiene daños?	false
	7.7 Instalaciones electricidad	¿ Tiene daños?	false
	7.8 Instalaciones gas	¿ Tiene daños?	false
	8. Mapeo anomalías planta baja	8.1 Deformación	¿ Tiene daños?
¿ Requiere actuación urgente?			false
8.2 Fisuras		¿ Tiene daños?	false
		¿ Requiere actuación urgente?	false
8.3 Desprendimientos		¿ Tiene daños?	false

		¿Requiere actuación urgente?	false
	8.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	false
	8.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
	8.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
	8.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false
	8.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false
	8.9 Accesibilidad / Ascensor	¿Tiene daños?	false
	8.10 Espacios no operativos	Cocina	false
		Baños	false
		Dormitorios	false
		Estar	false
		Patio exterior	false
9. Mapeo anomalías fachada	9.1 Condiciones de seguridad ciudadana	¿Faltan puertas, ventanas y/o paramentos?	false
	9.2 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	9.3 Fisuras	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	9.4 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	9.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
	9.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
	9.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false
	9.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false

10. Otras anomalías en el perímetro de la edificación	<table><tr><td>Acera practicable</td><td>false</td></tr><tr><td>Mobilirario urbano</td><td>false</td></tr><tr><td>Vallado</td><td>false</td></tr></table>	Acera practicable	false	Mobilirario urbano	false	Vallado	false
Acera practicable	false						
Mobilirario urbano	false						
Vallado	false						
Observaciones legales	El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.						

Número de foto: 1/1

Referencia: 2380102YJ2628S

Nombre: CL MESTRE R N GALAN, 3, PAIPORTA

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 11:06:46 am

URL de la imagen: <https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJfaWQiOiI2NzMzMjhiNjVlZW44MzhmN2E3MTA4MGEiLCJ0eXBlljoicGljdHVyZSI6ImhhdCI6MTczMTQyMDk2MywiZXhwIjoxNzYxMjYzZfQ.Mns8fpeBH2QLAoN1nCsPWL1NzS8sZbOVFrSRK4MtZQs>

