


CHIVA							Anomalías					Requieren actuación urgente				
Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviend..	Uso	Fecha										
NEGRO	6187304YJ0668N	CL GARZAS, LAS	8	0	agricultu..	16/11/2024	●		■	■	●	●	●	●	●	5
ROJO	4997806YJ0649N	UR BOSQUE U12	293	1	residencial	16/11/2024			■	■	●	●	●	●	●	5
	3291902XJ0629S	CL CARPINTEROS-LOS FELIPE	2	1	residencial	14/11/2024				■	●	●	●	●	●	0
							0 1 2	0	0 2 4 6 8 0	0 1 2 0 1 2 3 4	0	0 2 4	0 1 2 0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 5	
							S_Inundado	Sótano	PBaja	Fachada	Perímetro	S_Urgente	PB_Urgente	F_Urgente	URGENTE	No Operat..

INSPECCIONADO		54
NEGRO	●	1 1,9%
ROJO	●	13 24,1%
AMARILLO	●	18 33,3%
VERDE	●	4 7,4%
NO AFECTADO	●	18 33,3%
PENDIENTE	●	60 0,0%



La tabla sólo muestra las referencias catastrales en las que se ha indicado que se requiere una actuación urgente.

- Negro:** colapso o ruinas
Rojo: edificio con daños y riesgo
Amarillo: edificio con daños
Verde: sin daños aparentes
Violeta: no afectado
Azul claro: pendiente de mapear
- Perímetro:** otras anomalías en el perímetro de la edificación
URGENTE_N: número de elementos que requieren actuación urgente
No operativo: número de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.