








ALDAIA							Anomalías					Requieren actuación urgente			
Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviend..	Uso	Fecha									
AMARILLO	8713611YJ1781S	PZ EUROPA	7	25	residencial	12/11/2024									
							0	0 1 2 3	0 1 2	0	0	0 1 2	0	0	0
							S_Inundado	Sótano	PBaja	Fachada	Perímetro	S_Urgente	PB_Urgente	F_Urgente	URGENTE No Operat..

INSPECCIONADO		130
ROJO		4 3,1%
AMARILLO		35 26,9%
VERDE		51 39,2%
NO AFECTADO		40 30,8%
PENDIENTE		72 0,0%
		



La tabla sólo muestra las referencias catastrales en las que se ha indicado que se requiere una actuación urgente.

- Negro:** colapso o ruinas  
**Rojo:** edificio con daños y riesgo  
**Amarillo:** edificio con daños  
**Verde:** sin daños aparentes  
**Violeta:** no afectado  
**Azul claro:** pendiente de mapear

- Perímetro:** otras anomalías en el perímetro de la edificación  
**URGENTE\_N:** número de elementos que requieren actuación urgente  
**No operativo:** número de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)

Download PDF

**Observaciones legales:** El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.