








SEDAVI							Anomalías					Requieren actuación urgente				
Resultado	Referencia	Calle	Nº	Viviend..	Uso	Fecha										
NEGRO	5176310YJ2657N	AV MADRID DE	44	0	0	11/11/2024										
	5176313YJ2657N	AV MADRID DE	50	16	residencial	11/11/2024										
	5075713YJ2657N	AV GOMEZ FERRER	24	1	residencial	11/11/2024										
							0	0	0 2 4	0 1 2	0	0	0 2 4	0 1 2	0 2 4	0
							S_Inundado	Sótano	PBaja	Fachada	Perímetro	S_Urgente	PB_Urgente	F_Urgente	URGENTE	No Operativo

INSPECCIONADO		75
NEGRO		1 1,3%
ROJO		2 2,7%
AMARILLO		18 24,0%
VERDE		53 70,7%
NO AFECTADO		1 1,3%
PENDIENTE		461 0,0%



La tabla sólo muestra las referencias catastrales en las que se ha indicado que se requiere una actuación urgente.

- Negro:** colapso o ruinas
Rojo: edificio con daños y riesgo
Amarillo: edificio con daños
Verde: sin daños aparentes
Violeta: no afectado
Azul claro: pendiente de mapear
- Perímetro:** otras anomalías en el perímetro de la edificación
URGENTE_N: número de elementos que requieren actuación urgente
No operativo: número de elementos no operativos (cocina, baños, dormitorios, estar, patio exterior)

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.