

| | |
|----------------------------------|--|
| Identificación de la inspección: | 6731e7d25a03b230beaa26a7 |
| Grupo: | MAPEO PAIPORTA |
| Misión: | S2A AJUNTAMENT |
| Capa de la misión: | PAIPORTA_46188 |
| Descripción misión: | |
| Inspector: | Laura |
| E-mail: | l.sanchisguerrero@gmail.com |
| N.Teléfono: | 685402364 |
| | |
| Referencia: | 2380102YJ2628S |
| Nombre: | CL MESTRE R N GALAN, 3, PAIPORTA |
| Creada: | November 11th 2024, 12:17:38 pm |
| Estado: | FINISHED - November 12th 2024, 10:10:09 am |
| Resultado: | RED - November 11th 2024, 12:17:38 pm |
| Descripción inspección: | |
| Total fotos: | 1 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| Identificación del formulario: | 672e7fe327d61b4022858808 | | |
| Título del formulario: | Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1 | | |
| Descripción del formulario: | Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1 | | |
| Formulario actualizado: | November 12th 2024, 1:43:01 pm | | |
| 5. Zonas mapeada del edificio | Tipo mapeo | Exterior | |
| | Observaciones del mapeo | Precintado por la policía local | |
| 7. Mapeo anomalías sótano | Sótano inundado | false | |
| | 7.1 Deformación | ¿ Tiene daños? | false |
| | | ¿ Requiere actuación urgente? | false |
| | 7.2 Fisuras | ¿ Tiene daños? | false |
| | | ¿ Requiere actuación urgente? | false |
| | 7.3 Desprendimientos | ¿ Tiene daños? | false |
| | | ¿ Requiere actuación urgente? | false |
| | 7.4 Humedad Ambiente | ¿ Tiene daños? | false |
| | 7.5 Instalaciones saneamientos | ¿ Tiene daños? | false |
| | 7.6 Instalaciones abastecimientos | ¿ Tiene daños? | false |
| | 7.7 Instalaciones electricidad | ¿ Tiene daños? | false |
| | 7.8 Instalaciones gas | ¿ Tiene daños? | false |
| | 8. Mapeo anomalías planta baja | 8.1 Deformación | ¿ Tiene daños? |
| ¿ Requiere actuación urgente? | | | false |
| 8.2 Fisuras | | ¿ Tiene daños? | false |
| | | ¿ Requiere actuación urgente? | false |
| 8.3 Desprendimientos | | ¿ Tiene daños? | false |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------|
| | | ¿Requiere actuación urgente? | false |
| | 8.4 Humedad Ambiente | ¿Tiene daños? | false |
| | 8.5 Instalaciones saneamientos | ¿Tiene daños? | false |
| | 8.6 Instalaciones abastecimientos | ¿Tiene daños? | false |
| | 8.7 Instalaciones electricidad | ¿Tiene daños? | false |
| | 8.8 Instalaciones gas | ¿Tiene daños? | false |
| | 8.9 Accesibilidad / Ascensor | ¿Tiene daños? | false |
| | 8.10 Espacios no operativos | Cocina | false |
| | | Baños | false |
| | | Dormitorios | false |
| | | Estar | false |
| | | Patio exterior | false |
| 9. Mapeo anomalías fachada | 9.1 Condiciones de seguridad ciudadana | ¿Faltan puertas, ventanas y/o paramentos? | false |
| | 9.2 Deformación | ¿Tiene daños? | false |
| | | ¿Requiere actuación urgente? | false |
| | 9.3 Fisuras | ¿Tiene daños? | false |
| | | ¿Requiere actuación urgente? | false |
| | 9.4 Desprendimientos | ¿Tiene daños? | false |
| | | ¿Requiere actuación urgente? | false |
| | 9.5 Instalaciones saneamientos | ¿Tiene daños? | false |
| | 9.6 Instalaciones abastecimientos | ¿Tiene daños? | false |
| | 9.7 Instalaciones electricidad | ¿Tiene daños? | false |
| | 9.8 Instalaciones gas | ¿Tiene daños? | false |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|--------------------|-------|---------|-------|
| | | | | | | | |
| 10. Otras anomalías en el perímetro de la edificación | <table><tr><td>Acera practicable</td><td>false</td></tr><tr><td>Mobilirario urbano</td><td>false</td></tr><tr><td>Vallado</td><td>false</td></tr></table> | Acera practicable | false | Mobilirario urbano | false | Vallado | false |
| Acera practicable | false | | | | | | |
| Mobilirario urbano | false | | | | | | |
| Vallado | false | | | | | | |
| Observaciones legales | El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo. | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Número de foto: | 1/1 |
| Referencia: | 2380102YJ2628S |
| Nombre: | CL MESTRE R N GALAN, 3, PAIPORTA |
| Título foto: | |
| Descripción foto: | |
| Fecha foto: | November 12th 2024, 11:06:46 am |
| URL de la imagen: | https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJfaWQiOiI2NzMzMjhiNjVlZW44MzhmN2E3MTA4MGEiLCJ0eXBlljoicGljdHVyZSI6ImhhdCI6MTczMTQxNTM4MSwiZXhwIjoxNzMxNTg4MTgxfQ.aCABe2QsvzHLKhRyOZBVw8rTJpOt6Jvw2dLTLfuWtOk |

