

# **第四章 电力系统稳定分析**

## **(Power System Stability Analysis )**

### **第十三讲 电力系统稳定的基本概念与数学模型**

**(Basic Concept of Power System Stability and  
Mathematical Model)**

# 专家的观点

新型电力系统的电力电量问题可以通过资金投入来解决；

新型电力系统的**稳定性问题**却无法通过投资来解决。

什么是**稳定性问题**？

潮流计算的结果：发电机出力、节点电压、线路潮流、负荷功率均确定了，真实的系统能否**按此潮流运行**？有干扰后，系统能否维持在该潮流运行？

# 问题

- 1、稳定性的含义？两个要素是什么？
- 2、稳定性的数学描述？
- 3、线性系统与非线性系统稳定性分析方法？
- 4、同步发电机转子运动方程？
- 5、功角稳定分析时哪些动态可以忽略？为什么？
- 6、功角稳定分析中同步发电机的简化数学模型
- 7、凸、隐极机的相量图及功角方程

# §1 稳定性的基本含义

## 一、什么是稳定性

---

**稳定性：稳固安定。**


**Stability:**

the property of a body that causes it when disturbed from a condition of equilibrium or steady motion to develop forces or moments that restore the original condition. (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary)


**稳定性：物体（系统）维持某一平衡状态的一种能力和性质！**

## 二、稳定与平衡


### 物理的概念



(a) 稳定平衡点



(b) 不稳定平衡点



(c) 随动平衡


1、稳定性必然与**平衡点**相联系 - 平衡点稳定性

2、稳定与否与**干扰**的大小有关。

干扰--扰动!

平衡状态或  
稳定状态<sup>5</sup>

# 稳定分析背后的方程



$$\begin{cases} N = mg \cos \theta \\ ma = m \frac{d^2(L\theta)}{dt^2} = -mg \sin \theta \end{cases}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin \theta \approx -\frac{g}{L} \theta \quad |\theta| \ll 1$$

平衡状态:

$$\begin{cases} \theta = 0 \\ \frac{d\theta}{dt} = 0 \end{cases}$$

$$\theta(t) = C_1 e^{j\sqrt{\frac{g}{L}}t} + C_2 e^{-j\sqrt{\frac{g}{L}}t} = C \cos(\sqrt{\frac{g}{L}}t + \varphi)$$

### 三、系统稳定性的数学描述

对于微分方程描述的**自治**动力学系统

$$\frac{d\bar{x}(t)}{dt} = \bar{f}(\bar{x}(t)) \quad \leftarrow \quad \frac{d\bar{x}(t)}{dt} = \bar{f}(\bar{x}(t)) + g(u(t))$$

$\bar{x}(t) \in R^n$ ,  $\bar{f}$  为  $R^n \rightarrow R^n$  的映射

如果  $\bar{x}_e \in R^n$  且  $\bar{f}(\bar{x}_e) = 0$

则称  $\bar{x}_e$  为系统的**平衡点**，或**平衡状态**？

$\bar{x}(t) = \bar{x}_e$  时，即系统处在平衡状态，  
若**没有干扰**，系统状态**不会随时间变化即静止**！

# 平衡点稳定的数学描述

对某一 $\delta > 0$ ，如果对任意的与平衡点  $\bar{x}_e$  距离小于 $\delta$  的初始运行点  $\bar{x}_0$


即  $\forall \bar{x}_0$  满足  $\|\bar{x}_0 - \bar{x}_e\| < \delta$

微分方程

$$\begin{cases} \frac{d\bar{x}(t)}{dt} = \bar{f}(\bar{x}(t)) \\ \bar{x}(0^-) = \bar{x}_0 \end{cases}$$

的解满足  $t \rightarrow +\infty, \bar{x}(t) \rightarrow \bar{x}_e$

称之为在平衡点  $\bar{x}_e$  **稳定**。



$\bar{x}_0$  与平衡点  $\bar{x}_e$  的距离反映干扰的大小



**系统稳定与什么有关？**

**平衡点的性质及干扰的大小有关。**

**线性系统的稳定性与干扰大小有无关系？**

# 四、系统稳定性的分析方法

---

## 1. 线性系统稳定性的分析方法

$$\frac{d\bar{x}(t)}{dt} = A \cdot \bar{x}(t) + B$$

$\bar{x}(t) \in R^n$ ,  $A \in R^{n \times n}$  为  $n$  阶可逆的常数阵,  $B \in R^n$  为常向量

试分析系统的稳定性

解:

(1) 先求平衡点

$$\text{令 } \frac{d\bar{x}(t)}{dt} = 0$$

得平衡点  $\bar{x}_e = -A^{-1} B$

$$\text{令 } \bar{y}(t) = \bar{x}(t) - \bar{x}_e = \bar{x}(t) + A^{-1} B$$

得到

$$\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = A \cdot \bar{y}(t)$$

# 线性系统的稳定性

---

对于线性系统

$$\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = A \cdot \bar{y}(t)$$

- (1) 若A的**特征根实部全为负**，则系统在平衡点稳定；
- (2) 若A的特征根至少有一个**实部为正**，则系统在平衡点不稳定（发散）；
- (3) A的特征根有**纯虚数根**，其它特征根实部全为负，则系统**振荡**。

# 例题

请分析如下微分方程描述系统的稳定性

$$(1) \quad \frac{dx(t)}{dt} = 2$$

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + D \frac{d\theta(t)}{dt} = -\frac{g}{L} \theta(t) \\ (D = 2, g = 9.8, L = 1.0) \end{cases}$$

解：

(1) 先求平衡点

$$\text{令 } \frac{dx}{dt} = 0$$

平衡点不存在，系统不稳定。

(2) 一般先化为状态方程，令

$$x_1(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

则得到状态方程：

$$\begin{bmatrix} \frac{d\theta(t)}{dt} \\ \frac{dx_1(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9.8 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta(t) \\ x_1(t) \end{bmatrix} \quad (*)$$

求平衡点

$$\begin{bmatrix} \frac{d\theta(t)}{dt} \\ \frac{dx_1(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得到平衡点 (0, 0)

求 (\*) 的特征方程及特征根

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 9.8 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = 0, \text{ 即 } \lambda(\lambda + 2) + 9.8 = 0, \text{ 得 } \lambda_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{1.2}$$

是两个**实部为负**的复根，因此平衡点是**稳定的**。

# 非线性系统的稳定性分析方法

---

$$\begin{cases} \frac{d\bar{x}(t)}{dt} = \bar{f}(\bar{x}(t)) \\ \bar{x}_e \text{为平衡点} \end{cases} \quad (1)$$

$\bar{x}(t) \in R^n$ ,  $\bar{f}$  为  $R^n \rightarrow R^n$  的非线性映射


**非线性自治系统的稳定性分析方法分为：**

**(1) 小扰动稳定性分析**

**(2) 大扰动稳定性分析—尚无通用的方法**

## §2、电力系统稳定性的概念

### 2.1 电力系统的数学模型



**单机无穷大系统**

**---分析电力系统机电稳定性的最重要模型**

# 一、同步发电机的数学模型（重点）

绕组电压方程

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ u_f \\ u_D \\ u_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p\psi_d - \omega\psi_q \\ p\psi_q + \omega\psi_d \\ p\psi_0 \\ p\psi_f \\ p\psi_D \\ p\psi_Q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r_f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r_D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

绕组的磁链方程

$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_d & 0 & 0 & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & 0 & 0 & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & 0 & 0 & X_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

稳定性分析中 $\omega$ 变化，是重点关注的量  
 ---转子运动方程（考虑机电暂态）



## 二、转子运动方程


假定转子刚性，有

$$J \frac{d\Omega}{dt} = M_m - M_e - M_D$$

$J$ —转子的转动惯量

$\Omega$ —机械角速度


$M_m$ 、 $M_e$ 、 $M_D$  - 机械转矩、电磁转矩、阻尼转矩



## 转子的转动惯量

$$J = mR_{\text{等效}}^2 = \frac{1}{4}mD_{\text{等效}}^2$$

$R_{\text{等效}}$  为等效半径



半径为 $R$ 的圆柱体

$$J = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{8}mD^2$$

制造厂家提供发电机的飞轮转矩:

$$GD_{\text{等效}}^2$$

(G为重量, 单位为公斤)

$$J = \frac{GD_{\text{等效}}^2}{4}$$

额定机械角速度为 $\Omega_0$ ，额定电角速度 $\omega_0 = p_p \Omega_0$ ，  
转子额定转速时的动能为：

$$W_k = \frac{1}{2} J \Omega_0^2 \Rightarrow J = \frac{2W_k}{\Omega_0^2}$$

有

$$\frac{2W_k}{\Omega_0^2} \frac{d\Omega}{dt} = M_m - M_e - M_D$$

功率基值 -  $S_B$ ， 转矩基值 $M_B = S_B / \Omega_0$

标么化：

$$T_J \frac{d\Omega_*}{dt} = M_{m*} - M_{e*} - M_{D*} = \Delta M_*$$

$$T_J \frac{d\Omega_*}{dt} = M_{m*} - M_{e*} - M_{D*}$$

$$T_J = \frac{2W_k}{S_B} = \frac{J\Omega_0^2}{S_B}$$

**惯性时间常数，单位为秒。**

**因**


$$\omega_* = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{p_p \Omega}{p_p \Omega_0} = \Omega_*$$

∴

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d\omega}{dt} = T_J \frac{d\omega_*}{dt} = M_{m*} - M_{e*} - M_{D*}$$

设转子转速为 $\omega$ ，某参考相量 $\dot{U}$ 转速为 $\omega_0$ ，  
转子 $q$ 轴与 $\dot{U}$ 的夹角 $\delta$ 称为发电机对 $\dot{U}$ 的**相对转子角**。

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_0 \\ \frac{d\delta^2}{dt^2} = \frac{d\omega}{dt} \end{cases}$$



∴

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d\omega}{dt} = \frac{T_J}{\omega_0} \frac{d\delta^2}{dt^2} = M_{m^*} - M_{e^*} - M_{D^*}$$

假定  $\omega \approx \omega_0 \leftrightarrow \Omega \approx \Omega_0$ , 什么意思?

功率与力矩:  $P = M\Omega$

力矩的标么值 = 功率的标么值?

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_0 \\ \frac{T_J}{\omega_0} \frac{d\omega}{dt} = M_{m*} - M_{e*} - M_{D*} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega_* - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega_*}{dt} = P_{m*} - P_{e*} - P_{D*} \end{cases}$$

省略标么值的\*号，得到**标么转子运动方程**：

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e - P_D \end{cases}$$

除 $\delta$ 、 $t$ 、 $T_J$ 、 $\omega_0$ 外，其余变量为标么值

简化分析中常常**忽略阻尼转矩**！

## 发电机惯性时间常数（自学）

$$T_J = \frac{J\Omega_0^2}{S_B} = \frac{\frac{1}{4}GD^2 \cdot \Omega_0^2}{S_B} = \frac{GD^2}{4S_B} \left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2 = \frac{2.74GD^2}{1000S_B} n^2$$

厂家给出 $T_J$ 时，取 $S_B=S_N$ 为发电机额定容量， $n$ 为转子转速（转/分）， $T_J$ 单位为秒。

$T_J$ 物理意义：

$$T_J \frac{d\omega}{dt} = \Delta M \Rightarrow T_J \int_0^1 d\omega = \int_0^{t_1} \Delta M dt$$



若 $\Delta M = 1$ ，则

$$T_J = \int_0^{t_1} 1 \cdot dt = t_1$$

意义：在发电机转子上施加额定转矩使转子加速，转子由静止到额定转速所需的时间。

英美国家，用另一个参数 $H_J$ 表示转子惯量

$$H_J = \frac{T_J}{2} = \frac{\text{转子额定转速时的动能}}{\text{容量基值}}$$

# 三、同步发电机的详细数学模型

绕组电压方程  
(考虑电磁暂态)

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ u_f \\ u_D \\ u_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p\psi_d - \omega\psi_q \\ p\psi_q + \omega\psi_d \\ p\psi_0 \\ p\psi_f \\ p\psi_D \\ p\psi_Q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r_f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r_D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

绕组的磁链方程

$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_d & 0 & 0 & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & 0 & 0 & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & 0 & 0 & X_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

转子运动方程  
(考虑机电暂态)

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{cases} \quad \begin{cases} P_e = u_d i_d + u_q i_q + u_0 i_0 \\ P_m = \text{常数} \end{cases}$$

# 发电机的微分方程组：

$$\bar{u}_{dq0fDQ} = p \bar{\psi}_{dq0fDQ} + \bar{R} \bar{i}_{dq0fDQ} + \bar{W} \bar{\psi}_{dq0fDQ}$$

$$\bar{\psi}_{dq0fDQ} = \bar{L} \bar{i}_{dq0fDQ}$$

化为一阶微分方程组形式（磁链用起来不方便）

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} = \bar{L}^{-1} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ u_f \\ u_D \\ u_Q \end{bmatrix} - \bar{L}^{-1} (\bar{R} + \bar{W} \cdot \bar{L}) \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{cases} \quad \begin{cases} P_e = u_d i_d + u_q i_q + u_0 i_0 \\ P_m = \text{常数} \end{cases}$$

# 详细数学模型的特点

---

**多时间尺度**全过程模型：

--可描述**电磁**暂态（快过程）

--可描述**机电**暂态过程（慢过程）

模型复杂，应根据应用中关心的时间尺度化简

故障分析时，关心**电磁暂态**，因机电暂态时间常数大，假定 $\omega=1$ ，可不考虑转子运动方程；

稳定分析时，关心**机电暂态**（由转子运动方程描述，惯性大），可**忽略**电磁暂态。

# 详细数学模型的缺点

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix} = \bar{L}^{-1} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ u_f \\ u_D \\ u_Q \end{bmatrix} - \bar{L}^{-1} (\bar{R} + \bar{W} \cdot \bar{L}) \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

$$\bar{\psi}_{dq0fDQ} = \bar{L} \bar{i}_{dq0fDQ}$$

- 电压方程、磁链方程均很复杂
- 定子采用dq0量，与潮流中相量脱节 ?
- 磁链测量与控制不方便
- 转子侧的量难以测量

## 四、稳定分析中同步发电机的假设

---

主要考虑发电机**能否保持同步运行**，只关注

转子运动方程

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{cases}$$

已知：  $P_m$ -发电机原动力

未知：  $P_e = u_d i_d + u_q i_q + u_0 i_0$

## 四、稳定分析中同步发电机的假设

---

重点考虑对 $P_e$ 影响大的变量，忽略其它变量！

- 1、忽略定子电阻，即 $r \approx 0$ ；
- 2、忽略定子绕组电磁暂态过程，即 $p\psi_d \approx p\psi_q \approx 0$
- 3、发电机转速接近同步速，取
$$\omega\psi_d \approx \psi_d, \quad \omega\psi_q \approx \psi_q$$
- 4、忽略转子上阻尼绕组
- 5、忽略零分量及零绕组？

只考虑d、q、f三绕组！

# 五、发电机方程的化简

## 绕组电压方程

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ u_f \\ u_D \\ u_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p\psi_d - \omega\psi_q \\ p\psi_q + \omega\psi_d \\ p\psi_0 \\ p\psi_f \\ p\psi_D \\ p\psi_Q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r_f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r_D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

根据假设，变为

$$\begin{cases} u_d = -\psi_q \\ u_q = \psi_d \\ u_f = p\psi_f + r_f i_f \end{cases}$$



# 绕组的磁链方程

$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_d & 0 & 0 & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & 0 & 0 & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & 0 & 0 & X_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$


根据假设，变为

$$\begin{cases} \psi_d = -X_d i_d + X_{ad} i_f \\ \psi_q = -X_q i_q \\ \psi_f = -X_{ad} i_d + X_f i_f \end{cases}$$

# 简化后的发电机方程

磁链应用不方便，均希望消去

$$\begin{cases} u_d = -\psi_q \\ u_q = \psi_d \\ u_f = p\psi_f + r_f i_f \\ \psi_d = -X_d i_d + X_{ad} i_f \\ \psi_q = -X_q i_q \\ \psi_f = -X_{ad} i_d + X_f i_f \\ \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{cases}$$




$$\begin{cases} u_d = X_q i_q \\ u_q = -X_d i_d + X_{ad} i_f = -X_d i_d + E_q \\ u_f = p\psi_f + r_f i_f \\ \psi_f = -X_{ad} i_d + X_f i_f \\ \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{cases}$$

励磁

## 励磁绕组磁链方程-用定子侧量表示


$$\psi_f = -X_{ad}i_d + X_f i_f \quad \text{两边同乘} X_{ad}, \text{ 同除} X_f$$


$$\frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f = -\frac{X_{ad}^2}{X_f} i_d + X_{ad} i_f$$

$$X'_d = X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f}$$

$$E'_q \equiv \frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f \quad E_q \equiv X_{ad} i_f$$

发电机q轴暂态电势、空载电势  
(内电势)



$$E'_q = (X'_d - X_d) i_d + E_q$$

## 励磁绕组电压方程-用定子侧量表示

---

$$u_f = r_f i_f + p \psi_f$$

→  $\frac{u_f}{r_f} = i_f + \frac{1}{r_f} \frac{d\psi_f}{dt}$       两边同×  $X_{ad}$

$$X_{ad} \frac{u_f}{r_f} = X_{ad} i_f + \frac{X_f}{r_f} \frac{d\left(\frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f\right)}{dt}$$

## 励磁绕组电压方程-用定子侧量表示

$$X_{ad} \frac{u_f}{r_f} = X_{ad} i_f + \frac{X_f}{r_f} \frac{d\left(\frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f\right)}{dt}$$

$$E_{qe} \equiv X_{ad} \frac{u_f}{r_f} \quad E'_q = \frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f, E_q = X_{ad} i_f, T_{d0} = \frac{X_f}{r_f}$$


$$T_{d0} \frac{dE'_q}{dt} = E_{qe} - E_q$$

**励磁绕组电压方程**

# 简化后的发电机方程

$$\begin{cases} u_d = X_q i_q \\ u_q = -X_d i_d + E_q = -X'_d i_d + E'_q \\ E'_q = (X'_d - X_d) i_d + E_q \end{cases} \text{ f 绕组磁链方程}$$

$$\boxed{\frac{dE'_q}{dt} = \frac{1}{T_{d0}} (E_{qe} - E_q)} \quad \text{f 绕组电压方程}$$



$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \end{cases}$$

$T_{d0}$ 较大，简化分析中常不考虑励磁暂态！  $E'_q = ?$

# 六、同步发电机的简化数学模型

## dq0量表示与相量表示的一一对应关系

$$\begin{cases} u_a(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_1) \\ u_b(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3} + \varphi_1) \\ u_c(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3} + \varphi_1) \end{cases} \Leftrightarrow \dot{U} = Ue^{j\varphi_1} = U_d + jU_q$$

$$= U \cos \varphi_1 + jU \sin \varphi_1$$

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_a & \cos \theta_b & \cos \theta_c \\ -\sin \theta_a & -\sin \theta_b & -\sin \theta_c \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a(t) \\ u_a(t) \\ u_a(t) \end{bmatrix} = \sqrt{2}U \begin{bmatrix} \cos(\varphi_1 - \varphi_0) \\ \sin(\varphi_1 - \varphi_0) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\theta_a = \omega t + \varphi_0$$

若取 $\varphi_0=0$ ，并标么化


$$\begin{cases} u_d = U_d \\ u_q = U_q \end{cases}$$

# 六、同步发电机的简化数学模型

## 相量有效值表示的发电机方程

$$\begin{cases} U_{dt} = X_q I_q \\ U_{qt} = -X_d I_d + E_q = -X'_d I_d + E'_q \\ E'_q = (X'_d - X_d) I_d + E_q \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \\ P_e = U_{dt} I_d + U_{qt} I_q \\ P_m = \text{const} \end{cases}$$





$$\begin{cases} 0 = U_{dt} - X_q I_q \\ E_q = U_{qt} + X_d I_d \\ E'_q = U_{qt} + X'_d I_d \end{cases}$$



# 存在的两个问题

1、只知道  $\dot{U}_t$  和  $\dot{I}$  如何求  $U_{dt}$ ,  $U_{qt}$ ,  $I_d$ ,  $I_q$ ?



只需找到d、q轴的位置即可！

2、 $P_e = ?$  需要用状态量 ( $\delta$ ,  $\omega$ ) 表示

$$P_e = \text{Re} (\dot{U}_t \hat{I}) = U_{dt} I_d + U_{qt} I_q$$

如何用状态量表示？-功角方程

# 七、同步发电机的相量图


- 找d、q轴位置？

$$\begin{cases} E_q = U_{qt} + X_d I_d \\ 0 = U_{dt} - X_q I_q \end{cases} \quad \text{乘 } j$$

$$\begin{cases} jE_q = jU_{qt} + jX_d I_d \\ 0 = U_{dt} + jX_q (jI_q) \end{cases} \quad +$$

$$jE_q = (U_{dt} + jU_{qt}) + jX_d I_d + jX_q (jI_q)$$

$$\dot{E}_q = jE_q, \dot{U}_t = U_{dt} + jU_{qt}, \dot{I} = I_d + jI_q$$



$$jE_q = (U_{dt} + jU_{qt}) + jX_d I_d + jX_q (jI_q)$$

$$\dot{E}_q = \dot{U}_t + jX_q \dot{I} + j(X_d - X_q)I_d$$


在?  $\rightarrow$  q轴上


$$\dot{E}_Q^{\Delta} = \dot{U}_t + jX_q \dot{I} \quad - \text{计算电势}$$

隐极机:  $X_d = X_q$

$$\dot{E}_q = \dot{U}_t + jX_d \dot{I}$$

## 发电机的相量图






已知发电机参数及机端电压、电流相量，  
如何找到发电机d、q轴的位置？

$$\dot{E}_Q^{\Delta} = \dot{U}_t + jX_q \dot{I} \quad - \text{计算电势}$$


在q轴上，d轴在顺时针90度处

# 八、单机无穷大系统的功角方程


## 单机无穷大系统



常用的**功角稳定分析**的系统模型！



# 单机无穷大系统的相量图



$$X_{d\Sigma} / X_{q\Sigma} / X'_{d\Sigma} = X_d / X_q / X'_d + X_T + X_L$$

$$\dot{U}_t = \dot{U} + j(X_T + X_L)\dot{I}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \dot{E}_q &= \dot{U}_t + jX_q\dot{I} + j(X_d - X_q)I_d \\ &= \dot{U} + jX_{q\Sigma}\dot{I} + j(X_{d\Sigma} - X_{q\Sigma})I_d \\ &= \dot{E}_Q + j(X_{d\Sigma} - X_{q\Sigma})I_d \end{aligned}$$

# 凸极机单机无穷大系统相量图

## 凸极机


$$X_{d\Sigma} \neq X_{q\Sigma}$$

$$\begin{cases} 0 = U_d - X_{q\Sigma} I_q \\ E_q = U_q + X_{d\Sigma} I_d \\ E'_q = U_q + X'_{d\Sigma} I_d \end{cases}$$

**计算电势：**  $\dot{E}_Q = \dot{U} + jX_{q\Sigma} \dot{I}$

$\dot{E}_q$  与  $\dot{U}$  之间的夹角  $\delta$ ，发电机转子角（功角，q轴与  $\dot{U}$  之夹角）。

**$E'$  电势：**  $\dot{E}' \triangleq \dot{U} + jX'_{d\Sigma} \dot{I}$



$$\begin{cases} U_d = U \sin \delta, U_q = U \cos \delta \\ I_d = \frac{E_q - U_q}{X_{d\Sigma}} = \frac{E'_q - U_q}{X'_{d\Sigma}}, I_q = \frac{U_d}{X_{q\Sigma}} \end{cases}$$


# 发电机功角方程

## (1) $E_q$ 表示的凸极发电机输出的有功功率

$$P_{E_q} = \operatorname{Re}(\dot{U}\hat{I}) = U_d I_d + U_q I_q$$

$$= \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{X_{q\Sigma}} - \frac{1}{X_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta$$

磁阻功率




$E_q$  恒定时, 最大输出功率对应转子角  $< 90^\circ$

$E_q = X_{ad} i_f$  恒定 ( ? ) 时凸极机的功角方程及曲线



## (2) $E'_q$ 表示的功角方程及恒定时功角曲线

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{X'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2 (X_{q\Sigma} - X'_{d\Sigma})}{2 X_{q\Sigma} X'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$



$$E'_q = \frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f \text{ 恒定 ( ? )}$$


$E'_q$  恒定功角方程较复杂，假定  $E'$  恒定！

若  $E'$  恒定，输出功率  $P_{E'} = \frac{E'U}{X'_{d\Sigma}} \sin \delta'$   
最大输出功率

$$P_{E' \max} = \frac{E'U}{X'_{d\Sigma}}, \text{ 对应 } \delta' = 90^\circ$$

简化认为  $\delta' \approx \delta$ ,  $P_{E'} = \frac{E'U}{X'_{d\Sigma}} \sin \delta$

发电机等效电路为：



### (3) 隐极单机无穷大系统的功角方程

---

对凸极机情形令  $X_d = X_q \Leftrightarrow X_{d\Sigma} = X_{q\Sigma}$

$E_q$  表示的功角方程

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{X_{q\Sigma}} - \frac{1}{X_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta$$

$E'_q$  表示的功角方程


$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{X'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{(X_{q\Sigma} - X'_{d\Sigma})}{X_{q\Sigma} X'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta$$

$$Q_{E_q} = \text{Im}(S)$$

$$= \frac{E_q^2}{X_{d\Sigma}} - \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \cos \delta$$

## $E_q$ 恒定时功角方程及曲线



$E_q$ 恒定时，最大输出功率  $P_{\max} = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}}$  对应转子角 **90度**


# 作业

1. 求下列系统的平衡点，并分析其稳定性。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - 7y + 9 \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y + 5 \end{cases}$$

2.  $LRC$  振动回路中电流变化规律满足微分方程


$$L \frac{di^2}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$
$$(L > 0, R > 0, C > 0)$$



试讨论这一系统平衡状态的稳定性。

# 作业

3、如图所示的单机无穷大系统，采用标么值时无穷大母线的电压 $\dot{U} = 1.0 \angle 0^\circ$ ，电流 $\dot{I} = 1.05 \angle -15^\circ$ ，线路电抗 $X_L = 0.285$ ，变压器电抗 $X_{T1} = 0.12$ ， $X_{T2} = 0.14$ ，设发电机为凸极机，同步电抗 $X_d = 0.85$ ， $X_q = 0.55$ ，次同步电抗为 $X'_d = 0.25$ ，试计算发电机的计算电势及内电势 $E'_q$ ，画出相量图并求 $E'_q$ 为常数时发电机的功角特性，绘出功角特性曲线。



图

4、写出上述系统研究稳定的标么值数学模型，假定发电机转子时间常数为 $T_j$ ，原动机转矩不变，忽略阻尼，并假定 $E'$ 恒定。

# 暂态部分大作业—网络学堂