

	ALLEGATO FOTOGRAFICO A SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA		
	CLIENTE:	Clientel Via delcliente1, 10 37100 Verona VR	Data verifica: 12/05/2021
	Verifica effettuata da:	Sig. configuratoruser	
	Tipologia scaffalatura:	PORTAPALLET	
N° Documento Modulblok	SRVSRV00OFF010	Disegni di riferimento	SRMSRV00OFF010

ANOMALIE RISCONTRATE		IMMAGINI	
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO Saldatura			
Fila: Fila_3 Spalla: 4-5 ROTTURA su CORRENTE-Front		IMMAGINE 1	
		IMMAGINE 2	
Fila: Fila_5 Spalla: 2 URTO su TRAVERSINO-Orizzontale-Sx		IMMAGINE 3	