

	<b>ALLEGATO FOTOGRAFICO A SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA</b>		
	<b>CLIENTE:</b>	Clientel Via delcliente1, 33 39100 Bolzano BZ	<b>Data verifica:</b> 13/05/2021
	<b>Verifica effettuata da:</b>	Sig. configuratoruser	
	<b>Tipologia scaffalatura:</b>	PORTAPALLET	
<b>N° Documento Modulblok</b>	<b>SRVSRV00OFF015</b>	<b>Disegni di riferimento</b>	<b>SRMSRV00OFF015</b>

ANOMALIE RISCOstrate	IMMAGINI
<b>IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO Surgelati</b>	
<b>Fila: Fila_3</b> <b>Spalla: 4</b> TORSIONE su MONTANTE-Front-Sx	<b>IMMAGINE 4</b>   <b>IMMAGINE 5</b>
<b>Fila: Fila_5</b> <b>Spalla: 8-9</b> URTO su CORRENTE-Front	<b>IMMAGINE 7</b>