

	ALLEGATO FOTOGRAFICO A SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA		
	CLIENTE:	ClienteTest0000 Via Indirizzo Test, 0 33100 Udine UD	Data verifica: 26/04/2021
	Verifica effettuata da:	Sig. Ispettore X	
	Tipologia scaffalatura:	Impianto Y	
N° Documento Modulblok	SRVOffertaTest0000	Disegni di riferimento	SRMOffertaTest0000

ANOMALIE RISCONTRATE	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO A	
Fila: 1 Spalla: 9 Urto su Traversino Monitorare	IMMAGINE 1
Fila: 5 Spalla: 5-6 Livello 4 Rottura su Corrente Sostituire	IMMAGINE 2 IMMAGINE 3

NOTE REPARTO : REPARTO A
Note Reparto A

ANOMALIE RISCONTRATE	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO B	
Fila: 8 Spalla: 3 Torsione su Montante Monitorare	IMMAGINE 4

NOTE REPARTO : REPARTO B	
Note Reparto B	

ANOMALIE RISCONTRATE		IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO C		
<p>Fila: 14 Spalla: 2 Urto su Montante Monitorare</p>		

NOTE REPARTO : REPARTO C	
Note Reparto C	



ANOMALIE RISCONTRATE		IMMAGINI	
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO D			
<p>Fila: 2 Spalla: 8 Rottura su Traversino Sostituire</p>			
<p>Fila: 7 Spalla: 1-2 Livello 7 Urto su Corrente Sostituire</p>			

	IMMAGINE 9
--	-------------------

NOTE REPARTO : REPARTO D
Note Reparto D