

	ALLEGATO FOTOGRAFICO A SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA		
	CLIENTE:	ClienteTest0000 Via Indirizzo Test, 0 33100 Udine UD	Data verifica: 03/05/2021
	Verifica effettuata da:	Sig. Ispettore X	
	Tipologia scaffalatura:	Impianto Y	
N° Documento Modulblok	SRVOffertaTest0000	Disegni di riferimento	SRMOffertaTest0000

ANOMALIE RISCOstrate	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO A	
Fila: Fila_15 Spalla: 4 ROTTURA su TRAVERSINO-Orizzontale-Sx	IMMAGINE 4
Fila: Fila_2 Spalla: 2-3 URTO su CORRENTE-Back	IMMAGINE 1 IMMAGINE 2
Fila: Fila_6 Spalla: 8 TORSIONE su MONTANTE-Back-Dx	IMMAGINE 3

ANOMALIE RISCOstrate	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO B	
Fila: Fila_7 Spalla: 3-4 ROTTURA su CORRENTE-Back	IMMAGINE 5

	<p>IMMAGINE 7</p> <p>IMMAGINE 6</p>
--	---------------------------------------------------

ANOMALIE RISCOstrate	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO C	
<p>Fila: Fila_2 Spalla: 15-16 URTO su CORRENTE-Front</p>	IMMAGINE 8
<p>Fila: Fila_8 Spalla: 8 SERRAGGIO su TRAVERSINO-Diagonale-Dx</p>	IMMAGINE 9