

	ALLEGATO FOTOGRAFICO A SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA SCAFFALATURA		
	CLIENTE:	ClienteTest0000 Via Indirizzo Test, 0 33100 Udine UD	Data verifica: 04/05/2021
	Verifica effettuata da:	Sig. Ispettore X	
	Tipologia scaffalatura:	Impianto Y	
N° Documento Modulblok	SRVOffertaTest0000	Disegni di riferimento	SRMOffertaTest0000

ANOMALIE RISCOstrate	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO X	
Fila: Fila_15 Spalla: 4 ROTTURA su TRAVERSINO-Orizzontale-Sx	IMMAGINE 4
Fila: Fila_2 Spalla: 2-3 URTO su CORRENTE-Back	IMMAGINE 1 IMMAGINE 2
Fila: Fila_6 Spalla: 8 TORSIONE su MONTANTE-Back-Dx	IMMAGINE 3

ANOMALIE RISCOstrate	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO Z	
Fila: Fila_2 Spalla: 15-16 URTO su CORRENTE-Front	IMMAGINE 8
Fila: Fila_8 Spalla: 8 SERRAGGIO su TRAVERSINO-Diagonale-Dx	

	IMMAGINE 9
--	-------------------

ANOMALIE RISCONTRATE	IMMAGINI
IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: REPARTO Y	
<p>Fila: Fila_7 Spalla: 3-4 ROTTURA su CORRENTE-Back</p>	<p>IMMAGINE 5</p> <p>IMMAGINE 7</p> <p>IMMAGINE 6</p>