

Q3 1

①

$$a) C = \epsilon \cdot \frac{A}{d} \Rightarrow \epsilon = C \cdot \frac{d}{A}$$

$$\epsilon = 43.8 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0.01}{\pi \cdot 0.05^2} = 5.598 \cdot 10^{-11}$$

$$\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \Rightarrow \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \frac{5.598 \cdot 10^{-11}}{8.85 \cdot 10^{-12}} = \underline{\underline{6.30}}$$

$$b) S = 20 \text{ mm} \Rightarrow U = 59.0 \text{ kV}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{59000}{12 \cdot 10^{-12}} = 4.92 \cdot 10^{15} \Omega$$

$$R = \rho \frac{d}{A} \Rightarrow \rho = R \frac{A}{d} = 4.92 \cdot 10^{15} \frac{\pi \cdot 0.05^2}{0.01} =$$

$$3.86 \cdot 10^{15} \quad \rho = 3.86 \cdot 10^{15} \Omega \cdot \text{m} \quad \sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{3.86 \cdot 10^{15}} = 2.59 \cdot 10^{-16} \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

$$c) (7.33) \quad \omega C_Y R_Y = \tan \delta_x$$

$$2\pi \cdot 50 \cdot 300 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{1000}{\pi} = 0.03 \rightarrow \delta_x = \underline{\underline{1.72^\circ}}$$

$$d) \tan \delta = \frac{\epsilon_r'' + \sigma_0 / \epsilon_0 \omega}{\epsilon_r'}$$

$$\epsilon_r' \cdot \tan \delta = \epsilon_r'' + \sigma_0 / \epsilon_0 \omega \Rightarrow \epsilon_r'' = \epsilon_r' \tan \delta - \sigma_0 / \epsilon_0 \omega$$

$$\epsilon_r'' = 6.3 \cdot 0.03 - \frac{2.59 \cdot 10^{-16}}{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 2\pi \cdot 50} = 0.189$$

$$\underline{\tilde{\epsilon}}_r = \underline{\tilde{\epsilon}}_r' + j \underline{\tilde{\epsilon}}_r'', \text{ where } \underline{\tilde{\epsilon}}_r'' = \epsilon_r'' + \sigma_0 / \epsilon_0 \omega$$

$$\underline{\tilde{\epsilon}}_r = 6.30 + j (1.89 + \frac{2.59 \cdot 10^{-16}}{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 2\pi \cdot 50})$$

$$\underline{\tilde{\epsilon}}_r \approx 6.30 + j 1.89$$

Capacitance $\xrightarrow{\quad}$ LOSSES (CONDUCTION POLARIZATION)

POLARIZATION

SMALL CONDUCTIVE PART

$$e/ \quad P_{\text{drill}} = WC \text{ and } U^2$$

$$E = 8 \text{ kV/mm} \Rightarrow U = 80 \text{ kV}$$

$$P_{\text{drill}} = 2\pi SD \cdot 4/38 \cdot 10^{-12} \cdot 0,03 \cdot 80000^2 = 2,64 \text{ W}$$

$$P_{\text{drill spec.}} = \frac{P_{\text{drill}}}{V} = \frac{2,64}{\pi \cdot 5^2 \cdot 7} = \underline{\underline{33,6 \text{ mW/cm}^3}}$$

Op 2

(2)

Series Impedance neglected

$$a/ \quad X_L = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi 50 \cdot 0,25 \cdot 10^{-6} \cdot 55} = 231,5 \Omega$$

$$1,3 \cdot 245 \text{ kV} = 318 \text{ kV} \text{ test voltage.}$$

$$I = \frac{318000}{231,5} = 1376 \text{ A}$$

$$Q = I^2 \cdot X_L = 1376^2 \cdot 231,5 = \underline{\underline{438 \text{ mW}}}$$

Very High power, just like real power transformer, not practical for testing!

b/ Fig 2.20 p. 45

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$$

$$L_{30\text{Hz}} = \frac{1}{(2\pi 30)^2 \cdot 0,25 \cdot 10^{-6} \cdot 55} = \underline{\underline{2,05 \text{ H}}}$$

$$L_{200\text{Hz}} = \underline{\underline{46 \text{ mH}}}$$

$$c/ \quad Q = \frac{\omega L}{R}, \quad 200 = \frac{2\pi \cdot 30 \cdot 2,05}{R}$$

$$R_{30\text{Hz}} = 1,53 \Omega, \quad R_{200\text{Hz}} = 0,290 \Omega$$

$$\text{Resonance} \Rightarrow |V_L| = |V_C| = Q \cdot |V_s| \Rightarrow$$

$$318 = 200 \cdot |V_s| \Rightarrow |V_s| = \underline{\underline{1,59 \text{ kV}}}$$

$$I_{30\text{Hz}} = \frac{V_s}{R_{30}} = \frac{1590}{1,93} = \underline{\underline{824 \text{ A}}}$$

$$P_{30\text{Hz}} = I_{30}^2 \cdot R_{30} = 824^2 \cdot 1,93 = \underline{\underline{1,31 \text{ mW}}}$$

$$I_{200\text{Hz}} = \frac{V_s}{R_{\text{tot}}} = \frac{1590}{0.290} = \underline{\underline{5494\text{A}}}$$

$$P_{200\text{m}} = 5494^2 \cdot 0.290 = \underline{\underline{8.7\text{mW}}}$$

d/ See c/ We need 8.7 mW at 200 Hz
but only 1.31 mW at 30 Hz 😊