

SEN		设置负数标志	$N \leftarrow 1$	N	1
CLN		清除负数标志	$N \leftarrow 0$	N	1
SEZ		设置零标志	$Z \leftarrow 1$	Z	1
CLZ		清除零标志	$Z \leftarrow 0$	Z	1
SEI		使能全局中断	$I \leftarrow 1$	I	1
CLI		禁制全局中断	$I \leftarrow 0$	I	1
SES		设置符号测试标志	$S \leftarrow 1$	S	1
CLS		清除符号测试标志	$S \leftarrow 0$	S	1
SEV		设置二进制补码溢出标志	$V \leftarrow 1$	V	1
CLV		清除二进制补码溢出标志	$V \leftarrow 0$	V	1
SET		设置 T 位 (SREG)	$T \leftarrow 1$	T	1
CLT		清除 T 位 (SREG)	$T \leftarrow 0$	T	1
MCU 控制指令					
NOP		空指令		None	1
SLEEP		进入休眠模式		None	1
WDR		看门狗复位		None	1
BREAK		软断点	仅用于调试目的	None	N/A
NOP		空指令		None	1
SLEEP		进入休眠模式		None	1