

Data de Emissão1: 19/12/2020

Credor: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  
Numero do Processo: 122335588/2020  
Tensão: Alta  
Período: 09/2020  
Total de Contestos: 12  
Contrato de Demanda atual: 123123 kWh  
Contrato de Demanda sugerido: 123123 kWh



## Dados Gerais

Interrupções de  
fornecimento de  
energia

05

Alterações de tensão  
e corrente

10

Ultrapassagem de  
Demanda1

10


Ultrapassagem de  
fator de potência

10

Consumo  
Acumulado


10

Demandas Registradas



## Demandas e Ultrapassagens

Data	DMR	Demanda Registrada (kW)	Ultrapassagem (kW)	Período
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	50	21:01 às 00:00



## Demanda Registrada

Data	DMR	Demanda Registrada (kW)	Duração
29/12/2020	279997	4500	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	21:01 às 00:00
29/12/2020	279997	4500	21:01 às 00:00

## Alterações de Tensão e Corrente

Data	Tipo	Alterção	DMC	Medição	Fase
29/12/2020	1231231	Atrasada	Paga	22:09H	EST
29/12/2020	1231231	Atrasada	Paga	22:09H	EST
29/12/2020	1231231	Atrasada	Paga	22:09H	EST

## Interrupções de fornecimento de energia

Data	Duração
29/12/2020	00:23:55
29/12/2020	00:23:55

Data	Duração
29/12/2020	00:23:55

## Manutenções

<b>Localização:</b>	Manaus-Am
<b>Operador:</b>	Maicon
<b>Localização:</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento:</b>	
Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.	
<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Maicon
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	
Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.	
<b>Localização:</b>	Manaus-Am
<b>Operador:</b>	Maicon
<b>Localização:</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento:</b>	
Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.	
<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Maicon
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	
Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.	

<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Vitor
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.
<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Maicon
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.
<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Maicon
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.
<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Rapaz
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.
<b>Localização</b>	Manaus-Am
<b>Operador</b>	Rapaz
<b>Localização</b>	DMC 89665
<b>Detalhamento</b>	Troca de parafusos cabeça sextavada Beltools para telha 5mm 16x110 enferrujados.

# Comparativo de Consumo

