



| 基本信息           |  |
|----------------|--|
| 地铁线路: --       |  |
| 起始车站: --       |  |
| 结束车站: --       |  |
| 起始环号: 600      |  |
| 结束环号: 800      |  |
| 日期: 2011.11.03 |  |

| 图例 |      |
|----|------|
|    | 渗漏水  |
|    | 剥落   |
|    | 错台   |
|    | 裂缝   |
|    | 接缝张开 |



| 状态   | 评分 |
|------|----|
| 很好   | 1  |
| 好    | 2  |
| 一般   | 3  |
| 差    | 4  |
| 很差   | 5  |
| 打分结果 |    |