



Jl. Raya Pelabuhan Gabron Lingkungan XII  
Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara  
Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

FM.10/01/05  
REVISI : 00  
TANGGAL : 01 Maret 2018  
HALAMAN : 1 dari 1

**Divisi : Teknik**

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **09** bulan **Desember** tahun **2021**, telah diadakan pemeriksaan **Truck TPFT GS-01** pada bagian **Ban Luar**. Kami divisi **Teknik/Alat Berat** memberitahukan bahwa ban luar bagian belakang sebelah kiri pada truck GS-01 mengalami **kerusakan/retak** dan **fly benang kelihatan** sehingga **harus diganti** karena **tidak dapat lagi di vulkanisir**. Oleh karena itu kami mengajukan **pembelian** ban luar untuk menggantikan ban luar bagian belakang sebelah kiri truck GS-01.

### **A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :**

1. Ban luar bagian belakang sebelah kiri Truck GS-01

### **B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :**

1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
2. Melaporkan pada atasan
3. Mengajukan **Pembelian Ban Luar** untuk bagian belakang sebelah kiri **Truck GS-01**

### **C. WAKTU PEMERIKSAAN :**

1. Jam Awal Pemeriksaan : **10.30** WIB
2. Jam Akhir Pemeriksaan : **11.30** WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

**Chairil Effendie**  
Asst.supervisor

Menyetujui,

  
**Yudha Negara**  
Manager

**Gambar Ban Luar Bagian Belakang Sebelah Kiri Yang Rusak  
Pada Truck GS-01**

