



GRAHA CONTAINERS
Jl. Raya Pelabuhan Gabron Lingkungan XII
Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara
Phone : 061.88810100/01/02/03/04

FM.10/01/05
REVISI : 00
TANGGAL : 01 Maret 2018
HALAMAN : 1 dari 1

Divisi : Teknik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Januari tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-01 pada bagian Extra Fan Hidraulic. Kami Divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa extra fan hidraulic bagian depan sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kiri pada Kalmar GS-01 mengalami kerusakan. Extra fan hidraulic bagian depan sebelah kanan mengalami kerusakan dikarenakan cool brush yang sudah menipis sehingga putaran dinamo tidak dapat berputar dengan kencang dan extra fan hidraulic bagian belakang sebelah kiri mengalami kerusakan dikarenakan kumparan tembagaanya putus sehingga motor dinamo tidak dapat berputar lagi dan membuat temperatur oli menjadi panas. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian Extra Fan Hidraulic untuk menggantikan extra fan hidraulic yang rusak pada alat Kalmar GS-01.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :

1. Extra Fan Hidraulic bagian depan sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kiri alat Kalmar GS-01

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
2. Melaporkan pada atasan
3. Mengajukan Pembelian Extra Fan Hidraulic untuk alat Kalmar GS-01

C. WAKTU PEMERIKSAAN :

1. Jam Awal Pemeriksaan : 09.00 WIB
2. Jam Akhir Pemeriksaan : 10.10 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,


Chairil Effendie
Asst.supervisor

Menyetujui,

Yudha Negara
Manager

Gambar Extra Fan Hidraulic Yang Rusak Pada Kamar GS-01

1. Extra fan hidraulic bagian depan sebelah kanan



2. Extra fan hidraulic bagian belakang sebelah kiri

