



Jl. Raya Pelabuhan Gabien Lingkungan XII  
Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara  
Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

FM.10/01/05  
REVISI : 00  
TANGGAL : 1 Maret 2018  
HALAMAN : 1 dari 1

**Divisi : Teknik**

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal 17 bulan **Januari** tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan **Forklift GS-01** pada bagian **Ban Dalam**. Kami divisi **Teknik/Alat Berat** memberitahukan bahwa ban dalam bagian belakang sebelah kiri pada forklift tersebut mengalami kebocoran karena terkena paku saat alat beroperasi dan harus ditambal. Oleh karena itu kami mengajukan **tambal ban dalam** bagian belakang sebelah kiri untuk Forklift GS-01.

### **A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KEBOCORAN :**

1. Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kiri Forklift GS-01

### **B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :**

1. Memeriksa kebocoran dan membuat BAP
2. Melaporkan pada atasan
3. Mengajukan **Tambal Ban Dalam** Bagian Belakang Sebelah Kiri **Forklift GS-01**

### **C. WAKTU PEMERIKSAAN :**

1. Jam Awal Pemeriksaan : 11.00 WIB
2. Jam Akhir Pemeriksaan : 11.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan

**Chairil Effendi**  
Asst. Supervisor

Menyetujui

  
**Yudha Negara**  
Manager



**Gambar Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kiri Yang Bocor  
Pada Forklift GS-01**



Kepada :.....

Banyaknya

Nama Barang

@

Jumlah harga

1 Lubang

Tambal Ban

Rp 30.000

TAMBALGA  
SABION

Tanda terima

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!

Jumlah : Rp.

30.000 f