

Divisi : Teknik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Sein. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu sein bagian belakang sebelah kiri pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang rutin jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu sein untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :

1. Bola Lampu Sein bagian belakang sebelah kiri alat Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
2. Melaporkan pada atasan
3. Mengajukan **Pembelian Bola Lampu Sein** untuk alat **Kalmar GS-02**

C. WAKTU PEMERIKSAAN :

1. Jam Awal Pemeriksaan : 10.00 WIB
2. Jam Akhir Pemeriksaan : 11.00 WIB


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,



Chairil Effendie
Asst.supervisor

Menyetujui,



Yudha Negara
Manager

**Gambar Bola Lampu Sein Bagian Belakang Sebelah Kiri Yang
Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02**

