



Jl. Raya Perastuban Gabon Lingkar 30

Kel. Sogan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

Divisi : Teknik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **06** bulan **Januari** tahun **2022**, telah diadakan pemeriksaan alat **Truck TPFT GS-01** pada bagian **Ban Dalam** dan **Selendang Ban Dalam**. Kami divisi **Teknik/Alat Berat** memberitahukan bahwa ban dalam bagian **belakang** sebelah **kanan** mengalami **kerusakan/sobek** karena **terkena paku** dan **tidak dapat ditambal** sehingga harus **diganti**. **Selendang** ban dalam bagian belakang sebelah kanan pada truck tersebut juga **retak/sobek** karena **pemakaian yang rutin** jadi **harus diganti**. Oleh karena itu kami mengajukan **pembelian** ban dalam dan selendang ban dalam untuk truck GS-01.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :

1. Ban Dalam Dan Selendang Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Truck GS-01

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Memeriksa kebocoran dan membuat BAP
2. Melaporkan pada atasan
3. Mengajukan **Pembelian Ban Dalam** dan **Selendang Ban Dalam** untuk **Truck GS-01**

C. WAKTU PEMERIKSAAN :

1. Jam Awal Pemeriksaan : **08.10 WIB**
2. Jam Akhir Pemeriksaan : **09.30 WIB**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie
Asst.supervisor

Menyetujui,

Yudha Negara
Manager

Gambar Ban Dalam Dan Selendang Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Yang Rusak Pada Truck Gs-01

1. Ban dalam bagian belakang sebelah kanan



2. Selendang ban dalam bagian belakang sebelah kanan

