



№ 23FB-1324-13432
2023 yil «24» noyabr

Atajanov Xusinbay Atabayevichga

Qoraqalpog‘iston Respublikasi,
To‘rtko‘l tumani Tozabog‘yop OFY,
Xarbiylar ko‘chasi 46

Xurmatli Atajanov Xusinbay Atabayevich

Sizning 2023-yil 3-noyabr va 21-noyabr sanalaridagi VIN raqami XWB5V312DPA643225 bo‘lgan LACETTI rusumli avtomashinangizda yuz bergan yong‘in bo‘yicha arizalaringiz “UzAuto Motors” AJ tomonidan o‘rganib chiqildi va quyidagilarni ma’lum qilamiz.

“UzAuto Motors” AJning mutaxassislaridan tuzilgan ishchi guruh tomonidan 2023-yil 7-8-noyabr kunlari o‘g‘lingiz J. Atajanov ishtirokida ushbu yong‘in bo‘yicha tegishli o‘rganish va tahlillar o‘tkazilgan. Natijasiga ko‘ra, avtomashinaning elektr o‘tkazgichlarida, jumladan torpedka ostki simlarida, qisqa tutashuv alomatlari mavjud emasligi aniqlangan. X.S. Sulaymonova nomidagi Respublika Sud Ekspertiza markazi xulosasining 1,2-bandlarida ham avtomashinadan ashyoviy dalillar sifatida olingan na‘munalarda qisqa tutashuv alomatlari aniqlanmagan deb keltirilgan. 3-bandida keltirilgan torpedka ostidagi elektr o‘tkazgichlarda vujudga kelgan avariya xolat natijasida kelib chiqqan bo‘lishi mumkin degan xulosasi na‘muna bo‘yicha laboratoriya natijasi asosida emas, balki “SHODIBEK UAZ SERVIS” oilaviy korxonasining elektrigi J. Dosanovning 2023-yil 30-sentabrdagi xulosasi asosida keltirilgan. Lekin, “UzAuto Motors” AJ mutaxassislari tekshiruvda torpedka osti elektr o‘tkazgichlar, saqlagichlar va relelarda qisqa tutashuv bilan kuyish, erish yoki yopishish alomatlari kuzatilmagan. Ushbu holatlar torpedka osti elektr o‘tkazgichlarda avariya xolati yuzaga kelmaganidan dalolat beradi. Shuningdek, “UzAuto Motors” AJ mutaxassislari xulosasida yong‘in yo‘nalishi avtomobil ortki qismidan oldiga qarab intilgani, asosiy yong‘in orqa o‘ng tarafda yuz bergani qayd etilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi Yong‘in Xavfsizligi hududiy bo‘limi tomonidan yong‘in tub sababini aniqlash maqsadida (avtomashina orqa o‘ng qismi va torpedka osti elektr o‘tkazgichlarini mukammal o‘rganishni inobatga olib) vakolatli muassasa malakali ekspertlarni jalb qilgan holda qo‘shimcha ekspertiza o‘tkazilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ushbu jarayonga ko‘maklashish va avtomashinadagi kelib chiqqan yong‘in tub sababini aniqlashga “UzAuto Motors” AJ malakali mutaxassislarni jalb qilishga tayyorligini ma’lum qilamiz.

Korxona bosh direktori



2023-11-24 14:09

B. Andersson

2023-11-24 13:54

500 Internal Server Error

500 Internal Server Error