

② 財產經管部門存

台灣電力公司
資產報損單

E表單單號: TR012000000085558

填單單位: 120 雲林區營業處

責任組課: A1200108

核准文號:

是否索賠: 否

營業賠號:

報損原因: 被竊

處理方式: 滅(流)失

報損原因補充說明: K4648ED0373-1 4648DD97(2230468)

繳款通知單E表單單號:

損失會計科目: 5V3200

報損日期: 2023/02/18

狀態: 暫存

索賠對象:

內部訂單:

3/4 # 42788

資產: 361000529002

成本中心: A120000D

變電所/區域調度中心:

存貨號碼: 367001035030

資產類別: 361B01

負責成本中心:

功能範圍(機組/電壓別):

2

說明: 0303交連PE電力電纜【600V, 1C, 250MCM M】

規範: 電壓, 蕊數, 線徑600V, 1C, 250MCM

規範: 0303交連PE電力電纜【600V, 1C, 250MCM M】

報損數量: 160

報損帳面總值(A): 58,214

報損累計折舊/攤提(B): 43,964

殘餘價值(提完一/二階折舊後): 3,638

估計殘值(C): 0

估計資產報損損失(E=A-B-C-D): 14,250

使用年限: 15

地點:

WBS元素(成本):

取得日期: 2011/01/01

已使用年數: 12

投資理由(輻射區代碼):

室(保管人/借用人):

資本化日期: 2011/01/01

●配合資通安全已確認將資訊設備之機密性、敏感性資料及有版權之軟體移除。

帳列數量: 7,572

帳面總值: 2,754,967

累計折舊/攤提: 2,080,173

賠償金額(D): 0

單位: 公尺

工廠:

儲存位置:

材料編號 新/舊 材料名稱及規範

計量單位 數量<預計折收> 殘值

數量<實際折收> 殘值(F)

殘值會計:

物料文件:

已先行入庫殘值會計資訊:

已先行入庫殘值會計資訊:

物料文件年度:

合計

發票號碼:

使用(會核)部門

經管部門:

主管處:

財務處:

經 2.18
辦 顯智

覆
核

主
管

經 112.3.6
辦 林禹強

覆 112.3.6
核 林建全

主 112.3.6
管 林建同

經
辦

覆
核

主
管

經
辦

覆
核

主
管

收料:

財產經管單位主管:

副總經理:

經
辦

覆
核



主
管

經 112.3.6
辦 蔡緒良
代行

電力(訊)線路失竊現場調查報告表

填報日期：112 年 02 月 18 日

第 1 頁，共 2 頁

發現失竊時間		民國 112 年 02 月 18 日、 <input checked="" type="checkbox"/> 上/ <input type="checkbox"/> 下午 06 點 00 分發現失竊	
失竊前巡視日期		民國 111 年 11 月 10 日	
失竊前線路情形		良好	
失竊地點(詳細地址)		斗六市斗工二路與工業路口	
線 路 名 稱		榴中 變電所 榴五八 饋線	
失 竊 桿 號		K4648ED0373~K4648DD97	
損 失 情 形	器材名稱	交連 PE 電力電纜【600V，1C，250MCM】(黃) 交連 PE 電力電纜【600V，1C，250MCM】(黑)	
	數量(公尺、公斤)	40M(46Kg) 120M(138Kg)	
	價 值(元)	3638 	
該管警察分局(所)名稱		斗六 分局 榴中 分駐所/派出所	
口 頭 報 案		民國 112 年 02 月 18 日、 <input checked="" type="checkbox"/> 上/ <input type="checkbox"/> 下午 10 點 0 分 斗六 分局	
現 場 情 況 (以畫圖詳細報示)		<p style="text-align: center;">K4648</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ED0373</p> <p>↓</p> <p>4c 250MCM</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DD97</p> <p>↓</p> <p>失竊 40 M</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">$40 \times 4 = 160M$</p>	
報案(或會同) 調查人員證明		<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">警員石育銓</p> <p>(職名) _____ (姓名) _____ (蓋章) _____</p> </div> </div>	

失竊前巡視日期

民國 111 年 11 月 10 日

失竊前線路情形

良好

失竊地點(詳細地址)

斗六市斗工二路與工業路口

線路名稱

榴中 變電所 榴五八 饋線

失竊桿號

K4648ED0373~K4648DD97

損失情形

器材名稱

交連 PE 電力電纜【600V，1C，250MCM】(黃) 交連 PE 電力電纜【600V，1C，250MCM】(黑)

數量(公尺、公斤)

40M(46Kg)

120M(138Kg)

價值(元)

3638 陳匪志

該管警察分局(所)名稱

斗六 分局 榴中 分駐所/派出所

□ 頭 報 案

民國 112 年 02 月 18 日、☒上午☐下午 10 點 0 分 斗六 分局

現場情況
(以畫圖詳細報示)

K4648

ED0373

DD97

4c 250 MCM 失竊 40 M

$$40 \times 4 = 160M$$

報案(或會同)
調查人員證明

警員石育銓

(職名) (姓名) (蓋章)

