

بسم الله الرحمن الرحيم

پروژه درس سیستم های کنترل خطی

پریا ساعی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۱۹۱۶۳

p.saei@email.kntu.ac.ir

استاد: دکتر تقی راد

زمستان ۱۴۰۳


سوال ۱)

ابتدا آدرس محل ذخیره شدن فایل دیتا را در `importdata` قرار داده و سپس می‌توانیم از داده‌های موجود استفاده کنیم.

بردارهای مربوط به اندازه، فاز و فرکانس را به ترتیب در متغیرهای `m` و `p` و `o` ذخیره کرده و اندازه را برحسب دسی‌بل محاسبه می‌کنیم.


سپس با استفاده از دستور `semilogx` یکبار اندازه را برحسب فرکانس و بار دیگر فاز را برحسب فرکانس رسم می‌کنیم.

```
Editor - C:\Users\psaei\Desktop\control_final\proj_sec1.m
proj_sec1.m x untitled x +
1  clc
2  clear all
3  close all
4  data = importdata('C:\Users\psaei\Desktop\Control_final\Data.mat');
5  m = data.magnitude;
6  p = data.phase;
7  o = data.omega;
8  m_dB = 20*log10(m);
9  subplot(2,1,1);
10 semilogx(o, m_dB);
11 xlabel('omega(rad/s)');
12 ylabel('magnitude');
13 title(' magnitude');
14 grid on;
15 subplot(2,1,2);
16 semilogx(o, p);
17 xlabel('omega(rad/s)');
18 ylabel('phase');
19 title('Phase');
20 grid on;
21
22
```



سوال ۲)

اگر اندازه از صفر دسی‌بل شروع می‌شد و فاز ۱۸۰ درجه تغییرات داشت، سیستم بالا همان سیستم مرتبه دوم پایدار می‌بود. اما، با توجه به شکل نمودار بودی می‌توان گفت، سیستم مرتبه دوم پایدار است که یک S در مخرج ضرب شده است. درواقع به آن یک انتگرال‌گیر اضافه شده است. انتظار داریم شیب نمودار اندازه در فرکانس‌های بالا ۶۰- دسی‌بل باشد، اما همانطور که در شکل زیر مشخص است با در نظر گرفتن یک decade (از فرکانس ۱۰ تا ۱۰۰)، تغییرات اندازه در حدود ۴۰ دسی‌بل بوده که این نشان دهنده وجود یک صفر در نیم صفحه سمت راست است که باعث شده شیب به اندازه ۲۰ دسی‌بل افزایش یابد.



- نوع سیستم: باتوجه به اینکه سیستم یک قطب در مبدا دارد، نوع یک است.
- مرتبه سیستم: سیستم شبیه یک سیستم مرتبه دو بوده که انتگرال‌گیر به آن اضافه شده پس مرتبه سه است.
- کمینه فاز بودن سیستم: همانطور که گفته شد سیستم در نیم صفحه سمت راست صفر دارد و در نتیجه غیر کمینه فاز است.

محاسبه فرکانس گذر بهره و حاشیه فاز:

```

22 mm=1;
23 omedga_c = interp1(m, o, mm)
24 oo=0.0222;
25 P_M = interp1(o, p, oo)-180
26 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
27 |
28
29
30
31
32

```

Command Window

omedga_c =


0.0222

P_M =

-90.7632


- تاخیر: برای محاسبه تاخیر باید شیب نمودار فاز را حساب کنیم.

$$t_d = \frac{d}{d\omega} \varphi = \frac{58.953 - 89.502}{0.937 - 0.014} \times \frac{\pi}{180} = -0.577s$$



سوال ۳) همانطور که گفته شد، سیستم داده شده همانند یک سیستم پایدار مرتبه دوم است که یک قطب در مبدا به آن اضافه شده پس فرم کلی آن به صورت $k \frac{1}{s(as^2+bs+1)}$ است. باتوجه به نقطه شکست نمودار اندازه بودی می توان صورت کسر را تعیین کرد. از آنجایی که شکست در نقطه 2 است و بعد از آن شیب نمودار اندازه زیاد شده است، یک ترم s^{-2} در صورت خواهیم داشت. یک نقطه شکست دیگر در $\omega = 3$ داریم که باتوجه به آن تاو حدودا 0.3 بدست می آید. اگر زتا را 0.1 در نظر بگیریم، فرم کلی تابع به صورت $k \frac{s^{-2}}{s(0.09s^2+0.06s+1)}$ در می آید.

برای محاسبه بهره ثابت تابع، اندازه تابع را در فرکانس صفر برابر 6dB قرار می دهیم.



تابع تبدیل را با کمک متلب محاسبه می‌کنیم: ابتدا فاز را برحسب رادیان کرده و سپس تابع تبدیل سیستم را در متلب به فرم قطبی برحسب اندازه و فاز تعریف می‌کنیم. نرخ نمونه برداری را صفر می‌گذاریم زیرا سیستم زمان پیوسته است. **Tfest** با استفاده از داده‌های مجتمع شده توسط **idfrd** و با گرفتن تعداد صفرها و قطب‌ها، تابع تبدیل سیستم را محاسبه می‌کند.

```

28 %sec3
29 p_rad = deg2rad(p);
30 G_s = m .* exp(1j * p_rad);
31 sampling_time = 0;
32 data_o = idfrd(G_s, o, sampling_time);
33 nz = 1;
34 np = 3;
35 transfer_func = tfest(data_o, np, nz);
36 disp(transfer_func);
37 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
38
39
40
41

```

Command Window

idtf with properties:

Numerator: [0.1000 -0.2000]
Denominator: [1 0.9000 9.0000 0]

تابع تبدیل سیستم به شکل زیر است:

$$G(s) = \frac{0.1s - 0.2}{s^3 + 0.9s^2 + 9s}$$

سوال ۴) ابتدا تابع تبدیل حلقه باز بدست آمده در سوال قبل را در رابطه $\frac{kG(s)}{1+kG(s)}$ گذاشته و تابع تبدیل حلقه بسته را بدست می‌آوریم.

معادله مشخصه سیستم همان مخرج تابع تبدیل حلقه بسته است: $\Delta(s) = s^3 + 0.9s^2 + (9 + 0.1k)s - 0.2k$

	$\Delta(s) = s^3 + 0.9s^2 + (9 + 0.1k)s - 0.2k$	
s^3	1	$9 + 0.1k$
s^2	0.9	-0.2k
s^1	$\frac{0.9(9+0.1k)-(-0.2k)}{0.9}$	
s^0	-0.2k	
	0	

در تحلیل پایداری باید بازه‌ای برای k بیابیم به طوری که در ستون اول جدول راث_هرویتز تغییر علامت دیده نشود.

با توجه به مثبت بود اولین عبارت این ستون، باید بقیه عبارات نیز مثبت باشند:

$$0.29k + 8.1 > 0$$


$$-0.2k > 0$$

بازه مناسب برای k از اشتراک دو بازه قبل حاصل می‌شود:

$$k > -27.93$$

سوال ۵) نمودار مکان هندسی برای $k > 0$ با خط و برای $k < 0$ با خط چین نمایش داده شده است.

```
37 %%%%%%%%%%%  
38 num=[0.1 -0.2];  
39 den=[1 0.9 9 0];  
40 sys=tf(num,den);  
41 rlocus(sys)  
42 hold on  
43 rlocus(-sys,'--')  
44 set(findall(ffigure(1),'type','line'),'linewidth',2)  
45 hold off
```




باتوجه به نمودار مکان هندسی می‌توان دید که به ازای بهره ثابت مثبت، قطبی که در مبدا قرار دارد به سمت صفر غیر کمینه فاز حرکت کرده و سیستم ناپایدار می‌شود. اما این شرایط برای K منفی برقرار نبوده و قطب‌ها بعد از حرکت به سمت مثبت بینهایت، به منفی بینهایت رسیده و سمت چپ محور موهومی قرار می‌گیرند و سیستم پایدار است.

همانطور که در سوال قبل مشاهده کردیم می‌توان با گذاشتن یک بهره ثابت منفی در بازه $[0, -27.93]$ سیستم را پایدار کرد.


برای مثال پاسخ سیستم به ورودی پله را به ازای $k=-15$ بدست می‌آوریم. برای این کار ابتدا تابع تبدیل حلقه بسته سیستم را بدست آورده سپس به کمک متلب پاسخ را رسم می‌کنیم.

$$\frac{G(s)}{1+kG(s)} = \frac{k(0.1s-0.2)}{s^3+0.9s^2+9s+k(0.1s-0.2)} = \frac{-1.5s+3}{s^3+0.9s^2+7.5s+3}$$



همانطور که مشاهده می‌شود، سیستم با اضافه کردن بهره ثابت نواسانات میرا داشته و پایدار است.


کنترلر PD یا پیش‌فاز سرعت سیستم و نواسانات را زیاد می‌کند به همین دلیل از کنترلر PI استفاده می‌کنیم. کنترلر پس‌فاز طراحی می‌کنیم. فرم کلی آن به صورت $C(s) = k(1 + \frac{1}{T_s})$ است که باید مقدار پارامتر T را از رابطه $\frac{1}{\epsilon\omega_c}$ بدست بیاوریم. اپسیلون عددی بین 0.1, 0.01 است که آن را 0.05 در نظر می‌گیریم. با در نظر گرفتن بهره ثابت که قسمت قبل اضافه کردیم، فرکانس گذر بهره حدوداً 0.341 می‌شود.



در نهایت کنترلر به صورت زیر بدست می‌آید:

$$C(s) = k \left(1 + \frac{1}{T_s} \right) = -15 \left(1 + \frac{\epsilon \omega_c}{s} \right) = -15 \left(1 + \frac{0.017}{s} \right)$$

تابع تبدیل بدست آمده را در تابع تبدیل اولیه سیستم ضرب کرده و مشاهده می‌کنیم سیستم همچنان پایدار است:



سوال 6) تابع تبدیل جدید بعد از حذف قطب در مبدا و S-2 از صورت به شکل زیر در می‌آید.

$$G(s) = \frac{0.1}{s^2 + 9s + 9}$$


ابتدا با گذاشتن بهره ثابت میزان خطای ماندگار را به وضعیت مطلوب می‌رسانیم. فرض می‌کنیم سیستم در حالت ماندگار به 0.9 برسد:

$$k_p = kG(0) = \frac{k}{90}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + k_p} = 0.1$$

در نتیجه : $k=810$

پاسخ سیستم به ورودی پله را در دو حالت قبل از اضافه کردن بهره ثابت و بعد از آن بررسی می‌کنیم. مشاهده می‌شود خطای ماندگار بهبود یافته اما فراجش مناسبی نداریم:



فراجش را مطابق خواسته سوال تغییر می‌دهیم:


$$\% M_p = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

با فرض اینکه فراجش ده درصد باشد مقدار ξ برابر 0.6 بدست می‌آید.

$$\varphi = 100\xi = 60$$

برای محاسبه فازی که باید به سیستم اضافه شود تا به وضعیت مطلوب برسیم، نمودار بودی سیستم را رسم کرده و حاشیه فاز سیستم را محاسبه می‌کنیم:

$$\phi_m = 60 - 8.33 = 51.67$$




بعد از محاسبه فاز، از رابطه $\alpha = \frac{1+\sin \phi_m}{1-\sin \phi_m}$ مقدار آلفا را محاسبه می‌کنیم:

$$\alpha = 8.27$$

در ادامه باتوجه به رابطه $|C(j\omega_m)| = K_c$ و بهره مطلوب که 810 محاسبه شده بود، فرکانس مطلوب را پیدا می‌کنیم:

$$20 \log G(j\omega) = -10 \log \alpha = -9.175$$

برای محاسبه فرکانس، بودی سیستم را رسم کرده و می‌بینیم در جایی که اندازه در حدود عددی که در بالا بدست آمده شد، فرکانس چقدر است:




فرکانس مطلوب 15.5 است. در ادامه از رابطه $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}}$ مقدار T را محاسبه می‌کنیم:

$$T = 0.022$$


با جایگذاری مقادیر بدست آمده در پارامترهای کنترلر پیش فاز به فرم $C(s) = \frac{K_c}{\sqrt{\alpha}} \left(\frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1} \right)$ ، به رابطه زیر می‌رسیم:

$$C(s) = 282.22 \frac{0.18s + 1}{0.022s + 1}$$

بعد از اعمال جبران ساز lead پاسخ سیستم به صورت زیر می شود:



همانطور که مشاهده می شود فراجش بیشتر از حد مطلوب است. برای اصلاح مقدار فراجش، جبران ساز lag اضافه می کنیم. در قسمت command window عبارت sisotool(sys) را تایپ کرده و در محیطی که باز می شود روی مکن هندسی کلیک کرده و گزینه lag را انتخاب می کنیم سپس قطبی را بین صفر سیستم و مبدا گذاشته و در قسمت edit compensator تغییر جای صفر و قطب و سعی و خطا جبران ساز مناسب را میابیم.



جبران ساز lag را نیز به سیستم اضافه کرده و مجدداً زمان نشست و فراجهش را بررسی می‌کنیم:

```


61 num=[0.1];
62 den=[1 0.9 9];
63 sys1=tf(num,den);
64 s=zpk('s');
65 sys2= 282.22*((0.18*s+1)/(0.022*s+1));
66 sys3= 0.3371*((1+0.11*s)/(1+1.6*s));
67 sys=sys1*sys2*sys3;
68 sys_close=feedback(sys, 1)
69 %step(sys_close); |
70 [y, t] = step(sys_close);
71 info = stepinfo(y, t); % settlingTime

```

Field ▲	Value
RiseTime	0.6379
TransientTime	11.8366
SettlingTime	11.8366
SettlingMin	0.3644
SettlingMax	0.5892
Overshoot	14.3452
Undershoot	0
Peak	0.5892
PeakTime	3.0349

مشاهده می‌کنیم فراجهش در حدود ۱۴ درصد شده که برای ما مطلوب است اما زمان نشست از حد مجاز بیشتر است. با سعی و خطا و تغییر ضرایب S در توابع تبدیل جبران سازها این مشکل را برطرف می‌کنیم.

اگر ضریب S را در صورت کسر جبران ساز اول از 0.18 به 0.43 تغییر دهیم به خواسته های سوال خواهیم رسید:



سیستم نهایی به فرم زیر است:

$$C_1(s)C_2(s)G(s) = 810 \times \frac{0.1}{s^2 + 9s + 9} \times 282.22 \times \frac{0.43s + 1}{0.022s + 1} \times 0.3371 \times \frac{1 + 0.11s}{1 + 1.6s}$$

سوال 7

1.7: ابتدا یک بهره ثابت گذاشته و باتوجه به مقدار مطلوبی که برای خطا به ورودی شیب داده شده است، مقدار بهره را بدست

می‌آوریم:


$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$


$$e_{ss} = \frac{1}{k s \frac{0.1s - 0.2}{s^3 + 0.9s^2 + 9s}}, s = 0 = \frac{-9}{0.2k} = 0.02$$

اگر k را از رابطه بالا محاسبه کنیم، به مقدار -2250 می‌رسیم که مقدار بسیار بزرگی بوده و باعث ناپایداری سیستم می‌شود.

مشابه سوال قبل `sisotool` را وارد کرده و به کمک متلب یک کنترلر `pi` مناسب طراحی می‌کنیم:



کنترلر طراحی شده را به سیستم اضافه کرده و پاسخ به ورودی شیب را رسم می‌کنیم:



```

72 %%%%%%%%%%%%%%%
73 %sec7
74 s=zpk('s');
75 num=[0.1 -0.2];
76 den=[1 0.9 9 0];
77 G_s=tf(num,den);
78 C_s= (-1.5048)*((1+9*s)/s);
79 sys=C_s*G_s;
80 sys_close= feedback(sys, 1);
81 %انتگرال ورودی پله /s ضرب سیستم در 1
82 sys_ramp = series(sys_close, tf(1, [1 0]));
83 %محاسبه پاسخ پله جدید که معادل پاسخ شیب است
84 [y, t] = step(sys_ramp, 100); % محاسبه پاسخ در 10 ثانیه
85 %نمایش نتایج
86 plot(t, y, 'b', 'Linewidth', 1.5);
87 xlabel('time');
88 ylabel('respons');
89 title('ramp_res');
90 grid on;

```

برای محاسبه میزان خطای حالت ماندگار باید در t های بزرگ (برای مثال در حدود 50 ثانیه) اختلاف پاسخ به ورودی شیب را با خود ورودی محاسبه کنیم. مشاهده می شود پاسخ در t های بزرگ مانند ورودی بوده و در نتیجه خطای ماندگار صفر است که این مقدار از دو درصد کمتر بوده و مناسب است.

2.7: تابع متمم حساسیت (T) را بدست آورده سپس یک منهای آن تابع را به عنوان تابع حساسیت (S) در نظر می گیریم.

ابتدا درجه نسبی سیستم را که اختلاف صفرها و قطبهاست محاسبه می کنیم. در اینجا درجه نسبی دو است. به علت وجود صفر غیر کمینه فاز تابع متمم باید به ازای نقطه صفر، صفر باشد. باتوجه به درجه نسبی و شرط ذکر شده، تابع متمم حساسیت ما از مرتبه سه خواهد بود:

$$T_d(s) = \frac{\frac{s}{\tau} + \omega}{(s + \omega)^3}$$

از آنجایی که صفر غیر کمینه فاز در 2 قرار دارد و با توجه به اینکه پهنای باند باید کمتر از آن باشد پس ω را یک در نظر می گیریم و با توجه به شرطی که این صفر برای ما ایجاد می کرد، داریم:

$$T_d(2) = \frac{\frac{2}{\tau} + 1}{(2 + 1)^3} = 0$$

از رابطه بالا مقدار τ و محاسبه شده و برابر 2- بدست می آید:

$$T_d(s) = \frac{-\frac{s}{2} + 1}{(s + 1)^3}$$

حال تابع حساسیت را مشخص می کنیم:


$$S_d = 1 - T_d = \frac{s^3 + 3s^2 + 3.5s}{(s + 1)^3}$$

کنترلر به شکل زیر طراحی می‌شود که در آن p همان پلنت یا تابع تبدیل سیستم اولیه است:

$$P = \frac{0.1s - 0.2}{s^3 + 0.9s^2 + 9s}$$

$$C = k \frac{T}{S \times P} = k \frac{s^3 + 0.9s^2 + 9s}{s^3 + 3s^2 + 3.5s}$$

K را طوری تعیین می‌کنیم که فروجهش کمتر از 6% و زمان نشست کمتر از 6 ثانیه باشد. برای اینکار ابتدا مکان هندسی را رسم کرده و مشخص می‌کنیم به ازای k های مثبت سیستم پایدار است یا k های منفی. سپس با دادن مقادیر مختلف به k و بررسی پاسخ پله به k مطلوب می‌رسیم:



به ازای k های منفی مختلف پاسخ پله سیستم را بررسی می‌کنیم:

1x1 struct with 9 fields :k=-7

Field ^	Value
RiseTime	2.3323
TransientTime	8.2362
SettlingTime	8.2720
SettlingMin	0.9008
SettlingMax	1.0719
Overshoot	7.7920
Undershoot	3.8015
Peak	1.0719
PeakTime	5.7976

1x1 struct with 9 fields :K=-5

Field ^	Value
RiseTime	4.0890
TransientTime	7.8451
SettlingTime	7.8782
SettlingMin	0.9032
SettlingMax	0.9990
Overshoot	0
Undershoot	2.6801
Peak	0.9990
PeakTime	11.6048

بعد از بررسی تعداد زیادی k به عدد -5.9 می‌رسیم:

```

92 %sec7.2
93 s=zpk('s');
94 num=[0.1 -0.2];
95 den=[1 0.9 9 0];
96 G_s=tf(num,den);
97 C_s=-5.9*(s^3+0.9*s^2+9*s)/(s^3+3*s^2+3.5*s);
98 sys=C_s*G_s;
99 % rlocus(sys)
100 % set(findall(ffigure(1),'type','line'),'linewidth',2)
101 % hold off
102 sys_close=feedback(sys, 1)
103 step(sys_close);
104 [y, t] = step(sys_close);
105 info = stepinfo(y, t); % settlingTime
106

```

info x


1x1 struct with 9 fields

Field ^	Value
RiseTime	3.1753
TransientTime	5.8891
SettlingTime	5.9061
SettlingMin	0.9171
SettlingMax	1.0165
Overshoot	0.0198
Undershoot	3.1212
Peak	1.0165
PeakTime	7.2913



در نتیجه جبران‌ساز به صورت زیر بدست می‌آید:

$$C(s) = -5.9 \times \frac{s^3 + 0.9s^2 + 9s}{s^3 + 3s^2 + 3.5s}$$

در ادامه برای محاسبه تلاش کنترلی، خروجی‌ها را بعد از طراحی سیستم در سیمولینک می‌بینیم:



هنگامی که ورودی پله داریم بعد از گذشت زمان زیاد، تلاش کنترلی به صفر می‌رسد یعنی در نهایت خطای ماندگار سیستم صفر می‌شود.



در هنگامی که ورودی شیب است، حتی با گذشت زمان زیاد نیز همچنان تلاش کنترلی به صفر نمی‌رسد و این یعنی خطای ماندگار به ورودی شیب هیچگاه صفر نیست.

