

Report Patroli (2024-11-01 to 2024-11-02)

No	Tanggal	Titik	Point		
1		ROOF TOP WING A	<div>PENGECEKAN APAR</div> <div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>	<div>PENGECEKAN PANEL</div> <div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>	<div>PENGECEKAN AREA WING A</div> <div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>
			<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>
			<div>1207020204940003</div> <div>Baik</div> <div>Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik</div> <div>Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik</div> <div>Ok</div>
2		ROOF TOP MESIN LIFT			

No	Tanggal	Titik	Point
	PENGECEKAN AC DAN PANEL APABILA PENGECEKAN TIDAK APAR & MESIN DIGUNAKAN (OFF)	PENGECEKAN PINTU LIFT & MESIN	PENGECEKAN SALKAR APBILA TIDAK DIGUNAKAN DI OFF
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	Baik	Baik
3328111312020008	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Ok	Ok	Ok
1207020204940003	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005
Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Baik	situasi aman dan kondusif	aman dan kondusif
	situasi aman dan kondusif		

No	Tanggal	Titik	Point			
3		ROOF TOP WING B	<div>PENGECEKAN APAR</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>PENGECEKAN AC DAN PANEL APABILAN TIDAK DIGUNAKAN (OFF)</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>PENGECEKAN KEBERSIHAN AREA</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>PENGECEKAN AKSES APABILA TIDAK DIGUNAKAN KONDISI TERTUTUP/TERKUNCI</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>	<div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>	<div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>	<div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>baik tidak ada kendala apapun</div>
			<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>
			<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>
			<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik</div> <div>Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik</div> <div>Ok</div>
			<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>	<div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>area bersih aman dan kondusif</div>	<div>3276022001880005</div> <div>Baik</div> <div>semua terkunci</div>
4		LT 15 WING B				

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APARPENGECEKAN KOO HYDRANT KAMAR			PENGECEKAN PANEL
3202281706780006			3202281706780006
Baik	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok	Baik	Baik	ok
3212241909920001			3212241909920001
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	Baik
Baik	Baik	Baik	oke
kurang	oke	oke	
satu			1808071010940004
3172030078800000			Baik
Baik	ok	ok	ok
baik			3275112006870003
3275112006870003			Baik
1808071010940004			ok
Baik	ok	ok	
ok			3202281706780006
3275112006870003			Baik
Baik	ok	ok	ok
ok			3275112006870003
3202281706780006			Baik
Baik	ok	ok	ok
ok			3202260810880001
3275112006870003			Baik
Baik	ok	ok	ok
ok			3202281706780006
3202260810880001			Baik
Baik	ok	ok	ok
ok			3328111312020008
3202281706780006			Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
ok			1207020204940003
3328111312020008			Baik
Baik	Baik	Ok	Ok
Baik			
5		LT 15 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APARPENGECEKAN				
KORIDOR				
3201190901990002		PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN	
Baik	3201190901990002		EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KAMAR
oke	Baik	3201190901990002		3201190901990002
baik	baik	Baik	3201190901990002	Baik
		baik	3201190901990002	baik
3201190901990002				
Baik	Baik	3202281706780006		3202281706780006
oke	ok	Baik	3202281706780006	Baik
baik		ok	Baik	ok
	3276022001880005		ok	3276022001880005
3202281706780006		3276022001880005		Baik
Baik	baik	Baik	3276022001880005	baik tidak ada kendala apapun
ok	tidak	baik tidak ada kendala apapun	Baik	
	ada	apapun	baik tidak ada kendala apapun	
3276022001880005				3212241909920001
Baik	apapun	3212241909920001	3212241909920001	Baik
baik		Baik	Baik	oke
tidak	3212241909920001		oke	
ada	Baik			1808071010940004
kendala	oke	1808071010940004	1808071010940004	Baik
apapun		Baik	Baik	ok
	1808071010940004		ok	
3212241909920001				3275112006870003
Baik	ok	3275112006870003	3275112006870003	Baik
oke		Baik	Baik	ok
	3275112006870003		ok	
1808071010940004				3202281706780006
Baik	ok	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok		Baik	Baik	ok
	3202281706780006		ok	
3275112006870003				3328111312020008
Baik	ok	3328111312020008	3328111312020008	Baik
ok		Baik	Baik	Baik
	3328111312020008		Baik	
3202281706780006				3275112006870003
Baik	Baik	3275112006870003	3275112006870003	Baik
ok		Baik	Baik	ok
	3275112006870003		ok	
3328111312020008				3202260810880001
Baik	ok	3202260810880001	3202260810880001	Baik
Baik		Baik	Baik	good
	3202260810880001		good	
3275112006870003				
Baik	good			
ok				
6		LT 12 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGINSPEKSIAN KEMAMPUAN PENGECEKAN APARKORIDOR				
PENGINSPEKSIAN KEMAMPUAN PENGECEKAN HYDRANT				
3201190901990002	Baik	3201190901990002	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KAMAR
Baik	Baik	3201190901990002		3201190901990002
baik	baik	Baik	3201190901990002	Baik
		baik	Baik	baik
3201190901990002	Baik	3201190901990002	baik	
Baik	Baik	3201190901990002		3201190901990002
baik	baik	Baik	3201190901990002	Baik
		baik	Baik	baik
3202281706780006	Baik	3202281706780006	baik	
Baik	Baik	3202281706780006		3202281706780006
ok	ok	Baik	3202281706780006	Baik
		ok	Baik	ok
3276022001880005	Baik	3276022001880005	ok	
Baik	Baik	3276022001880005		3276022001880005
baik	baik	Baik	3276022001880005	Baik
tidak	tidak	baik tidak ada kendala	Baik	baik tidak ada kendala apapun
ada	ada	apapun	baik tidak ada kendala apapun	
kendala	kendala			3212241909920001
apapun	apapun	3212241909920001	3212241909920001	Baik
		Baik	Baik	oke
3212241909920001	Baik	3212241909920001	oke	
Baik	Baik			1808071010940004
oke	oke	1808071010940004	1808071010940004	Baik
		Baik	Baik	ok
1808071010940004	Baik	1808071010940004	ok	
Baik	Baik			3275112006870003
ok	ok	1808071010940004	1808071010940004	Baik
		Baik	Baik	ok
1808071010940004	Baik	1808071010940004	ok	
Baik	Baik			3202281706780006
ok	ok	3275112006870003	3275112006870003	Baik
		Baik	Baik	ok
3275112006870003	Baik	3275112006870003	ok	
Baik	Baik			3275112006870003
ok	ok	3202281706780006	3202281706780006	Baik
		Baik	Baik	ok
3202281706780006	Baik	3202281706780006	ok	
Baik	Baik			3202260810880001
ok	ok	3275112006870003	3275112006870003	Baik
		Baik	Baik	ok
3275112006870003	Baik	3275112006870003	ok	
Baik	Baik			
ok	ok			
7		LT 12 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKIPAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik oke	Baik oke	Baik oke	Baik oke	Baik oke
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
8		LT 11 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik oke	Baik oke	Baik oke	Baik oke	Baik oke
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik kk	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
9		LT 11 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN			
APAR			
<hr/>			
3201190901990002			
Baik	PENGECEKAN	PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU
good	HYDRANT EMERGENCY EXIT		KAMAR
<hr/>			
3201190901990002			3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	good	good	good
<hr/>			
3202281706780006			3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	good	good	ok
<hr/>			
3202281706780006			3202281706780006
Kurang	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok
<hr/>			
cuma	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
satu	Baik	Baik	Baik
<hr/>			
3212241909920001			3212241909920001
Kurang	okeok	oke	ok
<hr/>			
3212241909920001			1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
cuma	okeok	ok	ok
satu	<hr/>		
<hr/>			
3212241909920001			3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
cuma	okeok	ok	ok
<hr/>			
3212241909920001			3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
Kurang	okeok	ok	ok
<hr/>			
Baik	1808071010940004	3328111312020008	3328111312020008
cuma	Baik	Baik	Baik
satu	ok	Baik	Baik
<hr/>			
1808071010940004			3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
<hr/>			
3275112006870003			3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
<hr/>			
3202281706780006			3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	Baik	ok	ok
<hr/>			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
<hr/>			
10		LT 10 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN				
APAR		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
—	HYDRANT EMERGENCY EXIT		KAMAR	
3201190901990002				3201190901990002
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3201190901990002				3201190901990002
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3201190901990002				3201190901990002
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3201190901990002				3201190901990002
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3212241909920001				3212241909920001
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	ok
cuma	ok	ok	ok	
ok				1808071010940004
—	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	Baik
1808071010940004	Baik	Baik	Baik	ok
Baik	ok	ok	ok	
ok				3275112006870003
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	Baik
3275112006870003	Baik	Baik	Baik	ok
Baik	ok	ok	ok	
ok				3202281706780006
—	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	Baik
3202281706780006	Baik	Baik	Baik	ok
Baik	ok	ok	ok	
ok				3275112006870003
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	Baik
3275112006870003	Baik	Baik	Baik	ok
Baik	ok	ok	ok	
ok				
—				
11		LT 10 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN				
APAR	PENGECEKAN		PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
—	HYDRANT EMERGENCY EXIT		KAMAR	
3201190901990002				3201190901990002
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3212241909920001				3212241909920001
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	ok
cuma	ok	ok	ok	
ok	ok	ok	ok	
—	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
1808071010940004	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok	ok	ok	ok	
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
3275112006870003	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok	ok	ok	ok	
—	3275112006870003	3275112006870003	3202281706780006	3202281706780006
3275112006870003	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok	ok	ok	ok	
—	3275112006870003	3275112006870003	3328111312020008	3328111312020008
3275112006870003	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
3275112006870003	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok	ok	ok	ok	
—				
12		LT 09 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN				
APARPENGECEKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
—	HYDRANT EMERGENCY EXIT		KAMAR	
3201190901990002				3201190901990002
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	Baik
ok	Baik	Baik	Baik	ok
—	ok	ok	ok	
3212241909920001				3212241909920001
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	ok
cuma	ok	ok	ok	
—	ok			
satu	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
—	1808071010940004	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok				
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
3275112006870003	3275112006870003	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok				
—	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
3202281706780006	3202281706780006	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok				
—	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3275112006870003
3202281706780006	3202281706780006	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok				
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3202260810880001
3275112006870003	3275112006870003	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok				
—	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202281706780006
3202260810880001	3202260810880001	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
ok				
—	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3328111312020008
3202281706780006	3202281706780006	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	Baik
ok				
—				
13		LT 09 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN			
APAR	PENGECEKAN		
—	HYDRANT	PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU
3201190901990002	EMERGENCY EXIT		KAMAR
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
ok	Baik	Baik	Baik
—	ok	ok	ok
3202281706780006			
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
ok	Baik	Baik	Baik
—	ok	ok	ok
3212241909920001			
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik
cuma	ok	ok	ok
—	ok	ok	ok
1808071010940004			
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
—	ok	ok	ok
3275112006870003			
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
—	ok	ok	ok
3202281706780006			
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
—	ok	ok	ok
3202260810880001			
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
—	ok	ok	ok
3328111312020008			
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
—	Baik	Baik	Baik
3276022001880005			
3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005
Baik	Baik	Baik	Baik
baik	baik	baik aman	baik aman
aman	aman	aman	aman
—	aman	aman	aman
1207020204940003			
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Ok	Ok	Ok
—	Ok	Ok	Ok
14		LT 08 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN				
APARPENGECEKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
—	HYDRANT EMERGENCY EXIT		KAMAR	
3201190901990002				
Baik	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
ok	Baik	Baik	Baik	Baik
—	ok	ok	ok	ok
3202281706780006				
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
ok	Baik	Baik	Baik	Baik
—	ok	ok	ok	ok
3212241909920001				
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik	Kurang Baik
cuma	ok	ok	ok	ada penambalan tembok belum rapih
—	ok			
1808071010940004				
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
—	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
—	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
—	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
—	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
—	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
—				
15		LT 08 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECHEKAN APAR			
3201190901990002	PENGECHEKAN	PENGECHEKAN	PENGECHEKAN PINTU
Baik	3201190901990002	HYDRANT EMERGENCY EXIT	KAMAR
ok	Baik	Baik	3201190901990002
3202281706780006	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok
ok	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
3202281706780006	ok	ok	ok
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
ok	Baik	Baik	Baik
3212241909920001	ok	ok	ok
Kurang	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	cuma Baik	Baik	Baik
satu	ok	ok	ok
3212241909920001	Baik	Baik	1808071010940004
Kurang	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok
cuma	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
satu	Baik	Baik	Baik
ok	1808071010940004	1808071010940004	ok
Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
ok	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	ok
Baik	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
ok	Baik	Baik	Baik
3202281706780006	Baik	Baik	Baik
Baik	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
ok	Baik	Baik	Baik
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	ok
Baik	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	ok
Baik			
ok			
16		LT 07 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point	
17	PENGECHEKAN PENGECHEKAN APAR EXIT 3201190901990002 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3212241909920001 Baik ok 1808071010940004 Baik ok 3275112006870003 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3328111312020008 Baik Baik 3328111312020008 Baik Baik 3328111312020008 Baik Baik 3328111312020008 Baik Baik	PENGECHEKAN EMERGENCY PENGECHEKAN HYDRANT 3201190901990002 Baik okom 3202281706780006 Baik ok 3212241909920001 Baik ok 1808071010940004 Baik ok 3275112006870003 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3328111312020008 Baik Baik 3328111312020008 Baik Baik 3328111312020008 Baik Baik	PENGECHEKAN PINTU KAMAR 3201190901990002 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3212241909920001 Baik ok 1808071010940004 Baik ok 3275112006870003 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3275112006870003 Baik ok 3202260810880001 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3328111312020008 Baik Baik	PENGECHEKAN KORIDOR 3201190901990002 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3212241909920001 Baik ok 1808071010940004 Baik ok 3275112006870003 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3275112006870003 Baik ok 3202260810880001 Baik ok 3202281706780006 Baik ok 3328111312020008 Baik Baik
17		LT 07 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECERAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			PENGECEKAN PINTU KAMAR
3201190901990002	Baik ok	Baik ok	3201190901990002 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok
3212241909920001	Baik ok	Baik ok	3212241909920001 Baik ok
1808071010940004	Baik ok	Baik ok	1808071010940004 Baik ok
3275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok
3328111312020008	Baik Baik	Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik
3275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3202260810880001	Baik ok	Baik ok	3202260810880001 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok
18		LT 06 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3275112006870003	3275112006870003
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3328111312020008	3328111312020008
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik Baik	Baik Baik
19		LT 06 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKIPAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
20		LT 05 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	Baik ok	Baik ok	3201190901990002 Baik ok	3201190901990002 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok
1808071010940004	Baik ok	Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok
3275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok
332811312020008	Baik Baik	Baik Baik	332811312020008 Baik Baik	332811312020008 Baik Baik
3275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3202260810880001	Baik ok	Baik ok	3202260810880001 Baik ok	3202260810880001 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok
21		LT 05 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
332811312020008	332811312020008	332811312020008	332811312020008	332811312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
22		LT 03 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGESKIPAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PINTU	PENGECEKAN KORIDOR
APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
23		LT 03 POOL 1		

No	Tanggal	Titik	Point
PENGKECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3201190901990002	Baik ok	Baik ok	3201190901990002 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok
1808071010940004	Baik ok	Baik ok	1808071010940004 Baik ok
3275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3328111312020008	Baik Baik	Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik
3275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3202281706780006	Baik ok	Baik ok	3202281706780006 Baik ok
3202260810880001	Baik ok	Baik ok	3202260810880001 Baik ok
3328111312020008	Baik Baik	Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik
1207020204940003	Baik Ok	Baik Ok	1207020204940003 Baik Ok
24		LT 03 POOL 2	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGKECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
25		LT 03 GYM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECHEKAN PENGECHEKAN APAR — 3201 Baik ok — 3202 Baik ok — 1808 Baik ok — 3275 Baik ok — 3328 Baik Baik — 3275 Baik ok — 3202 Baik ok — 3202 Baik ok — 3328 Baik Baik — 1207 Baik Ok —	PENGECHEKAN PENGECHEKAN PANEL LISTRIK 190901990002 3201190901990002 Baik ok — 281706780006 3202281706780006 Baik ok — 071010940004 1808071010940004 Baik ok — 112006870003 3275112006870003 Baik ok — 111312020008 3328111312020008 Baik Baik — 112006870003 3275112006870003 Baik ok — 281706780006 3202281706780006 Baik ok — 260810880001 3202260810880001 Baik ok — 111312020008 3328111312020008 Baik Baik — 020204940003 1207020204940003 Baik Ok —		
26		LT 03 WING B	

No	Tanggal		Titik	Point	
26	PENGESKAN PANGECEKAN PINTU APARHYDRANT KAMAR			PENGECEKAN KORIDOR	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
27			LT 03 ROOF TOP		

No	Tanggal	Titik	Point
	PENGECEKAN		
	PENGECEKAN	PENGECEKAN	
	APARLIFT &	PENGECEKAN HYDRANT	
	MESIN		
	3202281706780006	3202281706780006	
	Baik	Baik	
	ok	ok	
	ok		
	ok	1808071010940004	
	1808071010940004	Baik	
	Baik	1808071010940004	
	ok	ok	
	ok		
	ok	3275112006870003	
	3275112006870003	Baik	
	Baik	3275112006870003	
	ok	ok	
	ok		
	ok	3275112006870003	
	3275112006870003	Baik	
	Baik	3275112006870003	
	ok	ok	
	ok		
	ok	3202281706780006	
	3202281706780006	Baik	
	Baik	3202281706780006	
	ok	ok	
	ok		
	ok	1207020204940003	
	1207020204940003	Baik	
	Baik	1207020204940003	
	Ok	Ok	
	Ok		
	Ok	1207020204940003	
	1207020204940003	Baik	
	Baik	1207020204940003	
	Ok	Ok	
	Ok		
	Ok	3202260810880001	
	3202260810880001	Baik	
	Baik	3202260810880001	
	ok	ok	
	ok		
	ok	1207020204940003	
	1207020204940003	Baik	
	Baik	1207020204940003	
	Ok	Ok	
	Ok		
	Ok	1808071010940004	
	1808071010940004	Baik	
	Baik	1808071010940004	
	ok	ok	
	ok		
	ok		
28		LT 03 AHU ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			
320223102027870062802066706780006			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
180807303024000940074010940004			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682006875003006870003			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682006875003006870003			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223102027870062802066706780006			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32022320312685002802060810880001			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
12070220703241043970020204940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
12070220703241043970020204940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
32022320312685002802060810880001			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
12070220703241043970020204940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
29		LT 02 AV ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			
320223102287006780006	320223102287006780006	320223102287006780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808073030240004010940004	1808073030240004010940004	1808073030240004010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32751327568200687003006870003	32751327568200687003006870003	32751327568200687003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120200820008	332813328120200820008	332813328120200820008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
32751327568200687003006870003	32751327568200687003006870003	32751327568200687003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223102287006780006	320223102287006780006	320223102287006780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223102287006780006	320223102287006780006	320223102287006780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120200820008	332813328120200820008	332813328120200820008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
120702207032004940003	120702207032004940003	120702207032004940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
120702207032004940003	120702207032004940003	120702207032004940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
30		LT 02 BACK ANGSANA 3	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			
320223102278706780006			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
180807303074010940004			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682006870003			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682006870003			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223102278706780006			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32022320312680002000810880001			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328133281202500820008312020008			
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
120702207032004940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
120702207032004940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3328133281202500820008312020008			
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
31		LT 02 STORE BANQUET	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			
320223102006706780006	320223102006706780006	320223102006706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
180807303004010940004	180807303004010940004	180807303004010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513270687003006870003	327513270687003006870003	327513270687003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120200820008	332813328120200820008	332813328120200820008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik baik	
327513270687003006870003	327513270687003006870003	327513270687003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223102006706780006	320223102006706780006	320223102006706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32022310200810880001	32022310200810880001	32022310200810880001	
Baik lk	Baik ok	Baik ok	
120702207032004940003	120702207032004940003	120702207032004940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
120702207032004940003	120702207032004940003	120702207032004940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
332813328120200820008	332813328120200820008	332813328120200820008	
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
32		LT 02 SMOKING AREA	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGALAMAN PENGELOMPOKAN APARHYDRANT			
3202231020870006	3202231020870006	3202231020870006	3202231020870006
Baik	Baik		
ok	ok		
1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132756870003	3275132756870003	3275132756870003	3275132756870003
Baik	Baik		
ok	ok		
3328133281202008	3328133281202008	3328133281202008	3328133281202008
Baik	Baik		
Baik	Baik		
3275132756870003	3275132756870003	3275132756870003	3275132756870003
Baik	Baik		
ok	ok		
3202231020870006	3202231020870006	3202231020870006	3202231020870006
Baik	Baik		
ok	ok		
3202231020870001	3202231020870001	3202231020870001	3202231020870001
Baik	Baik		
ok	ok		
3328133281202008	3328133281202008	3328133281202008	3328133281202008
Baik	Baik		
Baik	Baik		
1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
33		LT 02 CENDANA 1	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN APARHYDRANT			
3202231020780006	28/02/2023	80006	
Baik	Baik		
ok	ok		
1808073030740004	18/03/2023	40004	
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132056870003	13/05/2023	70003	
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132056870003	13/05/2023	70003	
Baik	Baik		
ok	ok		
3202231020780006	28/02/2023	80006	
Baik	Baik		
ok	ok		
3202231020780001	28/02/2023	80001	
Baik	Baik		
ok	ok		
12070120703240003	22/07/2023	40003	
Baik	Baik		
Ok	Ok		
12070120703240003	22/07/2023	40003	
Baik	Baik		
Ok	Ok		
12070120703240003	22/07/2023	40003	
Baik	Baik		
Ok	Ok		
1808073030740004	18/03/2023	40004	
Baik	Baik		
ok	ok		
34		LT 02 PANTRY	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			
3202231020287006780006	3202231020287006780006	3202231020287006780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32751320568200875003006870003	32751320568200875003006870003	32751320568200875003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120281008280008312020008	332813328120281008280008312020008	332813328120281008280008312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
32751320568200875003006870003	32751320568200875003006870003	32751320568200875003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32022320622068500818000810880001	32022320622068500818000810880001	32022320622068500818000810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32022320287006780006	32022320287006780006	32022320287006780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120281008280008312020008	332813328120281008280008312020008	332813328120281008280008312020008	
Baik Bauj	Baik Baik	Baik Baik	
12070220703242004940003	12070220703242004940003	12070220703242004940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
12070220703242004940003	12070220703242004940003	12070220703242004940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
332813328120281008280008312020008	332813328120281008280008312020008	332813328120281008280008312020008	
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
35		LT 02 KITCHEN BANQUET	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			
320223102287006280006			706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
180807303074000940004			010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513275682006875003			006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513275682006875003			006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223262268500880001			010880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223270287006280006			706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
12070222703242004940003			0204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
12070222703242004940003			0204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
12070222703242004940003			0204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik ok	
180807303074000940004			010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
36		LT 02 STAIRCASE WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN			
PINTU			
STAIRCASE			
—			
3202281706780006			
Baik			
ok			
—			
1808071010940004			
Baik			
ok			
—			
3275112006870003			
Baik			
ok			
—			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
—			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
—			
3275112006870003			
Baik			
ok			
—			
3202260810880001			
Baik			
ok			
—			
3202281706780006			
Baik			
ok			
—			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
—			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
—			
37		LT 01 BACK OFFICE	

No	Tanggal	Titik	Point
37	PENGECERAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PANEL LISTRIK
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
	ok	ol	ok
	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	327513206870003	327513206870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	332811312020008	332811312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik
	Baik	Baik	Baik
	327513206870003	327513206870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	332811312020008	332811312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik
	Baik	Baik	Baik
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik
	Ok	Ok	Ok
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik
	Ok	Ok	Ok
38		LT 01 KITCHEN BOTANY 1	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGGECEKAN APARHYDRANT	PENGGECEKAN APARHYDRANT	PENGGECEKAN EMERGENCY EXIT	
Baik ok	Baik ok	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	3276022001880005	
Baik ok	Baik ok	3276022001880005	
situasi aman dan kondusif	situasi aman dan kondusif	Baik baik aman dan kondusif	
Baik ok	Baik ok	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	3328111312020008	
Baik ok	Baik ok	3328111312020008	
Bauj Baik	Bauj Baik	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	3328111312020008	
Baik ok	Baik ok	3328111312020008	
Baik Ok	Baik Ok	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	1207020204940003	
Ok	Ok		
39		LT 01 KITCHEN BOTANY 2	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			
320223102287006780006			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
180807303074000940004			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32751327568200687003006870003			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120200820008			
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
32751327568200687003006870003			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328120200820008			
Baik Baij	Baik Baik	Baik Baik	
120702270320043900204940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
332813328120200820008			
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
120702270320043900204940003			
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
180807303074000940004			
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
40		LT 01 SERVER ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
40	PENGECERAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PANEL LISTRIK
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	327513206870003	327513206870003	3275112006870003
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	332811312020008	332811312020008	3328111312020008
	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
	327513206870003	327513206870003	3275112006870003
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	332811312020008	332811312020008	3328111312020008
	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
41		LT 01 GAS ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			
3202231020287006280006	3202231020287006280006	3202231020287006280006	706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
18080730302400040004	18080730302400040004	18080730302400040004	4010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32751320568200687003006870003	32751320568200687003006870003	32751320568200687003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328133281202008280008	3328133281202008280008	3328133281202008280008	312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
32751320568200687003006870003	32751320568200687003006870003	32751320568200687003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202232031268000280001	3202232031268000280001	3202232031268000280001	810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202231020287006280006	3202231020287006280006	3202231020287006280006	706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328133281202008280008	3328133281202008280008	3328133281202008280008	312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
12070220703200494003	12070220703200494003	12070220703200494003	20204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3202232031268000280001	3202232031268000280001	3202232031268000280001	810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
42		LT 01 LOADING DOCK	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECERAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
43		LT 01 GARDEN LOADING DOCK	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECERAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik baik
44		LT 01 GARDEN BOTANY	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN APARHYDRANT			
32022310287006	32022310287006	32022310287006	32022310287006
Baik	Baik		
ok	ok		
1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068
Baik	Baik		
ok	ok		
33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008
Baik	Baik		
Baik	Baik		
3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068
Baik	Baik		
ok	ok		
32022310287006	32022310287006	32022310287006	32022310287006
Baik	Baik		
ok	ok		
33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008
Baik	Baik		
Baik	Baik		
1207022070240003	1207022070240003	1207022070240003	1207022070240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008
Baik	Baik		
baik	baik		
1207022070240003	1207022070240003	1207022070240003	1207022070240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
45		LT 01 CAR CHECK	

No	Tanggal	Titik	Point
46	PENGECHEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PANEL LISTRIK
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	327513206870003	327513206870003	3275112006870003
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	332811312020008	332811312020008	3328111312020008
	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
	327513206870003	327513206870003	3275112006870003
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
	332811312020008	332811312020008	3328111312020008
	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik ok	Baik ok	Baik ok
46		LT 01 VALET PARKING (NEAR BG)	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			
320223102287006780006	Baik ok	Baik ok	
321223102292009920001	Baik ok	Baik ok	
180807808074000940004	Baik ok	Baik ok	
32751320568200875003	Baik ok	Baik ok	
33281332812025008280008	Baik Baik	Baik Baik	
32751320568200875003	Baik ol	Baik ok	
320223102287006780006	Baik ok	Baik ok	
33281332812025008280008	Baik Baik	Baik Baik	
120702207032100494003	Baik Ok	Baik Ok	
320223102287006780006	Baik ok	Baik ok	
47		LT 01 NEAR FB OFFICE	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			
180807	30/08/2024	00940004	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
327513	25/08/2024	00687003	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
332813	28/08/2024	0031202008	
Baik	Baik	Baik	
Baik	Baik	Baik	
327513	25/08/2024	00687003	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
320223	22/08/2024	00678006	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
320223	22/08/2024	0081088001	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
332813	28/08/2024	0031202008	
Baik	Baik	Baik	
Baik	Baik	Baik	
120702	27/09/2024	0020494003	
Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	
120702	27/09/2024	0020494003	
Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	
320223	22/08/2024	0081088001	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
48		LT 01 TRAVO ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK			
320223102006	31/02/2023	06280006706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
321223102001	31/02/2023	09920001909920001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
180807308004	07/08/2018	00940004010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682008	25/05/2023	08750003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328102008	28/03/2023	0820008312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
327513205682008	25/05/2023	08750003006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223062008	02/06/2023	08108800010880001	
Baik ok	Baik kk	Baik ok	
320223102006	31/02/2023	06280006706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
332813328102008	28/03/2023	0820008312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
120702207003	07/02/2022	04940003204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
49		LT 01 RAMP IN OUT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN —			
3202281706780006 Baik ok —			
3212241909920001 Baik aman —			
1808071010940004 Baik ok —			
3275112006870003 Baik ok —			
3328111312020008 Baik Baik —			
3275112006870003 Baik ok —			
3202281706780006 Baik ok —			
3328111312020008 Baik Baik —			
1207020204940003 Baik Ok —			
3328111312020008 Baik baik —			
50		B.1 RAMP IN OUT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
3175022106900005			
Kurang			
Baik			
drill			
berkarat —			
1808071010940004			
Baik			
ok —			
3275112006870003			
Baik			
ok —			
3328111312020008			
Baik			
Baik —			
3275112006870003			
Baik			
ok —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
51		B.1 PARKIR MOTOR 1	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENG APAR	PENG HYDRANT	PENGECEKAN PENGECEKAN CCTV	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
		Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
		Baik ok	Baik ok	Baik ok
		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
3275112006870003	3275112006870003	Baik ok	Baik ok	Baik ok
52		B.1 PARKIR MOTOR 2		

No	Tanggal		Titik	Point	
53	PENGECHEKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN CCTV	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
	APARHYDRANT EMERGENCY EXIT				
	3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Baik	Baik	Baik	Biak	baik
	3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	1207020204940003		1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
	3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	baik	baik	baik	baik	baik
	1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
53			B.1 PARKIR MOTOR 3		

No	Tanggal		Titik	Point	
54	PENGECHEKAN		PENGECEKAN	PENGECEKAN PANEL	PENGECEKAN CCTV
	APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			LISTRIK	
	3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok	ok	ok
	3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	ok	ok	
3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	ok	ok	
3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
1207020204940003		1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	
3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
baik	baik	baik	baik	baik	
1207020204940003		1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN PINTU STAIRCASE —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
1808071010940004			
Baik			
ok —			
3275112006870003			
Baik			
ok —			
3328111312020008			
Baik			
Baik —			
3275112006870003			
Baik			
ok —			
3202281706780006			
Baik			
ok —			
3328111312020008			
Baik			
Baik —			
3328111312020008			
Baik			
Baik —			
1207020204940003			
Baik			
Ok —			
3328111312020008			
Baik			
baik —			
55		B.1 NEAR TRANSIT PUMP	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGINSPEKSIAN PENGKERAN APARHYDRANT KERUSAKAN			
32022310202787006280006			706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682006875003			006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
327513205682006875003			006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223203208800810880001			0810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
32022310202787006280006			706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
12070220703201042070020			204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
320223203208800810880001			0810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
12070220703201042070020			204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
32011320901990092901990002			092901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
320223203208800810880001			0810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
56		B.1 STORE FB	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APARHYDRANT			
32022310287006	32022310287006	32022310287006	32022310287006
Baik	Baik		
ok	ok		
1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068
Baik	Baik		
ok	ok		
33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008
Baik	Baik		
Baik	Baik		
3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068
Baik	Baik		
ok	ok		
32022310287006	32022310287006	32022310287006	32022310287006
Baik	Baik		
ok	ok		
33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008
Baik	Baik		
Baik	Baik		
1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008	33281332812028008
Baik	Baik		
baik	baik		
1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003	1207022703240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
57		B.1 DRIVER ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGHAKIMAN KEAMERAN <div><div></div><div></div></div>			
3202231028780006	3202231028780006	3202231028780006	3202231028780006
Baik	Baik		
ok	ok		
1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004
Baik	Baik		
ok	ok		
1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068
Baik	Baik		
ok	ok		
3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068	3275132756820068
Baik	Baik		
ok	ok		
3202231028780006	3202231028780006	3202231028780006	3202231028780006
Baik	Baik		
ok	ok		
3202231028780006	3202231028780006	3202231028780006	3202231028780006
Baik	Baik		
ok	ok		
1207022709240003	1207022709240003	1207022709240003	1207022709240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
1207022709240003	1207022709240003	1207022709240003	1207022709240003
Baik	Baik		
Ok	Ok		
1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004	1808073030940004
Baik	Baik		
ok	ok		
58		B.1 LAUNDRY	

No	Tanggal	Titik	Point
58	PENGECHEKAN PENGECEKAN PANEL APARHYDRANT LISTRIK		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik
	Ok	Ok	Ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik	Baik	Baik
	ok	ok	ok
59		B.1 MALE LOCKER	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN PENGECEKAN PNITU KERUKANANOKER			PENGECEKAN TOILET PENGECHEKAN KEBERSIHAN AREA
32022832702831706297006204940003	Baik ok	Baik Ok	1207020204940003 Baik Ok
1808071808071010940004	Baik ok	Baik ok	1808071010940004 Baik ok
327513275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
33281332813202908250281607770008	Baik Baik	Baik good	3215251607770008 Baik good
327513275112006870003	Baik ok	Baik ok	3201190901990002 Baik ok
32022832702831706297006204940003	Baik ok	Baik ok	1806091806950001 Baik ok
1207020204940003	Baik Ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
1808071808071010940004	Baik ok	Baik ok	1808071010940004 Baik ok
327513275112006870003	Baik ok	Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3215251607770008	Baik good	Baik ok	1806091806950001 Baik ok
60		B.1 KITCHEN KONGKOW	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECHEKAN PANGECEKAN APARHYDRANT EMERGENCY EXIT			PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik oke	Baik oke	Baik okeoke	Baik oke
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik okok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik baik
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
61		LT 1 PANTRY	

No	Tanggal	Titik	Point
	PENGECEKAN AC DAN PENGCEKIAN APARAPABILAN	PENGECEKAN KEBERSIHAN AREA	PENGECEKAN PINTU
3201190901990002	TIDAK DIGUNAKAN (OFF)	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok		Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3201190901990002	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok		Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3202260810880001	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok		Baik ok	Baik ok
3201190901990002	3275112006870003	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok		Baik ok	Baik ok
3215251607770008	3201190901990002	3215251607770008	3215251607770008
Baik good		Baik good	Baik good
3201190901990002	3215251607770008	3201190901990002	3201190901990002
Baik good		Baik ok	Baik ok
1806091806950001	3201190901990002	1806091806950001	1806091806950001
Baik ok		Baik ok	Baik ok
3275112006870003	1806091806950001	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok		Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3275112006870003	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok		Baik ok	Baik ok
1808071010940004	3202260810880001	1808071010940004	1808071010940004
Baik oj ok		Baik ok	Baik ok
	1808071010940004		
	Baik ok		