

Report Patroli (2024-11-01 to 2024-11-02)

No	Tanggal	Titik	Point
1		ROOF TOP WING A	
PENGECEKAN APAR			
3276022001880005			
Baik			
baik tidak ada kendala apapun			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
PENGECEKAN PANEL			
3276022001880005			
Baik			
baik tidak ada kendala apapun			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
2		ROOF TOP MESIN LIFT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN AC DAN PANEL APABILAN TIDAK DIGUNAKAN (OFF)
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3328111312020008
Baik			Baik
ok			Baik
3328111312020008			1207020204940003
Baik			Baik
Baik			Ok
1207020204940003			3276022001880005
Baik			Baik
Ok			situasi aman dan kondusif
3		ROOF TOP WING B	

No		Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN AC DAN PANEL APABILAN TIDAK DIGUNAKAN (OFF)	PENGECEKAN KEBERSIHAN AREA
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3276022001880005				3276022001880005	3276022001880005
Baik				Baik	Baik
baik tidak ada kendala apapun				baik tidak ada kendala apapun	baik tidak ada kendala apapun
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3275112006870003	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Baik				ok	Baik
3328111312020008				3202281706780006	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Baik				ok	Ok
3328111312020008				3328111312020008	3276022001880005
Baik				Baik	Baik
Baik				Baik	semua terkunci
4			LT 15 WING B		

No		Tanggal	Titik	Point							
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN KOORIDOR KAMAR		PENGECEKAN PANEL		PENGECEKAN EXIT	
3202281706780006				3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				ok		ok		ok		ok	
3212241909920001				3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001	
Kurang Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
kurang satu				oke		oke		oke		oke	
3172030307880010				1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
baik				ok		ok		ok		ok	
1808071010940004				3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				ok		ok		ok		ok	
3275112006870003				3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				ok		ok		ok		ok	
3202281706780006				3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				ok		ok		ok		ok	
3275112006870003				3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				ok		ok		ok		ok	
3202260810880001				3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				ok		ok		ok		ok	
3202281706780006				3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
ok				Baik		Baik		Baik		Baik	
3328111312020008				3328111312020008		1207020204940003		1207020204940003		1207020204940003	
Baik				Baik		Baik		Baik		Baik	
Baik				Baik		Ok		Ok		Ok	
5			LT 15 WING A								

No	Tanggal	Titik	Point		
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN KORIDOR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3201190901990002			3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik			Baik	Baik	Baik
oke baik			baik	baik	baik
3201190901990002			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik			Baik	Baik	Baik
oke baik			ok	ok	ok
3202281706780006			3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			baik tidak ada kendala apapun	baik tidak ada kendala apapun	baik tidak ada kendala apapun
3276022001880005			3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik			Baik	Baik	Baik
baik tidak ada kendala apapun			oke	oke	oke
3212241909920001			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik			Baik	Baik	Baik
oke			ok	ok	ok
1808071010940004			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok
3275112006870003			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok
3202281706780006			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			Baik	Baik	Baik
3328111312020008			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik	Baik	Baik
Baik			ok	ok	ok
3275112006870003			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			good	good	good
6		LT 12 WING A			

No	Tanggal	Titik	Point
<div><div><div>PENGECEKAN APAR<div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala apapun</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>oke</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div></div> <div><div><div>PENGECEKAN KORIDOR<div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala apapun</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>oke</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div></div> <div><div><div>PENGECEKAN HYDRANT<div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala apapun</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>oke</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div></div> <div><div><div>PENGECEKAN EMERGENCY EXIT<div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala apapun</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>oke</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div></div> <div><div><div>PENGECEKAN PINTU KAMAR<div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>baik</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala apapun</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>oke</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div></div>			
7		LT 12 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN HYDRANT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN EMERGENCY EXIT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN PINTU KAMAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN KORIDOR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			

8		LT 11 WING B
---	--	--------------

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
kk			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
PENGECEKAN HYDRANT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
PENGECEKAN EMERGENCY EXIT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
PENGECEKAN PINTU KAMAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
PENGECEKAN KORIDOR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
oke			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			

9		LT 11 WING A
---	--	--------------

No	Tanggal	Titik	Point					
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KAMAR	PENGECEKAN KORIDOR	
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
good			good		good	good	good	
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
3212241909920001			3212241909920001		3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	
Kurang Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
cuma satu			okeok		oke	ok	ok	
3212241909920001			3212241909920001		1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Kurang Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
cuma satu			okeok		ok	ok	ok	
3212241909920001			3212241909920001		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
cuma satu			okeok		ok	ok	ok	
3212241909920001			3212241909920001		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Kurang Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
cuma satu			okeok		ok	ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004		3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		Baik	Baik	Baik	
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006		3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008		3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
Baik			Baik		ok	ok	ok	
10		LT 10 WING A						

No	Tanggal	Titik	Point
<div><div><div><div>PENGECEKAN APAR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Kurang Baik cuma satu</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN HYDRANT</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN EMERGENCY EXIT</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN PINTU KAMAR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN KORIDOR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
11		LT 10 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECHEKAN APAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Kurang Baik			
cuma satu			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
12			
LT 09 WING B			

No	Tanggal	Titik	Point						
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PINTU KAMAR		PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3212241909920001			3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001
Kurang Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
cuma satu			ok		ok		ok		ok
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3202260810880001
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		Baik
13		LT 09 WING A							

No	Tanggal	Titik	Point
<div><div><div><div>PENGECEKAN APAR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Kurang Baik cuma satu</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202260810880001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik Baik</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik baik aman</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik Ok</div></div></div><div><div>PENGECEKAN HYDRANT</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202260810880001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik Baik</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik baik aman</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik Ok</div></div></div><div><div>PENGECEKAN EMERGENCY EXIT</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202260810880001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik Baik</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik baik aman</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik Ok</div></div></div><div><div>PENGECEKAN PINTU KAMAR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202260810880001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik Baik</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik baik aman</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik Ok</div></div></div><div><div>PENGECEKAN KORIDOR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3202260810880001</div><div>Baik ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik Baik</div></div><div><div>3276022001880005</div><div>Baik baik aman</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik Ok</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
14		LT 08 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point
<div><div><div><div>PENGECEKAN APAR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3212241909920001</div><div>Kurang Baik</div><div>cuma satu</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN HYDRANT</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN EMERGENCY EXIT</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN PINTU KAMAR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3212241909920001</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN KORIDOR</div><div><div><div>3201190901990002</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3212241909920001</div><div>Kurang Baik</div><div>ada penambalan tembok belum rapih</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div></div></div></div> <div><div>15</div><div></div><div>LT 08 WING B</div></div>			

No	Tanggal	Titik	Point						
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PINTU KAMAR		PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3212241909920001			3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001
Kurang Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
cuma satuok			ok		ok		ok		ok
3212241909920001			1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004
Kurang Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
cuma satuok			ok		ok		ok		ok
1808071010940004			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			Baik		Baik		Baik		Baik
3328111312020008			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Baik			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
16		LT 07 WING B							

No	Tanggal	Titik	Point					
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PINTU KAMAR		PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002	3201190901990002		3201190901990002
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
ok			ok		okom	ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
ok			ok		ok	ok		ok
3212241909920001			3212241909920001		3212241909920001	3212241909920001		3212241909920001
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
ok			ok		ok	ok		ok
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004		1808071010940004
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
ok			ok		ok	ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
ok			ok		ok	ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
ok			ok		ok	ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008	3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
Baik			Baik		Baik	ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008	3202260810880001		3202260810880001
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
Baik			Baik		Baik	ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008	3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
Baik			Baik		Baik	ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
Baik			Baik		Baik	Baik		Baik
17		LT 07 WING A						

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
olk			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN HYDRANT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN EMERGENCY EXIT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN PINTU KAMAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN KORIDOR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
18		LT 06 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point						
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PINTU KAMAR		PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3212241909920001			3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001		3212241909920001
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Baik			Baik		Baik		ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3202260810880001		3202260810880001
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		Baik		Baik
19		LT 06 WING B							

No	Tanggal	Titik	Point						
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PINTU KAMAR		PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
20		LT 05 WING B							

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN HYDRANT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN EMERGENCY EXIT			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN PINTU KAMAR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
PENGECEKAN KORIDOR			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			

21		LT 05 WING A
----	--	--------------

No	Tanggal	Titik	Point					
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KAMAR	PENGECEKAN KORIDOR	
3201190901990002				3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3201190901990002				3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3201190901990002				3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3201190901990002				3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	ok	
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
Baik				Baik	Baik	Baik	Baik	
22		LT 03 WING A						

No	Tanggal	Titik	Point						
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT		PENGECEKAN PINTU KAMAR		PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002		3201190901990002
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004		1808071010940004
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003		3275112006870003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001		3202260810880001
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006		3202281706780006
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
ok			ok		ok		ok		ok
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008		3328111312020008
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
1207020204940003			1207020204940003		1207020204940003		1207020204940003		1207020204940003
Baik			Baik		Baik		Baik		Baik
Ok			Ok		Ok		Ok		Ok
23		LT 03 POOL 1							

No	Tanggal	Titik	Point			
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3201190901990002			3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	Baik	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	Baik	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	Ok	
24		LT 03 POOL 2				

No	Tanggal	Titik	Point				
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik				Baik	Baik	Baik	
Baik				Baik	Baik	Baik	
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik				Baik	Baik	Baik	
Baik				Baik	Baik	Baik	
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik				Baik	Baik	Baik	
Ok				Ok	Ok	Ok	
25		LT 03 GYM					

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3201190901990002			3201190901990002
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
26		LT 03 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
<div><div><div><div>PENGECEKAN APAR</div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN HYDRANT</div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baok</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN PINTU KAMAR</div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN KORIDOR</div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN EMERGENCY EXIT</div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div></div><div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div></div></div></div> <div><div>27</div><div></div><div>LT 03 ROOF TOP</div></div>			

No	Tanggal	Titik	Point		
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN PINTU LIFT & MESIN	PENGECEKAN HYDRANT	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
28		LT 03 AHU ROOM			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
29		LT 02 AV ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point		
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	
30		LT 02 BACK ANGSANA 3			

No		Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Baik				Baik	Baik
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
baik				baik	baik
31			LT 02 STORE BANQUET		

No		Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Baik				Baik	baik
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001
Baik				Baik	Baik
lk				ok	ok
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
baik				baik	baik
32		LT 02 SMOKING AREA			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
33		LT 02 CENDANA 1	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
34		LT 02 PANTRY	

No		Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Baik				Baik	Baik
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Bauj				Baik	Baik
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
baik				baik	baik
35		LT 02 KITCHEN BANQUET			

No	Tanggal	Titik	Point								
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT				PENGECEKAN EMERGENCY EXIT			
3202281706780006				3202281706780006				3202281706780006			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
1808071010940004				1808071010940004				1808071010940004			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
3275112006870003				3275112006870003				3275112006870003			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
3275112006870003				3275112006870003				3275112006870003			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
3202260810880001				3202260810880001				3202260810880001			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
3202281706780006				3202281706780006				3202281706780006			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
1207020204940003				1207020204940003				1207020204940003			
Baik				Baik				Baik			
Ok				Ok				Ok			
1207020204940003				1207020204940003				1207020204940003			
Baik				Baik				Baik			
Ok				Ok				Ok			
1207020204940003				1207020204940003				1207020204940003			
Baik				Baik				Baik			
Ok				Ok				ok			
1808071010940004				1808071010940004				1808071010940004			
Baik				Baik				Baik			
ok				ok				ok			
36		LT 02 STAIRCASE WING B									

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN PINTU STAIRCASE			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
37		LT 01 BACK OFFICE	

No		Tanggal	Titik	Point		
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik	Baik
ok				ol	ok	ok
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik				Baik	Baik	Baik
ok				ok	ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik	Baik
ok				ok	ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik	Baik
Baik				Baik	Baik	Baik
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik	Baik
ok				ok	ok	ok
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik	Baik
ok				ok	ok	ok
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik				Baik	Baik	Baik
ok				ok	ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik	Baik
Baik				Baik	Baik	Baik
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik	Baik
Ok				Ok	Ok	Ok
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik	Baik
Ok				Ok	Ok	Ok
38		LT 01 KITCHEN BOTANY 1				

No	Tanggal	Titik	Point		
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3276022001880005			3276022001880005	3276022001880005	
Baik			Baik	Baik	
situasi aman dan kondusif			situasi aman dan kondusif	baik aman dan kondusif	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	
Bauj			Baik	Baik	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	
ok			ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	
39		LT 01 KITCHEN BOTANY 2			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baij			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
baik			baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
40		LT 01 SERVER ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point			
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	Baik	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Baik			Baik	Baik	Baik	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	Ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
41		LT 01 GAS ROOM				

No		Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Baik				Baik	Baik
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008
Baik				Baik	Baik
Baik				Baik	Baik
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003
Baik				Baik	Baik
Ok				Ok	Ok
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001
Baik				Baik	Baik
ok				ok	ok
42		LT 01 LOADING DOCK			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3212241909920001			3212241909920001
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
43		LT 01 GARDEN LOADING DOCK	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3212241909920001			3212241909920001
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
baik			baik
44		LT 01 GARDEN BOTANY	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
baik			baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
45		LT 01 CAR CHECK	

No		Tanggal	Titik	Point			
PENGECEKAN APAR				PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
1808071010940004				1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik				Baik	Baik	Baik	
Baik				Baik	Baik	Baik	
3275112006870003				3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3202281706780006				3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
3328111312020008				3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik				Baik	Baik	Baik	
Baik				Baik	Baik	Baik	
1207020204940003				1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik				Baik	Baik	Baik	
Ok				Ok	Ok	Ok	
3202260810880001				3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik				Baik	Baik	Baik	
ok				ok	ok	ok	
46		LT 01 VALET PARKING (NEAR BG)					

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3212241909920001			3212241909920001
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ol			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
47		LT 01 NEAR FB OFFICE	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
48		LT 01 TRAVO ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3212241909920001			3212241909920001
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			kk
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
49		LT 01 RAMP IN OUT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3212241909920001			
Baik			
aman			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
3328111312020008			
Baik			
baik			
50		B.1 RAMP IN OUT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3175022106900005			
Kurang Baik			
drill berkarat			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
51		B.1 PARKIR MOTOR 1	

No	Tanggal	Titik	Point		
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN CCTV	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok
52		B.1 PARKIR MOTOR 2			

No	Tanggal	Titik	Point						
PENGECHEKAN APAR				PENGECHEKAN HYDRANT	PENGECHEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECHEKAN CCTV	PENGECHEKAN PANEL LISTRIK		
3202281706780006 Baik ok				3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok		
1808071010940004 Baik ok				1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok		
3275112006870003 Baik ok				3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok		
3328111312020008 Baik Baik				3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Biak	3328111312020008 Baik baik		
3275112006870003 Baik ok				3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok		
3202281706780006 Baik ok				3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok		
3328111312020008 Baik Baik				3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik		
1207020204940003 Baik Ok				1207020204940003 Baik Ok	1207020204940003 Baik Ok	1207020204940003 Baik Ok	1207020204940003 Baik Ok		
3328111312020008 Baik baik				3328111312020008 Baik baik	3328111312020008 Baik baik	3328111312020008 Baik baik	3328111312020008 Baik baik		
1808071010940004 Baik ok				1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok		
53		B.1 PARKIR MOTOR 3							

No	Tanggal	Titik	Point			
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN CCTV
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok	ok
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok	ok
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok	ok
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok	ok
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
ok			ok	ok	ok	ok
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
Ok			Ok	Ok	Ok	Ok
3328111312020008			3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
baik			baik	baik	baik	baik
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik			Baik	Baik	Baik	Baik
Ok			Ok	Ok	Ok	Ok
54		B.1 STAIRCASE TO LOADING DOCK				

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN PINTU STAIRCASE			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1808071010940004			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
3328111312020008			
Baik			
Baik			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
3328111312020008			
Baik			
baik			
55		B.1 NEAR TRANSIT PUMP	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			
3202281706780006			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3275112006870003			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
3202281706780006			
Baik			
ok			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
1207020204940003			
Baik			
Ok			
3201190901990002			
Baik			
ok			
3202260810880001			
Baik			
ok			
56		B.1 STORE FB	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
baik			baik
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
57		B.1 DRIVER ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KEAMANAN			PENGECEKAN KERUSAKAN
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
3202260810880001			3202260810880001
Baik			Baik
ok			ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
58		B.1 LAUNDRY	

No	Tanggal	Titik	Point			
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
1207020204940003			1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik			Baik	Baik	Baik	
Ok			Ok	Ok	Ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
1808071010940004			1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik			Baik	Baik	Baik	
ok			ok	ok	ok	
59		B.1 MALE LOCKER				

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN			PENGECEKAN KEAMANAN
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3328111312020008			3328111312020008
Baik			Baik
Baik			Baik
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3202281706780006			3202281706780006
Baik			Baik
ok			ok
1207020204940003			1207020204940003
Baik			Baik
Ok			Ok
1808071010940004			1808071010940004
Baik			Baik
ok			ok
3275112006870003			3275112006870003
Baik			Baik
ok			ok
3215251607770008			3215251607770008
Baik			Baik
good			good
60		B.1 KITCHEN KONGKOW	

No	Tanggal	Titik	Point					
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN HYDRANT		PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN AREA KOMPOR	
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	1207020204940003	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	Ok	
3212241909920001			3212241909920001		3212241909920001	3212241909920001	3202260810880001	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
oke			oke		okeoke	oke	ok	
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004	3328111312020008	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	baik	
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	1808071010940004	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		okok	ok	ok	
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003	3202260810880001	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
3202281706780006			3202281706780006		3202281706780006	3202281706780006	3212241909920001	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
1207020204940003			1207020204940003		1207020204940003	1207020204940003	3275112006870003	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
Ok			Ok		Ok	Ok	ok	
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001	3202260810880001	3212241909920001	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
3328111312020008			3328111312020008		3328111312020008	3328111312020008	3215251607770008	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
baik			baik		baik	baik	good	
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004	3201190901990002	
Baik			Baik		Baik	Baik	Baik	
ok			ok		ok	ok	ok	
61		LT 1 PANTRY						

No	Tanggal	Titik	Point			
PENGECEKAN APAR			PENGECEKAN AC DAN PANEL APABILAN TIDAK DIGUNAKAN (OFF)		PENGECEKAN KEBERSIHAN AREA	PENGECEKAN PINTU
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002	3201190901990002
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001	3202260810880001
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002	3201190901990002
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
3215251607770008			3215251607770008		3215251607770008	3215251607770008
Baik			Baik		Baik	Baik
good			good		good	good
3201190901990002			3201190901990002		3201190901990002	3201190901990002
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
1806091806950001			1806091806950001		1806091806950001	1806091806950001
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
3275112006870003			3275112006870003		3275112006870003	3275112006870003
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok
3202260810880001			3202260810880001		3202260810880001	3202260810880001
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			oj		ok	ok
1808071010940004			1808071010940004		1808071010940004	1808071010940004
Baik			Baik		Baik	Baik
ok			ok		ok	ok