

Report Patroli (2024-11-01 to 2024-11-02)

No	Tanggal	Titik	Point
1		ROOF TOP WING A	<div><div><div><div>PENGECEKAN APAR</div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala</div><div>apapun</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN PANEL</div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala</div><div>apapun</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div><div><div><div>PENGECEKAN AREA WING A</div><div>3276022001880005</div><div>Baik</div><div>baik tidak ada kendala</div><div>apapun</div></div><div><div>1808071010940004</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div><div><div>3275112006870003</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3202281706780006</div><div>Baik</div><div>ok</div></div><div><div>3328111312020008</div><div>Baik</div><div>Baik</div></div><div><div>1207020204940003</div><div>Baik</div><div>Ok</div></div></div></div>
2		ROOF TOP MESIN LIFT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECHEKAN APAR	PENGECHEKAN AC DAN PANEL	PENGECHEKAN PINTU LIFT & MESIN	PENGECHEKAN SALKAR APBILA TIDAK DIGUNAKAN
	TIDAK DIGUNAKAN (OFF)	Baik	DI OFF
	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	ok	3202281706780006
	ok	3202281706780006	Baik
	Baik	1808071010940004	1808071010940004
	1808071010940004	Baik	—
	Baik	ok	1808071010940004
	ok	1808071010940004	Baik
	Baik	3275112006870003	3275112006870003
	3275112006870003	Baik	—
	Baik	ok	3275112006870003
	ok	3275112006870003	Baik
	Baik	3202281706780006	3202281706780006
	3202281706780006	Baik	—
	Baik	ok	3202281706780006
	ok	3202281706780006	Baik
	Baik	3328111312020008	3328111312020008
	3328111312020008	Baik	—
	Baik	Baik	3328111312020008
	Baik	3328111312020008	Baik
	Baik	3275112006870003	3275112006870003
	3275112006870003	Baik	—
	Baik	ok	3275112006870003
	ok	3275112006870003	Baik
	Baik	3202281706780006	3202281706780006
	3202281706780006	Baik	—
	Baik	ok	3202281706780006
	ok	3202281706780006	Baik
	Baik	3328111312020008	3328111312020008
	3328111312020008	Baik	—
	Baik	Baik	3328111312020008
	Baik	3328111312020008	Baik
	Baik	1207020204940003	1207020204940003
	1207020204940003	Baik	—
	Baik	Ok	1207020204940003
	1207020204940003	Baik	Baik
	Baik	3276022001880005	3276022001880005
	3276022001880005	Baik	—
	Baik	situasi aman	3276022001880005
	Baik	dan	Baik
	situasi aman	dan	aman
	dan kondusif	kondusif	dan
	—	—	kondusif
3	ROOF TOP WING B		

No	Tanggal	Titik	Point
			PENGECEKAN
			AKSES
	PENGECEKAN	PENGECEKAN	APABILA
	AC DAN	KEBERSIHAN	TIDAK
	PANEL	AREA	DIGUNAKAN
PENGECEKAN	APAR	3202281706780006	KONDISI
	TIDAK	Baik	TERTUTUP/TERKUNCI
3202281706780006	DIGUNAKAN	ok	
Baik	(OFF)		3202281706780006
ok		3276022001880005	Baik
	3202281706780006	Baik	ok
3276022001880005	Baik	baik tidak	
Baik	ok	ada	3276022001880005
baik tidak		kendala	Baik
ada	3276022001880005	apapun	baik
kendala	Baik		tidak
apapun	baik tidak ada	1808071010940004	ada
	kendala	Baik	kendala
1808071010940004	apapun	ok	apapun
Baik			
ok	1808071010940004	3275112006870003	1808071010940004
	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	OK	ok	ok
Baik			
ok	3275112006870003	3202281706780006	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	OK	ok	ok
Baik			
ok	3275112006870003	3275112006870003	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	OK	ok	ok
Baik			
ok	3275112006870003	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	OK	ok	ok
Baik			
ok	3275112006870003	3202281706780006	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik
3202281706780006	OK	ok	ok
Baik			
ok	3202281706780006	3328111312020008	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik
3328111312020008	OK	Baik	ok
Baik			
Baik	3275112006870003	1207020204940003	3328111312020008
	Baik	Baik	Baik
3328111312020008	OK	Ok	Baik
Baik			
Baik	3202281706780006	3276022001880005	1207020204940003
	Baik	Baik	Baik
3328111312020008	OK	area	Ok
Baik		bersih	
Baik	3328111312020008	aman	3276022001880005
	Baik	dan	Baik
	Baik	kondusif	semua
			terkunci

No	Tanggal	Titik	Point				
4		LT 15 WING B	<div>PENGECEKAN APAR</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>PENGECEKAN HYDRANT</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>PENGECEKAN KOORIDOR KAMAR</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>PENGECEKAN PANEL</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>PENGECEKAN EXIT</div> <div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>
			<div>3212241909920001</div> <div>Kurang Baik kurang satu</div>	<div>3212241909920001</div> <div>Baik oke</div>	<div>3212241909920001</div> <div>Baik oke</div>	<div>3212241909920001</div> <div>Baik oke</div>	<div>3212241909920001</div> <div>Baik oke</div>
			<div>3172030307880010</div> <div>Baik baik</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>
			<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>
			<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>
			<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>
			<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>
			<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>
			<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>
5		LT 15 WING A					

No	Tanggal	Titik	Point	
			PENGECEKAN	PENGECEKAN
PENGECEKAN	PENGECEKAN	PENGECEKAN	EMERGENCY	EMERGENCY
APAR	KORIDOR	HYDRANT	EXIT KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
oke baik	baik	baik	baik	baik
3201190901990002	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
oke baik	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	baik tidak ada	baik tidak ada	baik	baik
3276022001880005	kendala	kendala	tidak	tidak
Baik	apapun	apapun	ada	ada
baik tidak ada	3212241909920001	3212241909920001	kendala	kendala
ada	Baik	Baik	apapun	apapun
kendala	oke	oke	3212241909920001	3212241909920001
apapun	1808071010940004	1808071010940004	Baik	Baik
3212241909920001	Baik	Baik	oke	oke
Baik	ok	ok	1808071010940004	1808071010940004
oke	3275112006870003	3275112006870003	Baik	Baik
1808071010940004	Baik	Baik	ok	ok
Baik	ok	ok	3275112006870003	3275112006870003
ok	3202281706780006	3202281706780006	Baik	Baik
3275112006870003	Baik	Baik	ok	ok
Baik	ok	Baik	3202281706780006	3202281706780006
ok	3328111312020008	3328111312020008	Baik	Baik
3202281706780006	Baik	Baik	ok	ok
Baik	Baik	Baik	3328111312020008	3328111312020008
ok	3275112006870003	3275112006870003	Baik	Baik
3328111312020008	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	Baik	3275112006870003	3275112006870003
Baik	ok	ok	Baik	Baik
3275112006870003	3202260810880001	3202260810880001	ok	ok
Baik	Baik	Baik	3202260810880001	3202260810880001
ok	good	good	Baik	Baik
			good	good
6	LT 12 WING A			

No	Tanggal	Titik	Point	
			PENGECEKAN	PENGECEKAN
PENGECEKAN	PENGECEKAN	PENGECEKAN	EMERGENCY	EMERGENCY
APAR	KORIDOR	HYDRANT	EXIT KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
baik	baik	baik	baik	baik
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
baik	baik	baik	baik	baik
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
baik tidak	baik tidak	baik tidak	baik	baik
ada	kendala	ada	tidak	tidak
kendala	apapun	kendala	ada	ada
apapun		apapun	kendala	kendala
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
oke	oke	oke	Baik	Baik
			oke	oke
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	Baik	Baik
			ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	Baik	Baik
			ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	Baik	Baik
			ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	Baik	Baik
			ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	Baik	Baik
			ok	ok

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik
oke	oke	oke	oke
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
8		LT 11 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik
oke	oke	oke	oke
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
kk	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
9	LT 11 WING A		



No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN				
APAR		PENGECEKAN	PENGECEKAN	PENGECEKAN
	PENGECEKAN	EMERGENCY	PINTU	PENGECEKAN
3201190901990002	HYDRANT	EXIT	KAMAR	KORIDOR
Baik				
good	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
	Baik	Baik	Baik	Baik
3202281706780006	good	good	good	good
Baik				
ok	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik
3212241909920001	ok	Baik	Baik	ok
Kurang		ok	ok	
Baik	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
cuma satu	Baik	Baik	Baik	Baik
	okeok	oke	ok	ok
3212241909920001				
Kurang	3212241909920001	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
cuma satu	okeok	ok	ok	ok
3212241909920001	3212241909920001	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	okeok	ok	ok	ok
cuma satu				
3212241909920001	3212241909920001	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	okeok	ok	ok	ok
cuma satu				
1808071010940004	1808071010940004	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	Baik	Baik	Baik
Baik				
ok	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	ok	ok	ok	ok
Baik				
ok	3202281706780006	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik	Baik	Baik	Baik
3202281706780006	ok	ok	ok	ok
Baik				
ok	3328111312020008	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	Baik	Baik	Baik
3328111312020008	Baik	ok	ok	
Baik				
Baik				
10		LT 10 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KAMAR	PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Kurang Baik cuma satu	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
11	LT 10 WING B			

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Kurang Baik cuma satu	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3328111312020008	3328111312020008
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
12	LT 09 WING B			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Kurang Baik cuma satu	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3328111312020008
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
13		LT 09 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KAMAR	PENGECEKAN KORIDOR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
cuma satu				
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
baik aman	baik aman	baik aman	baik aman	baik aman
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
14	LT 08 WING A			



No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR				
	PENGECEKAN	PENGECEKAN	PENGECEKAN	PENGECEKAN
3201190901990002	HYDRANT	EMERGENCY EXIT	PINTU KAMAR	KORIDOR
Baik				
ok	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
	Baik	Baik	Baik	Baik
3202281706780006	OK	Baik	Baik	ok
Baik		ok	ok	
ok	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
3202281706780006	OK	Baik	Baik	Baik
Baik		ok	ok	ok
ok	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	3202281706780006	3202281706780006	Baik
3212241909920001	OK	Baik	Baik	ok
Kurang		ok	ok	
Baik	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
cuma	Baik	3212241909920001	3212241909920001	Baik
satuok	ok	Baik	Baik	ok
		ok	ok	
3212241909920001	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	ok	ok	ok	ok
cuma				
satuok	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	3275112006870003	3275112006870003	Baik
1808071010940004		Baik	Baik	ok
Baik		ok	ok	
ok	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
	Baik	3202281706780006	3202281706780006	Baik
3275112006870003		Baik	Baik	ok
Baik		ok	ok	
ok	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
	Baik	3328111312020008	3328111312020008	Baik
3202281706780006		Baik	Baik	Baik
Baik		Baik	Baik	
ok	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
	Baik	3275112006870003	3275112006870003	Baik
3328111312020008		Baik	Baik	ok
Baik		ok	ok	
Baik	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
	Baik	3202260810880001	3202260810880001	Baik
3275112006870003		Baik	Baik	ok
Baik		ok	ok	
ok				
16		LT 07 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR	
3201190901990002 Baik ok	3201190901990002 Baik ok	3201190901990002 Baik okom	3201190901990002 Baik ok	3201190901990002 Baik ok
3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok
3212241909920001 Baik ok	3212241909920001 Baik ok	3212241909920001 Baik ok	3212241909920001 Baik ok	3212241909920001 Baik ok
1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok	1808071010940004 Baik ok
3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok	3275112006870003 Baik ok
3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok	3202281706780006 Baik ok
3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik ok	3328111312020008 Baik ok
3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik ok	3328111312020008 Baik ok
3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik ok	3328111312020008 Baik ok
3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik	3328111312020008 Baik Baik
17	LT 07 WING A			



No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik
olk	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
18		LT 06 WING A	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	Baik
19		LT 06 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
20	LT 05 WING B		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR	PENGECEKAN KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
21	LT 05 WING A			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik
22	LT 03 WING A		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PINTU KORIDOR KAMAR	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
23		LT 03 POOL 1		

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
24		LT 03 POOL 2	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
25		LT 03 GYM	



No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN PANEL LISTRIK		
3201190901990002	3201190901990002		
Baik ok	Baik ok		
3202281706780006	3202281706780006		
Baik ok	Baik ok		
1808071010940004	1808071010940004		
Baik ok	Baik ok		
3275112006870003	3275112006870003		
Baik ok	Baik ok		
3328111312020008	3328111312020008		
Baik Baik	Baik Baik		
3275112006870003	3275112006870003		
Baik ok	Baik ok		
3202281706780006	3202281706780006		
Baik ok	Baik ok		
3202260810880001	3202260810880001		
Baik ok	Baik ok		
3328111312020008	3328111312020008		
Baik Baik	Baik Baik		
1207020204940003	1207020204940003		
Baik Ok	Baik Ok		
26		LT 03 WING B	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PINTU KAMAR	PENGECEKAN PENG KORIDOR	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baok	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
27	LT 03 ROOF TOP			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN PINTU LIFT & MESIN	PENGECEKAN HYDRANT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik	Baik	Baik	
Ok	Ok	Ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik	Baik	Baik	
ok	ok	ok	
28		LT 03 AHU ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
29		LT 02 AV ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
30		LT 02 BACK ANGSANA 3	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
31		LT 02 STORE BANQUET	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik lk	Baik ok	Baik ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
32		LT 02 SMOKING AREA	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT		
<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>		
<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>		
<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>		
<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>		
<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>		
33		LT 02 CENDANA 1	



No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN			
APAR	HYDRANT		
<div>3202281706780006</div>	<div>3202281706780006</div>		
Baik ok	Baik ok		
<div>1808071010940004</div>	<div>1808071010940004</div>		
Baik ok	Baik ok		
<div>3275112006870003</div>	<div>3275112006870003</div>		
Baik ok	Baik ok		
<div>3275112006870003</div>	<div>3275112006870003</div>		
Baik ok	Baik ok		
<div>3202281706780006</div>	<div>3202281706780006</div>		
Baik ok	Baik ok		
<div>3202260810880001</div>	<div>3202260810880001</div>		
Baik ok	Baik ok		
<div>1207020204940003</div>	<div>1207020204940003</div>		
Baik Ok	Baik Ok		
<div>1207020204940003</div>	<div>1207020204940003</div>		
Baik Ok	Baik Ok		
<div>1207020204940003</div>	<div>1207020204940003</div>		
Baik Ok	Baik Ok		
<div>1808071010940004</div>	<div>1808071010940004</div>		
Baik ok	Baik ok		
34		LT 02 PANTRY	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Bauj	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
35		LT 02 KITCHEN BANQUET	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
36		LT 02 STAIRCASE WING B	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN PINTU STAIRCASE			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>1808071010940004</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3275112006870003</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
Baik			
<hr/>			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
Baik			
<hr/>			
<b>3275112006870003</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3202260810880001</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
Baik			
<hr/>			
<b>1207020204940003</b>			
Baik			
Ok			
<hr/>			
37		LT 01 BACK OFFICE	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ol	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
38		LT 01 KITCHEN BOTANY 1	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3276022001880005	3276022001880005	3276022001880005	
Baik situasi aman dan kondusif	Baik situasi aman dan kondusif	Baik baik aman dan kondusif	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik Baik	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Bauj	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik Baik	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik Baik	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik Baik	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
39		LT 01 KITCHEN BOTANY 2	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baij	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik baik	Baik baik	Baik baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
40		LT 01 SERVER ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
41		LT 01 GAS ROOM	



No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
42		LT 01 LOADING DOCK	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
43		LT 01 GARDEN LOADING DOCK	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik baik
44		LT 01 GARDEN BOTANY	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT		
<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>		
<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>		
<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>		
<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>		
<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>		
<div>3328111312020008</div> <div>Baik baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik baik</div>		
<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>		
45		LT 01 CAR CHECK	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
46		LT 01 VALET PARKING ( NEAR BG )	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ol	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
47		LT 01 NEAR FB OFFICE	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	
<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	<div>1808071010940004</div> <div>Baik ok</div>	
<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	
<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	
<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	<div>3275112006870003</div> <div>Baik ok</div>	
<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202281706780006</div> <div>Baik ok</div>	
<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	
<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	<div>3328111312020008</div> <div>Baik Baik</div>	
<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	
<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	<div>1207020204940003</div> <div>Baik Ok</div>	
<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	<div>3202260810880001</div> <div>Baik ok</div>	
48		LT 01 TRAVO ROOM	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik kk	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
49		LT 01 RAMP IN OUT	



No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<b>3212241909920001</b>			
Baik			
aman			
<b>1808071010940004</b>			
Baik			
ok			
<b>3275112006870003</b>			
Baik			
ok			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
Baik			
<b>3275112006870003</b>			
Baik			
ok			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
Baik			
<b>1207020204940003</b>			
Baik			
Ok			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
baik			
50		B.1 RAMP IN OUT	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KERUSAKAN			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3175022106900005</b>			
Kurang			
Baik			
drill			
berkarat			
<hr/>			
<b>1808071010940004</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3275112006870003</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3328111312020008</b>			
Baik			
Baik			
<hr/>			
<b>3275112006870003</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
<b>3202281706780006</b>			
Baik			
ok			
<hr/>			
51		B.1 PARKIR MOTOR 1	

No	Tanggal	Titik	Point	
			PENGECEKAN	PENGECEKAN
			APAR	EMERGENCY
				EXIT LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
52		B.1 PARKIR MOTOR 2		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PENGCEKAN CCTV	PENGECEKAN PANEL LISTRIK
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik	Baik Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik baik
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
53	B.1 PARKIR MOTOR 3			

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL CCTV LISTRIK	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
baik	baik	baik	baik	baik
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
54	B.1 STAIRCASE TO LOADING DOCK			

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN PINTU STAIRCASE			
<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>			
<div>1808071010940004</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>			
<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>			
<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>			
<div>3275112006870003</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>			
<div>3202281706780006</div> <div>Baik</div> <div>ok</div>			
<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>			
<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>Baik</div>			
<div>1207020204940003</div> <div>Baik</div> <div>Ok</div>			
<div>3328111312020008</div> <div>Baik</div> <div>baik</div>			
55		B.1 NEAR TRANSIT PUMP	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN KERUSAKAN	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	
Baik ok	Baik ok	Baik ok	
56		B.1 STORE FB	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT		
<del>3202281706780006</del> 3202281706780006	<del>3202281706780006</del> 3202281706780006		
Baik ok	Baik ok		
<del>1808071010940004</del> 1808071010940004	<del>1808071010940004</del> 1808071010940004		
Baik ok	Baik ok		
<del>3275112006870003</del> 3275112006870003	<del>3275112006870003</del> 3275112006870003		
Baik ok	Baik ok		
<del>3328111312020008</del> 3328111312020008	<del>3328111312020008</del> 3328111312020008		
Baik Baik	Baik Baik		
<del>3275112006870003</del> 3275112006870003	<del>3275112006870003</del> 3275112006870003		
Baik ok	Baik ok		
<del>3202281706780006</del> 3202281706780006	<del>3202281706780006</del> 3202281706780006		
Baik ok	Baik ok		
<del>3328111312020008</del> 3328111312020008	<del>3328111312020008</del> 3328111312020008		
Baik Baik	Baik Baik		
<del>1207020204940003</del> 1207020204940003	<del>1207020204940003</del> 1207020204940003		
Baik Ok	Baik Ok		
<del>3328111312020008</del> 3328111312020008	<del>3328111312020008</del> 3328111312020008		
Baik baik	Baik baik		
<del>1207020204940003</del> 1207020204940003	<del>1207020204940003</del> 1207020204940003		
Baik Ok	Baik Ok		
57		B.1 DRIVER ROOM	



No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN KEAMANAN KERUSAKAN			
<del>3202281706780006</del>	<del>3202281706780006</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>1808071010940004</del>	<del>1808071010940004</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>1808071010940004</del>	<del>1808071010940004</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>3275112006870003</del>	<del>3275112006870003</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>3275112006870003</del>	<del>3275112006870003</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>3202281706780006</del>	<del>3202281706780006</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>3202260810880001</del>	<del>3202260810880001</del>		
Baik ok	Baik ok		
<del>1207020204940003</del>	<del>1207020204940003</del>		
Baik Ok	Baik Ok		
<del>1207020204940003</del>	<del>1207020204940003</del>		
Baik Ok	Baik Ok		
<del>1808071010940004</del>	<del>1808071010940004</del>		
Baik ok	Baik ok		
58		B.1 LAUNDRY	

No	Tanggal	Titik	Point
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN PANEL LISTRIK	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
59		B.1 MALE LOCKER	

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN KERUSAKAN	PENGECEKAN KEAMANAN	PENGECEKAN PNITU LOKER	PENGECEKAN TOILET	PENGECEKAN KEBERSIHAN AREA
3202281706780006	3202281706780006	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	Ok	Ok	Ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3328111312020008	3328111312020008	3215251607770008	3215251607770008	3215251607770008
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Baik	Baik	good	good	good
3275112006870003	3275112006870003	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3202281706780006	3202281706780006	1806091806950001	1806091806950001	1806091806950001
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
1207020204940003	1207020204940003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Ok	Ok	ok	ok	ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok	ok
3215251607770008	3215251607770008	1806091806950001	1806091806950001	1806091806950001
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
good	good	ok	ok	ok
60		B.1 KITCHEN KONGKOW		

No	Tanggal	Titik	Point	
PENGECEKAN APAR	PENGECEKAN HYDRANT	PENGECEKAN EMERGENCY EXIT	PENGECEKAN PANEL AREA LISTRIK	PENGECEKAN KOMPOR
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik Ok
3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001	3212241909920001
Baik oke	Baik oke	Baik oke	Baik oke	Baik ok
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik baik
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik okok	Baik ok	Baik ok
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006	3202281706780006
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003	1207020204940003
Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik Ok	Baik ok
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008	3328111312020008
Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik baik	Baik good
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok	Baik ok
61	LT 1 PANTRY			

No	Tanggal	Titik	Point
	PENGECEKAN AC DAN PANEL APABILAN TIDAK DIGUNAKAN (OFF)	PENGECEKAN KEBERSIHAN AREA	PENGECEKAN PINTU
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	Baik	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3201190901990002		
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3202260810880001		
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3275112006870003		
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3201190901990002		
3215251607770008	3215251607770008	3215251607770008	3215251607770008
Baik	ok	Baik	Baik
good	good	good	good
	3215251607770008		
3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002	3201190901990002
Baik	good	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3201190901990002		
1806091806950001	1806091806950001	1806091806950001	1806091806950001
Baik	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	1806091806950001		
3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003	3275112006870003
Baik	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3275112006870003		
3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001	3202260810880001
Baik	ok	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	3202260810880001		
1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004	1808071010940004
Baik	oj	Baik	Baik
ok	ok	ok	ok
	1808071010940004		
	Baik		
	ok		