



SAFETY YOKOTEN INFORMATION

☐ TMT ☐ TOYOTA Affiliated ☐ TOYOTA Oversea

☒ Supplier / Contractor / Dealer

ข้อมูลจาก

COK/CK

วันที่จัดทำ

26/09/2563

รายละเอียดอุบัติเหตุ	อุบัติเหตุรถลูกค้าไปทดสอบและเกิดการเฉี่ยวชน			
ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ	เพศ	อายุ	อายุงาน	ตำแหน่ง
	-	-	-	-
วันที่เกิดเหตุ	18 กันยายน 2563		ระดับความรุนแรง	ทรัพย์สินเสียหาย (รถลูกค้า)
เวลา	15:50 น.		อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ	ไม่มี
สถานที่	บริเวณสี่แยกเสาให้ ถ.พิชัยฯ จ.สระบุรี			
ค่ารักษาพยาบาล	-		ค่าเสียหาย	46,827.48 บาท

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

- อุบัติเหตุพนักงานช่าง GS นำรถลูกค้าไปทดสอบ
- พบว่าพนักงานได้ทำการกลับรถบริเวณที่ไม่ใช่จุดกลับรถ
- คู่มือขับชี้แจงจรรยาบรรณที่ยึดถือทางจราจร
- เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน รถยนต์ลูกค้าได้รับความเสียหาย
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ภาพประกอบ

รถลูกค้าเสียหายประตูหน้าขวาเป็นรอยบุบ



สาเหตุของอุบัติเหตุ (ด้านพฤติกรรมของพนักงาน, สภาพเครื่องจักร, การจัดการ, อื่นๆ)

- สาเหตุด้านพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถทดสอบของผู้แทนจำหน่าย กลับรถในที่ห้ามกลับ และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
- ไม่มีการกำหนดเส้นทางตามมาตรฐานการขับรถทดสอบปลอดภัย

YOKOTEN/การปรับปรุงด้านจิตสำนึก

- มีการประชุมย้ำเตือนหน้าแถวเป็นประจำเกี่ยวกับมาตรฐานการขับรถทดสอบปลอดภัยและการขับที่ปลอดภัย
- ต้องกำหนดเส้นทางทดสอบรถหลังการซ่อมหรือระหว่างการซ่อม รวมถึง เส้นทางขับที่ทดสอบรถใหม่ที่เหมาะสม ,ปลอดภัย และประกาศให้พนักงานทราบเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- เน้นย้ำ เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดห้ามละเมิดโดยเด็ดขาด
- จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการขับที่ปลอดภัย :
 - มีการจัดอบรมขับที่ปลอดภัยเบื้องต้น (โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมจาก TMT) อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ
 - มีการจัดอบรมกฎหมายจราจร โดยครูฝึกของบริษัทที่ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก (เป็นระยะ) ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร
- ติดตั้งกล้องบันทึกติดหน้ารถขณะทำการทดสอบ เพื่อป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด