

# ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์


แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-24

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
3	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน TEDAS กำหนดไว้ โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้		สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่าง ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่ม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจ วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	3.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ			
	3.2 ห้องนำสำหรับบริการลูกค้า			
4	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	- ไม่ได้ทำการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ ไม่มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน	สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่าง ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่ม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจ วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	4.1 ช่องคิงตัวถัง			
	4.2 ช่องเตรียมผิวงาน (โป๊วสี, ติดกระดาษ)			
	4.3 ช่องเตรียมผิวงาน (พ่นสีพื้น)			
	4.4 ช่องขัดเงาสี			
	4.5 ช่องตรวจสอบขั้นสุดท้าย			
	4.6 ห้องพ่นสีมาตรฐาน			
	4.7 ห้องผสมสีมาตรฐาน			
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับ กลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรม ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด

