

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> WORK INSTRUCTION SHEET </div> <p>ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">อนุมัติโดย ประธานบริหาร</td> <td style="width:33%; text-align: center;">ตรวจสอบโดย EMR</td> <td style="width:33%; text-align: center;">ผู้จัดทำ พววไนน์ DCO</td> </tr> </table>		อนุมัติโดย ประธานบริหาร	ตรวจสอบโดย EMR	ผู้จัดทำ พววไนน์ DCO
อนุมัติโดย ประธานบริหาร	ตรวจสอบโดย EMR	ผู้จัดทำ พววไนน์ DCO						
วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่แก้ไข : 2		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกซ่อมตัวถังและสี หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		หมายเลขเอกสาร : EI - B/P-69 วันที่ออกเอกสาร : 20 พฤษภาคม 2551				
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องวอชเชอร์เวลเดอร์(เครื่องกระตุกไฟฟ้า)			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment)					
จุดที่ทำงาน (Working Point) : แผนกซ่อมตัวถังและสี		สถานที่ (Place) : แผนกซ่อมตัวถังและสี		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :				
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Reference)					
1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับที่เสียบให้แน่น 2. เปิดสวิตช์ 3. หาคำแหน่งจับสายให้แน่น 4. ปรับตำแหน่งการใช้งานให้ถูกต้อง 5. สวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง 6. ทำความสะอาดเครื่อง	-ตรวจสอบสายไฟทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊กไฟ -ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือผ้า แวนตา รองเท้านิรภัย -ปรับตำแหน่งการใช้งานให้ถูกต้อง กันจิ้นงานนั้น -ทำความสะอาดอุปกรณ์และจัดเก็บ <u>วิธีการบำรุงรักษา</u> - ตรวจสอบสายปลั๊กไฟ การรื้อซ่อม ทุก 6 เดือน - ตรวจสอบเครื่องการใช้งาน							