

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปากเกร็ด

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-PKU-12

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
3	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน TEDAS กำหนดไว้ โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึง ขาดตกในส่วนของพื้นที่ดังกล่าว	สูง	- จัดทำตารางสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ ให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจวัด คุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562
	3.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ			
	3.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า			
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับ กลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรม ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาล้างรถ) ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ จากการตรวจประเมินภายในอยู่	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	ปานกลาง	จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ ในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้าน สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำด้วย