

Formulário de FVS

Informações Gerais

Obra	60214 - Projeto Eólico Serra da Palmeira - EPC - RMT	Conformidade	100.0 %
Data de Realização	27/08/2024	Data de Criação	27/08/2024 10:46
Usuário de Criação	denis.silva@gel-eng.com.br	Data de Sincronismo	28/08/2024 22:58
Usuário de Sincronismo	denis.silva@gel-eng.com.br		
Usuário de Alteração	denis.silva@gel-eng.com.br		

Inspeção: FVS-QUA-080-IMP.POSTES-00





Descrição	Inspeção de Implantação de postes		
Categoria	Inspeção	Tipo FVS	Revisão 00 - 23/04/2024
Identificador	SDP 5 P.0/11 - 14/600		

Avaliados

Locais

Código	Nome	Hierarquia
001.001.001.005	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Colaboradores

Nome	Assinatura
Leandro Vello - Engenheiro de Produção - GEL	
Rafael Pires - Fiscal de Campo - AFAPLAN	
Denis Luiz Silva - Téc. Qualidade - GEL	
	
Denis Luiz Silva - Téc. Qualidade - GEL	
Responsável	

Formulário de FVS

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Disponibilidade de área de vivência com água potável, local adequado para colocação de ferramentas e guarda volumes.	Aprovado	-
✓	27/08/2024	2 - Disponibilidade de banheiros químicos na proporção de 1 para cada 20 colaboradores, no máximo de distância de 150m do local da atividade que está sendo realizada.	Aprovado	-
✓	27/08/2024	3 - Coletores de resíduos estão disponíveis da frente de serviço	Aprovado	-
✓	27/08/2024	4 - Kit de Emergência Ambiental disponível na frente de serviço	Aprovado	-
✓	27/08/2024	5 - Análise Preliminar de Risco-APR, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	6 - Análise Preliminar de Impacto-APIA, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	7 - Todos os colaboradores estão utilizando os EPI ?s adequados para exercer a atividade	Aprovado	-
✓	27/08/2024	8 - Sinalização da frente de serviço está adequada	Aprovado	-

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Fundo da Cava livre de material solto e matéria orgânica	SIM	-

Anexos



Imagem 1



Imagem 2

Imagem 1: FOTO_20240827_110334

Imagem 2: FOTO_20240827_110346

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	2 - Estrutura do Poste integra?	SIM	-

Anexos



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Imagem 1: FOTO_20240827_104941

Imagem 2: FOTO_20240827_104947

Imagem 3: FOTO_20240827_105020

Imagem 4: FOTO_20240827_105155

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
------	------	-----------	----------	-------

Formulário de FVS

27/08/2024 3 - Estrutura das Cruzetas integra? SIM -

Anexos



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

- Imagem 1: FOTO_20240827_105350
- Imagem 2: FOTO_20240827_105408
- Imagem 3: FOTO_20240827_105431
- Imagem 4: FOTO_20240827_105500

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	4 - Seção tipo do poste conforme projeto?	SIM	-

Anexos



Imagem 1

- Imagem 1: FOTO_20240827_105244

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
------	------	-----------	----------	-------

27/08/2024 5 - Realizada a instalação de parafusos, arruelas e porcas? SIM -

Anexos



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Imagem 5



Imagem 6

- Imagem 1: FOTO_20240827_105518
- Imagem 2: FOTO_20240827_105652
- Imagem 3: FOTO_20240827_105731
- Imagem 4: FOTO_20240827_105908
- Imagem 5: FOTO_20240827_110234
- Imagem 6: FOTO_20240827_110243

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	6 - Alinhamento da Estrutura	Aprovado	-

Anexos



Imagem 1

Imagem 1: FOTO_20240827_111531



Imagem 2

Imagem 2: FOTO_20240827_112321

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	7 - Nivelamento da estrutura	Aprovado	-

Anexos



Imagem 1

Imagem 1: FOTO_20240827_111548

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	8 - Travamento da estrutura	Aprovado	-

Formulário de FVS

Anexos



Imagem 1



Imagem 2

Imagem 1: FOTO_20240827_111951

Imagem 2: FOTO_20240827_112003

DIMENSÕES DA VALA

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - A largura da vala especificada em projeto	1.86	-
✓	27/08/2024	2 - Largura da vala in loco	1.97	-
✓	27/08/2024	3 - Profundidade da vala especificada em projeto	2.0	-
✓	27/08/2024	4 - Profundidade da vala in loco	2.02	-
✓	27/08/2024	5 - Conformidade geral dos itens de dimensão das valas	CONFORME	-

CONDIÇÕES PÓS ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Todo resíduo da frente de serviço foi devidamente recolhido?	Aprovado	-

Anexos



Imagem 1

Imagem 1: FOTO_20240827_112356

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
------	------	-----------	----------	-------

Formulário de FVS

✓	27/08/2024	2 - A sinalização provisória foi recolhida?	Aprovado	-
---	------------	---	----------	---

Anexos



Imagem 1

Imagem 1: FOTO_20240827_112455

VALIDAÇÃO

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
✓	27/08/2024	1 - Assinatura do encarregado da frente de serviço	ROBERTO DIAS	-

Observação ROBERTO DIAS